



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODET KM 8+125**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionut Radu RACANEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Soseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucuresti, 021177

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

PODET Km 8+125 linia CF 218 Timisoara-Arad

1. GENERALITATI

Podetul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferata electrificata simpla 218 Timisoara - Arad, intre statiile Ronat si Sânandrei la km 8+125. Pe podet calea ferata este situata în aliniament si in rampa de 2%. Racordarile cu terasamentul sunt realizate cu sferturi de con acoperite cu piatra. Podetul a fost realizat de catre "MAV" in anul 1871.

Podetul CF este alcătuit dintr-o suprastructura tip dala din beton armat cu grinzi I si o infrastructura de zidarie de moloane din piatra. Timpanele la ambele iesiri ale podetului sunt tot din moloane de piatra. Racordarea podetului cu terasamentul se face prin patru sferturi de con din pamânt placate cu piatra.

Calea pe podet este alcătuita din traverse de beton cu sina S60.

Albia ce subtraverseaza podetul este neconturata si acoperita cu vegetatie.

Pe ambele parti ale podetului exista drum de acces spre trecerea de nivel cu drumul DN6.

2. DOCUMENTE CONSULTATE SI CONSTATARI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiza tehnica am avut la dispozitie, în vederea consultarii si analizei, urmatoarele documente:

2.1 Copie dupa fisa podetului;

2.2 Copie dupa releveul intocmit in urma vizitei facuta in teren.

Toate documentele au fost puse la dispozitie catre S.C.CONYSIS PROIECT S.R.L.



2.1 Elemente extrase din fisa podetului

Elementele tehnice generale ale podetului asa cum reies din fisa tehnica întocmită de "SECTIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fisa podetului nu este actualizată și conține date numai pana in anul 1999;

- a) Podetul este amplasat pe linia Timisoara - Arad la km 8+125;
- b) Lungimea totală a podetului este $L_t=4.20m$ (in fisa apare $L_t=3.60m$);
- c) Lumina are valoarea: $L_u=2.00m$;
- d) Tipul structurii: dala din beton armat cu grinzi I 26 și infrastructura din moloane de piatră;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier (pereu): 1.50m (in fisa 1.65m);
- f) Poziția caii în raport cu grinziile principale și pantă: rampă 2‰;
- g) Poziția axei podetului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podetului în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: pentru suprastructura beton armat cu grinzi I 26, iar pentru infrastructura moloane de piatră;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1871, MAV;
- k) Numarul liniilor de pe podet și numarul liniilor pentru care este construit podetul:
 - o linie;
- l) Tipul sinelor de pe podet: tip 60.

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea podetului s-a efectuat în data de 31.10.2015 și a avut drept scop realizarea relevelor podetului pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulația pe podet se desfășura normal, fără restricție de viteza.

Cu prilejul vizitei au fost constatate următoarele:

- **La calea pe podet**
 - Podetul asigura traversarea pentru o linie de cale ferată electricificată;
- **La dala beton armat și moloane piatră**
 - Lungimea podetului este de 4.20m;



- Înaltimea libera în podet este de 1.50m. (FOTO 1 și 6 – Anexa 1);
 - Suprastructura podetului, alcătuită dintr-o dala din beton armat cu grinzi I 26, prezintă fisuri, infiltratii, calcefieri, iar profilele I 26 nu au fost protejate împotriva coroziunii și sunt ruginite (FOTO 2, 3, 5, 6 și 7 – Anexa 1);
 - Infrastructura podetului alcătuită din moloane de piatră prezintă fisuri, ciobituri, infiltratii la rosturi, calcefieri, (FOTO 2, 6 și 7 – Anexa 1);
 - Pereul din podet este colmatat cu piatră sparta din terasament (FOTO 1 – Anexa 1);
 - Racordarea cu terasamentul se face cu sferturi de con de pamânt placate cu piatră cioplita, parțial acoperite cu piatră sparta din terasament (FOTO 1 și 6 – Anexa 1);
 - Timpanele din moloane de piatră de la ambele capete ale podetului sunt deteriorate, au crapaturi, sparturi (FOTO 1, 5, 6 și 7 – Anexa 1). Acestea au înaltimea insuficientă pentru sustinerea terasamentului cf. (FOTO 4 – Anexa 1);
 - La cca. 15m de baza taluzului dreapta, de-a lungul liniei de cale ferată se află un canal cu secțiune dreptunghiulară cu baza de 0.50m.
- ***La albia raului în zona podetului:***
 - la data vizitei în amplasament nu era apă în albia raului;
 - albia este neconturată și acoperită cu vegetație (FOTO 1 și 6 – Anexa 1).

3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

În urma analizării documentelor avute la dispozitie, a constatărilor facute cu prilejul vizitei din data de 31.10.2015 se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul că structura existentă a fost proiectată și executată în baza normelor existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maxima siguranță a podetului.

Solutia 1

În această soluție, podetul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curătare și decolmatare la interior;
- se vor realiza reparări prin camasuire cu beton ale suprafetelor degradate;



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

- hidroizolatia se va reface in totalitate avand in vedere infiltratiile ce pot fi observate la intrados, pe toata lungimea podetului;
- se vor realiza racordarile podetului cu terasamentul prin executia unor aripi din beton monolit/prefabricate;
- se vor repară timpanele ce asigura stabilitatea prismului de piatra sparta;
- se va curata albia atat in amonte, cat si in aval de podet;
- se va repară pereul la interior, pe toata lungimea podetului.

Solutia 2

Aceasta solutie presupune dezafectarea podetului existent si inlocuirea acestuia cu un podet nou. Tipul, alcatuirea si dimensiunile noului podet se vor stabili de catre proiectant, pe baza datelor avute la dispozitie

Adoptarea uneia dintre cele doua solutii se va face in baza unor studii topo si geo efectuate in amplasament pentru baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Avand in vedere starea de degradare avansata a podetului existent, adoptarea solutiei 1 presupune lucrari complexe de reparatii, atat la structura podetului, cat si la terasamente si albie, prin urmare aplicarea acestei solutii va conduce la costuri mai mari.

In consecinta se recomanda adoptarea solutiei 2.

PUNEREA ÎN SIGURANTA A STRUCTURII

Pâna la aplicarea uneia dintre cele doua solutii este necesara **punerea în siguranta a structurii**. În acest scop se propun urmatoarele:

- se vor executa lucrari de decolmatare a podetului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatra sparta;
- se vor reface provizoriu racordarile cu terasamentul;

Pe toata durata de timp necesara punerii in siguranta a structurii, respectiv pana la realizarea solutiei alese, structura va fi tinuta sub observatie, cu accent pe observarea comportarii in termeni de deplasari si evolutia degradarilor.

Prezenta expertiza tehnica este valabila 2 ani de la data elaborarii ei in urmatoarele conditii:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

- nu au avut loc calamități naturale (inundatii);
- nu au existat transporturi cu incarcari pe osie ce exced valorile considerate la proiectare.

Expert Tehnic atestat M.I.P.A.T.

Dr.ing. Ionut Radu RACANEL





**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 8+125



FOTO 1. Vedere dreapta podeț dalat



FOTO 2. Intrados podeț cu profile I ruginite



FOTO 3. Detaliu intrados podeț




FOTO 4. Timpan stânga cu înălțime insuficientă




FOTO 5. Dală și timpan degradate




FOTO 6. Vedere stânga podeț dalat



FOTO 7. Moloane piatră deteriorate


VEDERE/VIEW A-A

Sc. 1:50




SECTIUNE/SECTION B-B

Sc. 1:50



VEDERE/VIEW A-A

Sc. 1:100




OBSERVATII

- Intradosul dalei prezinta urme de infiltratii si fisuri.
- Profilele metalice inglobate in dala nu au protectie anticoroziva asigurata si sunt atacate de rugina.
- Fetele vazute ale culeelor prezinta degradari ale zidariei, urme de infiltratii, precum si fisuri si urme de infiltratii in bancheta.
- Pe linia 3 inainte de podet se afla un schimbator simplu.
- Caburile sunt prezente pe podet pe timpanul amonte pe timpanul aval si pe zona centrala.
- Pe partea dreapta a podeturui albia este parcial colmatata cu piatra sparta.
- Forma si dimensiunile fundatiilor au doar caracter informativ.

OBSERVATIONS

- The slab lower face has infiltrations and fissures traces.
- The metallic profiles included in slab have not anticorrosive protection and are rusty.
- The abutments front has damaged masonry, infiltrations traces and there are fissures and infiltration traces in bearing bench.
- On line 3 before the culvert there is a single shifter.
- Cables are present on both upstream and downstream tympans and also on the middle section.
- The culvert is partially closed with crushed stone on the right side.
- The shape and dimensions of the foundations are for information purpose only.

BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NATIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA

C

B

A

Indice / Index

Data / Date

Modificarea / Modification

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONYSIS PROJECT
 R.C.:J40/3940/1995
PROIECTANT DE SPECIALITATE/
SPECIALIZED DESIGNERRELEVEU PODET KM 8+125
CULVERT SURVEY KM 8+125

Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura / Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Project Nr./ Project No	Faza / Phase	Scara/Scale	Data / Date	Codificare Planșă/Drawing Codification
Verificat / Verified	LAURENTIU DRAGAN		Verificat/Verified	LAURENTIU DRAGAN		1562/2015	SF / FS	1:100;1:50	01/17	S F F 4 0 5 P D 2 6 0 0 5 0
Sef Proiect / Project Manager	NICOLAE TURCU		Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN						