



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODET KM 22+077**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Şoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucureşti, 021177

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PODEȚ Km 22+077 linia CF 218 Timișoara-Arad



1. GENERALITĂȚI

Podețul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timișoara - Arad, între stațiile Băile Calaceea-Orțisoara, la km 22+077 și subtraversează 1 linie cf. Pe podeț calea ferată este situată în aliniament și declivitate de 2,5%. Racordările cu terasamentul sunt realizate cu ziduri întoarse din cărămidă și sferturi de con din pământ, neperecate. Podețul a fost construit în anul 1871 de către societatea "MAV".

Podețul CF este o boltă cu intrados în plin cintru. Suprastructura și infrastructura podețului sunt din cărămidă, cu lumina $L_u=2.00m$ și lungime de $L=33.00m$ (FOTO 1 și 3 – Anexa 1). Calea pe podeț este alcătuită din traverse de beton cu şina S60.

Albia ce subtraversează podețul este conturată, dar este acoperită cu vegetație în amonte și aval.

Pe partea stângă este un drum local de acces dinspre localitatea Cărani.

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiza tehnică am avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

2.1 Copie după fișa podețului;

2.2 Copie după releveul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție catre S.C.CONYSIS PROIECT S.R.L.

2.1 Elemente extrase din fişa podețului

Elementele tehnice generale ale podețului aşa cum reies din fișa tehnică întocmită de "SECȚIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fișa podețului nu este actualizată și conține date numai până în anul 1999;

- a) Podețul este amplasat pe linia Timișoara - Arad la km 22+077;
- b) Lungimea totală a podețului este $L_t=33.00\text{m}$;
- c) Lumina are valoarea: $L_u=2.00$;
- d) Tipul structurii este boltă cu intrados în plin cintru, din zidărie de cărămidă;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier (pereu): 3.50m;
- f) Poziția căii în raport cu grinziile principale și declivitatea: sus, 2.5‰.;
- g) Poziția axei podețului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podețului, în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: suprastructură și infrastructură din zidărie de cărămidă;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1871, societatea "MAV";
- k) Numărul liniilor de pe podeț și numărul liniilor pentru care este construit podețul: 1 linie;
- l) Tipul şinelor de pe podeț: tip 60.

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea podețului s-a efectuat în data de 2.11.2015 și a avut drept scop realizarea relevelor pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulația pe podeț se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatate urmatoarele:

- **La calea pe podeț**
 - Podețul asigură traversarea unei linii de cale ferată electrificată.
- **La podețul boltit din zidărie cărămidă**
 - Lungimea podețului este de 33.00m;
 - Înălțimea liberă în podețul boltit până la apă este de 3.00m (înălțime apă 0.50m);
 - Bolta de cărămidă în interior este în stare relativ bună, dar pe pereti la partea inferioară sunt suprafete cu infiltrații și degradări (FOTO 3, 4 și 6 – Anexa 1);
 - Pereul, unde este vizibil, este colmatat cu mâl pe zona unde nu este apă (FOTO 1 și 3 – Anexa 1);

- Timpanele sunt din moloane de piatră și au înălțime insuficientă (FOTO 4 – Anexa 1);
 - Bolta la ieșiri a fost tencuită cu mortar, dar tencuiala este desprinsă pe suprafețe mari (FOTO 1, 4 și 5 – Anexa 1) ;
 - Racordarea cu terasamentul se face cu ziduri întoarse din cărămidă care au coronamentul din moloane de piatră și sferturi de con din pământ, neperecate (FOTO 2 și 5 – Anexa 1);
 - Zidurile întoarse din cărămidă au fost și ele tencuite cu mortar și au suprafețe mari cu tencuiala desprinsă, zone mari de cărămizi dislocate (FOTO 1, 5 și 7 – Anexa 1);
 - Sunt scări de acces din beton la ambele ieșiri podeț (FOTO 2 – Anexa 1).
- ***La albie în zona podețului:***
 - la data vizitei în amplasament era apă în albia podețului (FOTO 1, 4 și 6 – Anexa 1).
 - albia este conturată și acoperită cu vegetație (FOTO 1 și 2 – Anexa 1).

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 2.11.2015 și având în vedere faptul că structură existentă a fost proiectată și executată în baza normelor vechi existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a podețului.

Soluția 1

În această soluție, podețul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curățare și decolmatare la interiorul podețului;
- se vor realiza reparații prin cămășuire ale suprafețelor vizibile;
- se vor repara racordările cu terasamentul;
- se va curăța albia atât în amonte, cât și în aval de podeț;
- se va reface pereul la interior, pe toată lungimea podețului.

Soluția 2

Această soluție presupune dezafectarea podețului existent și înlocuirea acestuia cu un podeț nou. Tipul, alcătuirea și dimensiunile noului podeț se vor stabili de către proiectant, pe baza datelor avute la dispoziție.

Adoptarea uneia dintre cele două soluții se va face în baza unor studii topo și geo efectuate în amplasament pentru baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Având în vedere că adoptarea soluției 1 presupune lucrări complexe de reparații atât la structura podețului cât și la terasamente și albie, se apreciază că din punct de vedere finanțiar soluția 1 va conduce la costuri mai mari.

În consecință se recomandă adoptarea soluției 2.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară punerea în siguranță a structurii. În acest scop se propun următoarele:

- se vor executa lucrări de decolmatare a podețului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă;
- se vor reface provizoriu racordările cu terasamentul;

Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurii, respectiv până la realizarea soluției alese, structurile vor fi atent monitorizate cu accent pe observarea comportării în termeni de deplasări și evoluția degradării.

Prezența expertiza tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- elementele structurii nu au fost grav avariate prin lovire.

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEȚ





**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 22+077




FOTO 1. Vedere stânga podeț boltit



FOTO 2. Vedere zid întors și scară acces






FOTO 3. *Interior podeț boltit*




FOTO 4. *Vedere dreapta podeț boltit*



FOTO 5. Ziduri înțoarse și boltă degradată








FOTO 6. Zidărie cărămidă deteriorată



FOTO 7. Zid întors dreapta cu cărămizi desprinse






OBSERVATION
























- timpanele au inaltime insuficienta;
 - multe caramizi sunt dislocate in podet si la aripi;
 - exista zone de zidarie deplasata la aripi si urme de infiltratii;
 - la aripa dreapta Arad zidul intors este complet distrus;
 - albia este plina de vegetatie in amonte si aval de podet;

OBSERVATIONS

- the tympanum have no necessary height;
 - many bricks are dislocated inside the culvert;
 - there are dislocated areas of masonry and infiltration traces at wings;
 - at right wing, Arad direction, the backwall is completely damaged;
 - there is vegetation in the river bed, upstream and downstream area

BENEFICIAR / BENEFICIARY COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA 	C					DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD						
	B											
	A											
	Indice / Index	Data / Date	Modificarea / Modification	Proiectat / Designed	Verificat / Verified		Sef Proiect/ Project Manager					
PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER  CONSIS PROJECT R.C.:J40/3940/1995			PROIECTANT DE SPECIALITATE/ SPECIALIZED DESIGNER		DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE RELEVEU PODET KM 22+077 CULVERT SURVEY KM 22+077							
Proiectat / Designed		Numele / Name	Semnătura /Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Proiect Nr./ Project No 1562/2015	Faza / Phase SF / FS	Scara/Scale 1:100	Data / Date 01/17	Codificare Planşă/Drawing Codification S F F 4 0 5	01/02
Verificat / Verified		NICOLAE TURCU		Verificat/Verified	NICOLAE TURCU							
Sef Proiect / Project Manager		LAURENTIU DRAGAN		Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN							



BENEFICIAR / BENEFICIARY COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA 	C					DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD																										
	B																															
	A																															
	Indice / Index	Data / Date	Modificarea / Modification	Proiectat / Designed	Verificat / Verified																											
				Sef Proiect/ Project Manager																												
PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER  R.C.:J40/3940/1995			PROIECTANT DE SPECIALITATE/ SPECIALIZED DESIGNER		DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE RELEVU PODET KM 22+077 CULVERT SURVEY KM 22+077																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proiectat / Designed</th><th>Numele / Name</th><th>Semnătura /Signature</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NICOLAE TURCU</td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>Verificat / Verified</th><th>Laurentiu Dragan</th><th></th></tr> <tr> <th>Sef Proiect / Project Manager</th><th>CATALIN SERBAN</th><th></th></tr> </tbody> </table>			Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	NICOLAE TURCU			Verificat / Verified	Laurentiu Dragan		Sef Proiect / Project Manager	CATALIN SERBAN		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Proiectat/Designed</th><th>Numele / Name</th><th>Semnătura /Signature</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NICOLAE TURCU</td><td></td><td></td></tr> <tr> <th>Verificat/Verified</th><th>LAURENTIU DRAGAN</th><th></th></tr> <tr> <th>Responsabil Proiect Project Responsible</th><th>CATALIN SERBAN</th><th></th></tr> </tbody> </table>	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	NICOLAE TURCU			Verificat/Verified	LAURENTIU DRAGAN		Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN		Project Nr./ Project No 1562/2015	Faza / Phase SF / FS	Scara/Scale 1:100	Data / Date 01/17	Codificare Planșă/Drawing Codification 02/02 S F F 4 0 5 P D 2 6 0 1 7 0
Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature																														
NICOLAE TURCU																																
Verificat / Verified	Laurentiu Dragan																															
Sef Proiect / Project Manager	CATALIN SERBAN																															
Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature																														
NICOLAE TURCU																																
Verificat/Verified	LAURENTIU DRAGAN																															
Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN	