



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODEȚ KM 26+918**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Şoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucureşti, 021177

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PODEȚ Km 26+918 linia CF 218 Timișoara-Arad



1. GENERALITĂȚI

Podețul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timișoara - Arad, între stațiile Orțisoara și Vinga, la ieșire din stația Orțisoara, la km 26+918 și subtraversează 1 linie cf. Pe podeț calea ferată este situată în aliniament și în palier. Racordările cu terasamentul sunt realizate cu ziduri întoarse din cărămidă și sferturi de con din pământ, neperecate. Anul de construcție al podețului este 1870, structura fiind realizată de către societatea "MAV".

Podețul CF este o boltă cu intrados în plin cintru. Suprastructura și infrastructura podețului sunt din cărămidă, cu lumina $L_u=2.00m$ și lungime de $L=18.00m$ (FOTO 1 și 2 – Anexa 1).

Calea pe podeț este alcătuită din traverse de beton cu șina S65.

Albia ce subtraversează podețul este conturată și este acoperită cu vegetație.

Pe partea stânga este un drum local de acces spre trecerea de nivel de la km 27+500.

Tot pe partea stângă a căii ferate la circa 40m este un podeț tubular de șosea, cu diametrul de 1.00m și lungime de circa 7.50m.

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiza tehnică am avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

2.1 Copie după fișa podețului;

2.2 Copie după relevul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție catre S.C.CONYSIS PROIECT S.R.L.



2.1 Elemente extrase din fişa podețului

Elementele tehnice generale ale podețului aşa cum reies din fişa tehnică întocmită de "SECȚIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fişa podețului nu este actualizată și conține date numai până în anul 1999;

- a) Podețul este amplasat pe linia Timișoara - Arad la km 26+918;
- b) Lungimea totală a podețului este $L_t=18.00m$ (în fișă apare $L_t=3.20m$);
- c) Lumina are valoarea: $L_u=2.00$;
- d) Tipul structurii este bolta cu intrados în plin cintru, din zidărie de cărămidă;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier (pereu): 1.45m (în fișă 2.45m);
- f) Poziția caii în raport cu grinziile principale și declivitatea: palier;
- g) Poziția axei podețului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podețului, în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: suprastructura și infrastructura din zidărie de cărămidă;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1870, societatea "MAV";
- k) Numărul liniilor de pe podeț și numărul liniilor pentru care este construit podețul: 1 linie;
- l) Tipul şinelor de pe podeț: tip 65.

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea podețului s-a efectuat în data de 3.11.2015 și a avut drept scop realizarea relevului podețului pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulația pe podeț se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatare următoarele:

- **La calea pe podeț**
 - Podețul asigura traversarea unei linii de cale ferată electrificată.
- **La podeț boltit din zidărie cărămidă**
 - Lungimea podețului este de 18.00m;
 - Înălțimea liberă în podețul boltit este de 1.45m;

- Intradosul bolții de cărămidă a fost tencuit dar prezintă degradări și calcefieri (FOTO 2, 3 și 4 – Anexa 1);
 - Pereții lateralii au pe ambele laturi prăbușiri de cărămidă la partea inferioară pe lungimi mari, de circa 4 - 5m (FOTO 2, 3 și 4 – Anexa 1);
 - Pereul, unde este vizibil, este colmatat cu mâl pe zona unde nu este apă (FOTO 2, 3 și 4 – Anexa 1);
 - Timpanele sunt din moloane de piatră și au înălțime insuficientă (FOTO 1 și 5 – Anexa 1);
 - Bolta la ieșiri prezintă cărămizi dislocate, cărămizi lipsă (FOTO 1 și 5 – Anexa 1);
 - Racordarea cu terasamentul se face cu ziduri întoarse din cărămidă care au coronamentul din moloane de piatră și sferturi de con din pământ, neperecate (FOTO 1 și 5 – Anexa 1);
 - Zidurile întoarse din cărămidă sunt degradate, au cărămizi lipsă și au urme de vegetație (FOTO 5 și 6 – Anexa 1);
 - Sunt scări de acces din beton la ambele ieșiri podeț.
-
- ***La albia în zona podețului:***
 - la data vizitei în amplasament era apă în albia podețului (FOTO 3 și 4 – Anexa 1);
 - albia este conturată și este acoperită cu vegetație (FOTO 1 și 5 – Anexa 1).

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 3.11.2015 și având în vedere faptul că structură existentă a fost proiectată și executată în baza normelor vechi existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a podețului.

Soluția 1

În această soluție, podețul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curățare și decolmatare la interiorul podețului;
- se vor realiza reparații prin cămășuire ale suprafețelor vizibile;
- se vor repara racordările cu terasamentul;
- se va curăța albia atât în amonte, cât și în aval de podeț;
- se va reface pereul la interior, pe toată lungimea podețului.



Soluția 2

Această soluție presupune dezafectarea podețului existent și înlocuirea acestuia cu un podeț nou. Tipul, alcătuirea și dimensiunile noului podeț se vor stabili de către proiectant, pe baza datelor avute la dispoziție.

Adoptarea uneia dintre cele două soluții se va face în baza unor studii topo și geo efectuate în amplasament pentru baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Având în vedere că adoptarea soluției 1 presupune lucrări complexe de reparații atât la structura podețului cât și la terasamente și albie, se apreciază că din punct de vedere finanțar soluția 1 va conduce la costuri mai mari.

În consecință se recomanda adoptarea soluției 2.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară punerea în siguranță a structurii. În acest scop se propun următoarele:

- se vor executa lucrări de decolmatare a podețului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă;
- se vor reface provizoriu racordările cu terasamentul;

Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurii, respectiv până la realizarea soluției alese, structurile vor fi atent monitorizate cu accent pe observarea comportării în termeni de deplasări și evoluția degradării.

Prezența expertiza tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- elementele structurii nu au fost grav avariate prin lovire.

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RĂCANEL





Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 26+918



FOTO 1. Vedere amonte podeț boltit



FOTO 2. Prăbușiri pereți laterali




FOTO 3. Prăbuşire cărămidă partea stângă



FOTO 4. Prăbuşire cărămidă partea dreaptă




FOTO 5. Prăbuşire boltă ieşire dreapta



FOTO 6. Zid cărămidă dreapta cu dislocări


SECTIUNE C-C / SECTION C-C

Sc. 1:100




VEDERE A-A/VIEW A-A

Sc. 1:100



VEDERE PLANA B-B/ PLAN VIEW B-B

Sc. 1:100



Observatii podet km 26+918:

- in amonte 2 randuri de caramida dislocate pe partea stanga si dreapta pe circa 5m lungime;
- dislocari de caramida se pot observa si la jumatea lungimii podeturui;
- vegetatie aval, amonte si pe aripi in rosturile caramizii;
- scari cu vegetatie;
- albie conturata;
- linii LC dreapta stalp 58 in dreptul podeturui;
- la circa 20m inainte de podet varf schimbator iesire statie, deasemenea semnal pitic (albastru) la 15m inainte podet;
- statie transformare probabil pentru CFR, alimentare LC la stalp 58A;
- in stanga caii la circa 40m podet tubular sosea, cca. Ø1,00m, latime cca. 7,50m, lungime timpan cca. 8,00m.

Observations culvert km 26+918:

- upstream 2 brick rows are dislocated on left and right sides on approx. 5m length;
- brick dislocations could be also seen at culvert half length;
- vegetation downstream, upstream and on wings in brick joints;
- stairs with vegetation;
- contured riverbed;
- LC lines right to 58 pole in culvert front;
- at approx. 20m before culvert is the head of rail shifter of station exit, also midget signal (bleu) 15m before culvert;
- transforming station, LC supplying to 58A pole;
- on track left side at approx. 40m is a tubular road culvert, approx. Ø1,00m, width 7,50m, headwall length 8,00m.

BENEFICIAR / BENEFICIARY

COMPANIA NATIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA

C

B

A

Indice / Index

Data / Date

Modificarea / Modification

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONISIS PROJECT
 R.C.:J40/3940/1995
PROIECTANT DE SPECIALITATE/
SPECIALIZED DESIGNER

Proiectat / Designed

Numele / Name

Semnătura /Signature

Verificat / Verified

NICOLETA FLORIAN

*Arian*Sef Proiect /
Project Manager

GHEORGHE OANCEA

*Doru*Responsabil Proiect /
Project Responsible

CATALIN SERBAN

Stella

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE

RELEVEU PODET KM 26+918
CULVERT SURVEY KM 26+918Proiect Nr./
Project No
1562/2015Faza / Phase
SF / FSScara/Scale
1:100Data / Date
01/17Codificare Planșă/Drawing Codification
S F F 4 0 6 P D 2 6 0 2 0 0