



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODEȚ KM 31+825**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionut Radu RACANEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Soseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucuresti, 021177



RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

PODET Km 31+825 linia CF 218 Timisoara-Arad

1. GENERALITATI

Podetul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferata electrificata 218 Timisoara - Arad, intre statiile Ortisoara-Vinga, la km 31+825 si subtraverseaza 1 linie cf. Pe podet calea ferata este situata in aliniament si in pantă de 5%. Raccordarile cu terasamentul sunt realizate cu sferturi de con din pamant la iesire dreapta podet si cu ziduri de caramida la iesire stanga podet. Podetul a fost realizat de catre societatea "MAV" si finalizat in anul 1870.

Podetul CF este o bolta cu intrados in plin cintru. Suprastructura si infrastructura podetului sunt din caramida, cu lumina Lu=1.00m si lungime de L=10.90m (FOTO 2, 3 si 6 – Anexa 1).

Calea pe podet este alcătuită din traverse de beton T17 cu sina S65.

Albia ce subtraverseaza podetul este bine conturata dar acoperita cu vegetatie.

Pe partea dreapta este un drum local de acces, cu un tub Premo Ø800, iar pe partea stanga este un drum de acces la trecerea de nivel de la km 32+200.

2. DOCUMENTE CONSULTATE SI CONSTATARI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiza tehnica am avut la dispozitie, în vederea consultarii si analizei, urmatoarele documente:

2.1 Copie dupa fisa podetului;

2.2 Copie dupa relevul intocmit in urma vizitei facuta in teren.

Toate documentele au fost puse la dispozitie catre S.C.CONSIS PROIECT S.R.L.



2.1 Elemente extrase din fisa podetului

Elementele tehnice generale ale podeturui asa cum reies din fisa tehnica întocmita de "SECTIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fisa podeturui nu este actualizata și contine date numai pana in anul 1999;

- a) Podetul este amplasat pe linia Timisoara - Arad la km 31+825;
- b) Lungimea totala a podeturui este $L_t=10.90m$ (in fisa apare $L_t=2.70m$);
- c) Lumina are valoarea: $L_u=1.00m$;
- d) Tipul structurii este bolta cu intrados in plin cintru, din zidarie de caramida;
- e) Înaltimea libera sub grinzi pâna la radier (pereu): 1.00m (in fisa 1.75m);
- f) Pozitia caii în raport cu grinziile principale si panta: panta 5%.;
- g) Pozitia axei podeturui în raport cu axa albiei: normala;
- h) Pozitia axei podeturui, în plan: aliniament;
- i) Materialul de constructie: suprastructura si infrastructura din zidarie de caramida;
- j) Anul de constructie si unitatea constructoare: 1870, MAV;
- k) Numarul liniilor de pe podet si numarul liniilor pentru care este construit podetul:
1 linie;
- l) Tipul sinelor de pe podet: tip 65;

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea podeturui s-a efectuat în data de 3.11.2015 si a avut drept scop realizarea relevelor podeturui pentru obtinerea datelor referitoare la alcătuirea si dimensiunile structurii, precum si identificarea starii tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulatia pe podet se desfasura normal, fara restrictie de viteza.

Cu prilejul vizitei au fost constatate urmatoarele:

- **La calea pe podet**

- Podetul asigura traversarea unei linii de cale ferata electrificata;
- La data vizitei in teren a fost observat un cablu de comunicare paralel cu calea ferata, in albia de pe partea dreapta.



• ***Podet boltit din zidarie caramida***

- Lungimea podetului este de 10.90m;
- Înaltimea libera în podetul boltit este de 1.00m;
- Bolta de caramida a fost tencuită cu beton în interior, dar pe pereti și bolta sunt suprafete mari cu tencuiala căzută (FOTO 2, 3 și 6 – Anexa 1);
- Pereul nu este vizibil fiind colmatat cu un strat gros de mîl uscat (FOTO 3 și 6);
- Timpanul dreapta prezintă o fisură mare la intrados (FOTO 2 – Anexa 1);
- Racordarea cu terasamentul se face cu sferturi de con de pamânt pe partea dreapta și ziduri de caramida pe partea stângă (FOTO 1 și 4, 5 – Anexa 1);
- Sunt scări de acces din beton la ambele ieșiri podet (FOTO 1 și 4 – Anexa 1).

• ***Albia în zona podetului:***

- la data vizitei în amplasament nu era apă în albia podetului;
- albia este conturată dar acoperită cu vegetație (FOTO 1 și 4 – Anexa 1).

3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

În urma analizării documentelor avute la dispozitie, a constatărilor facute cu prilejul vizitei din data de 3.11.2015 se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul ca podetul existent a fost proiectat și executat în baza normelor vechi existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maxima siguranță.

Solutia 1

În aceasta soluție, podetul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curătare și decolmatare la interiorul podetului;
- se vor realiza reparări prin camasuire ale suprafețelor vizibile;
- se vor realiza timpane noi în locul celor existente, degradate;
- se vor refaceră racordările cu terasamentul;
- se va curăta albia atât în amonte, cât și în aval de podet;
- se va executa un pereu la interior, pe toată lungimea podetului.



Solutia 2

Aceasta solutie presupune dezafectarea podetului existent si inlocuirea acestuia cu un podet nou. Tipul, alcatuirea si dimensiunile noului podet se vor stabili de catre proiectant, pe baza datelor avute la dispozitie.

Adoptarea uneia dintre cele doua solutii se va face în baza unor studii topo si geo efectuate în amplasament pe baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Avand in vedere ca adoptarea solutiei 1 presupune lucrari complexe de reparatii atat la structura podetului cat si la terasamente si albie, se apreciaza ca din punct de vedere financiar solutia 1 va conduce la costuri mai mari.

In consecinta se recomanda adoptarea solutiei 2.

PUNEREA ÎN SIGURANTA A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele doua solutii este necesara **punerea în siguranta a structurii**. În acest scop se propun urmatoarele:

- se vor executa lucrari de decolmatare a podetului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatra sparta;
- se vor reface provizoriu racordarile cu terasamentul;


Pe toata durata de timp necesara punerii in siguranta a structurii, respectiv pana la realizarea solutiei alese, podetul va fi atent monitorizat cu accent pe observarea comportarii in termeni de deplasari si evolutia degradarii.

Prezenta expertiza tehnica este valabila 2 ani de la data elaborarii ei in urmatoarele conditii:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamitati naturale (inundatii);
- nu au existat transporturi cu incarcari pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;

Expert Tehnic atestat M.I.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RACANEL





Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 31+825



FOTO 1. Vedere dreapta podeț boltit



FOTO 2. Timpan dreapta fisurat



FOTO 3. Intrados boltă și pereu colmatat





FOTO 4. Vedere stânga podeț boltit



FOTO 5. Timpan stânga podeț boltit



FOTO 6. Intrados și pereu dreapta ax cf



OBSERVATII:

- podetul este colmatat cu noroi uscat si piatra sparta care au micsorat inaltimea libera in podet de la 1,75m la 1.00m;
 - bolta de caramida a fost tencuita cu mortar in interior, care s-a spalat de pe pereti si bolta;
 - timpanul de pe partea stanga a caii a fost tencuit si are zone cu tencuiala cazuta;
 - timpanul dreapta e mai scurt decat cel stang si se termina cu ziduri de caramida, acoperite de vegetatie; si aici tencuiala e cazuta;
 - intradosul boltii aproape de timpanul dreapta este fisurat;
 - albia podeturui este conturata, fara apa, cu vegetatie multa in amonte si aval.

OBSERVATION:

- the culvert is colmated with dry mud and stone which shorten the culvert free height from 1,75m to 1,00m;
 - the brick arch was concrete coated inside, which was washed from the walls and arch;
 - the headwall from the left side was concrete coated and has zones with fallen coat;
 - the right headwall is shorter then the left one and ends with brick walls, covered by vegetation; the coat is also fallen;
 - headwall on right side is in a better shape, but covered with vegetation;
 - the arch intrados close to the right headwall is fissured;
 - the riverbed is sharp, without water, with much vegetation upstream and downstream.

**BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NATIONALĂ**



| | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| C | | | | | |
| B | | | | | |
| A | | | | | |
| Indice / Index | Data / Date | Modificarea / Modification | Proiectat / Designed | Verificat / Verified | Sef Proiect / Project Manager |

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

PROIECTANT DE SPECIALITATE/
SPECIALIZED DESIGNER

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE
RELEVUE PODET KM 31+825



B.C. 140/3940/1995

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|---|---|------------------|---|
| Proiectat / Designed | Numele / Name | Semnatura /Signature | Proiectat/Designed | Numele / Name | Semnatura /Signature |
| | NICOLETA FLORIAN |  | | NICOLETA FLORIAN |  |
| | LAURENTIU DRAGAN |  | | LAURENTIU DRAGAN |  |
| Sef Proiect / Project Manager | CATALIN SERBAN |  | Responsabil Proiect / Project Responsible | CATALIN SERBAN |  |

| | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Proiect Nr./ Project No 1562/2015 | Faza / Phase SF / FS | Scara/Scale 1:100 | Data / Date 01/17 | Codificare Planșă/Drawing Codification S F F 4 0 8 P D 2 6 0 2 3 0 |
|---|-------------------------|----------------------|----------------------|--|