



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Project SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODEȚ KM 35+231**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Şoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucureşti, 021177



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PODEȚ Km 35+231 linia CF 218 Timișoara-Arad

1. GENERALITĂȚI

Podețul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale

ferată electrificată simplă 218 Timișoara Nord - Arad, între stațiile Vinga și Șag, la km 35+231 și asigură scurgerea apelor din ploi torențiale. Pe podeț calea ferată este situată în aliniament și în declivitate de 5%. Racordările cu terasamentul sunt realizate cu sferturi de con acoperite cu piatră. Podețul a fost finalizat în anul 1870 de către societatea "MAV".

Podețul CF este alcătuit dintr-o suprastructură tip dală din piatră cioplită și o infrastructură de zidărie de cărămidă. Timpanele la ambele ieșiri ale podețului sunt realizate din moloane de piatră. Racordarea podețului cu terasamentele se face prin patru sferturi de con acoperite cu piatra. Pereul din podeț și de la capete este din piatră.

Calea pe podeț este alcătuită din traverse de beton T17 cu şina S65.

Albia ce subtraversează podețul este conturată și acoperită cu vegetație.

Pe partea stânga este un drum de pământ spre trecerea de nivel.

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiză tehnică am avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

2.1 Copie după fișa podețului;

2.2 Copie după releveul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție către S.C.CONYSIS PROJECT S.R.L.



2.1 Elemente extrase din fişa podețului

Elementele tehnice generale ale podețului aşa cum reies din fişa tehnică întocmită de "SECTIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fişa podețului nu este actualizată și conține date numai până în anul 1999;

- a) Podețul este amplasat pe linia Timișoara - Arad la km 35+231;
- b) Lungimea totală a podețului este $L_t=8.50m$ (în fișă apare $L_t=1.80m$);
- c) Lumina are valoarea: $L_u=0.60m$;
- d) Tipul structurii: dală din piatră cioplită și infrastructura din zidărie de cărămidă;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier (pereu): 1.00m;(0.70m-0.90m, măsurat în teren)
- f) Poziția caii în raport cu grinziile principale și pantă: sus, 5‰.;
- g) Poziția axei podețului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podețului în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: pentru suprastructură piatră cioplită, iar pentru infrastructură zidărie de cărămidă;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1870, societatea "MAV";
- k) Numărul liniilor de pe podeț și numărul liniilor pentru care este construit podețul: o linie;
- l) Tipul șinelor de pe podeț: tip 65.

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea podețului s-a efectuat în data de 2.11.2015 și a avut drept scop realizarea relevueului podețului pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulația pe podeț se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatare următoarele:

- **La calea pe podeț**
 - Podețul asigura traversarea pentru o linie de cale ferată electrificată;
 - La data vizitei în teren a fost observat pe partea dreaptă a podețului un cablu de comunicare în teacă metalică.
- **La podețul dalat din piatră cioplită**
 - Lungimea podețului este de 8.50m;



- Înălțimea liberă în podeț este 0.70m pe partea stângă și 0.80m pe partea dreaptă;
- Suprastructura podețului alcătuită din moloane de piatră cioplite prezintă dislocări, crăpături, infiltrări (FOTO 2 și 7 – Anexa 1);
- Infrastructura podețului alcătuită din zidărie de cărămidă prezintă dislocări, fisuri, calcifieri (FOTO 2, 3, 5 și 6 – Anexa 1);
- Pereul de piatră din podeț este degradat și colmatat cu resturi de piatră și cărămidă (FOTO 2 și 6 – Anexa 1);
- Racordarea cu terasamentul se face cu sferturi de con acoperite cu piatră care sunt înierbate la rosturi și au zone cu pietre desprinse (FOTO 1 și 4 – Anexa 1);
- Scările de taluz sunt acoperite de piatră spartă (FOTO 8 – Anexa 1);
- Timpanele podețului sunt acoperite de vegetație și piatră spartă (FOTO 4 și 8 – Anexa 1).

La albia în zona podețului:

- la data vizitei în amplasament nu era apă în albia râului;
- albia este parțial conturată și acoperită cu vegetație (FOTO 8 – Anexa 1).

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 2.11.2015 și având în vedere faptul că structură existentă a fost proiectată și executată în baza normelor vechi existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate și siguranță, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a podețului.

Soluția 1

În această soluție, podețul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curățare și decolmatare la interior;
- se vor realiza reparații prin cămășuire cu beton ale suprafețelor degradate;
- hidroizolația se va reface în totalitate având în vedere infiltrările ce pot fi observate la intrados, pe toată lungimea podețului;
- se vor realiza racordările podețului cu terasamentele prin execuția unor aripi din beton monolit/prefabricate sau sferturi de con pereate;
- se vor repara timpanele ce asigură stabilitatea prismului de piatră spartă;



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

- se va curăța albia atât în amonte, cât și în aval de podeț;
- se va repara pereul la interior, pe toată lungimea podețului.

Soluția 2

Această soluție presupune dezafectarea podețului existent și înlocuirea acestuia cu un podeț nou. Tipul, alcătuirea și dimensiunile noului podeț se vor stabili de către proiectant, pe baza datelor avute la dispoziție.

Adoptarea uneia dintre cele două soluții se va face în baza unor studii topo și geo efectuate în amplasament pentru baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Având în vedere starea de degradare avansată a podețului existent, adoptarea soluției 1 presupune lucrări complexe de reparații, atât la structura podețului, cât și la terasamente și albie, prin urmare aplicarea acestei soluții va conduce la costuri mai mari.

În consecință se recomandă adoptarea soluției 2.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară punerea în siguranță a structurii. În acest scop se propun următoarele:

- se vor executa lucrări de decolmatare a podețului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă;
- se vor reface provizoriu raccordările cu terasamentul;

Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurii, respectiv până la realizarea soluției alese, structura va fi ținută sub observație pentru a identifica eventuale deplasări excesive și evoluția unor eventuale degradări.

Prezenta expertiză tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- elementele structurii nu au fost grav avariate prin lovire.



Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr. ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 35+231



CONSIS PROIECT

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBES – TIMIȘOARA – ARAD"



FOTO 1. Vedere dreapta podeț dalat




FOTO 2. Interior podeț dalat



FOTO 3. Timpan podeț dalat.



FOTO 4. Vedere stânga podeț dalat



FOTO 5. Pereți degradăți podeț dalat




FOTO 6. Perete cu cărămizi dislocate




FOTO 7. Interior podeț dalat




FOTO 8. Albie podeț stânga




SECTIUNE A-A/SECTION A-A

Sc. 1:50




VEDERE B-B/VIEW B-B

Sc. 1:50



VEDERE PLANA/PLAN VIEW

Sc. 1:50



BENEFICIAR / BENEFICIARY

COMPANIA NATIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA



C

B

A

Indice / Index

Data / Date

Modificarea / Modification

PROIECTANT DE SPECIALITATE/ SPECIALIZED DESIGNER

Proiectat / Designed

Verificat / Verified

Sef Proiect/
Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE

RELEVU PODET KM 35+231
CULVERT SURVEY KM 35+231

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONSIS PROJECT
R.C.:J40/3940/1995

	Numele / Name	Semnătura /Signature
Proiectat / Designed	OVIDIU POTECARU	
Verificat / Verified	GHEORGHE OANCEA	
Sef Proiect / Project Manager	CATALIN SERBAN	

	Numele / Name	Semnătura /Signature
Proiectat/Designed	OVIDIU POTECARU	
Verificat/Verified	GHEORGHE OANCEA	
Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN	

Proiect Nr./ Project No	Faza / Phase	Scara/Scale	Data / Date	Codificare Planșă/Drawing Codification
1562/2015	SF / FS	1:50	01/17	S F F 4 0 9 P D 2 6 0 2 6 0

OBSERVATII:

- Suprastructura podetului este alcătuită din dale din piatră cioplita și prezintă dislocări, crapături și infiltrări;
- Infrastructura podetului este alcătuită din zidarie de cărămidă și prezintă dislocări și fisuri;
- Podetul este colmatat pe toată lungimea acestuia cu pamant, piatră spartă, caramizi, etc.;
- Timpanul vizibil prezintă fisuri și defecte de fata vazută;
- Racordarea cu terasamentul este realizată cu pereu din piatră bruta;
- Amenajarea din piatră bruta este înierbată și degradată.

OBSERVATIONS:

- The bridge superstructure is made of slabs of carved stone and shows the dislocations, cracks and infiltrations;
- Infrastructure bridge is made of brick and presents dislocations and cracks;
- Is clogged footbridge throughout its length with earth, stone bricks, etc.;
- The tympan shows visible damage and cracks face seen;
- Connection with the pitching embankment is made from rough stone;
- Arranging from raw stone is grassy and degraded.