



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PODEȚ KM 35+943**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică podeț
2. Anexă foto
3. Plan releveu



Dr.ing. Ionut Radu RACANEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Soseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucuresti, 021177



RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA PODET Km 35+943 linia CF 218 Timisoara-Arad

1. GENERALITATI

Podetul care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferata electrificata simpla 218 Timisoara - Arad, intre statiile Vinga si Sag, la km 35+943 si asigura scurgerea apelor din ploi torrentiale. Pe podet calea ferata este situata in aliniament si in rampa de 5%. Racordarile cu terasamentul sunt realizate din piatra bruta. Podetul a fost finalizat in anul 1870 de catre societatea "MAV".

Podetul CF este o bolta cu intrados in plin cintru. Suprastructura si infrastructura podetului sunt din caramida, cu lumina Lu=1.00m si lungime de L=6.70m (FOTO 1, 2, 5 si 6– Anexa 1).

Calea pe podet este alcautita din traverse de beton T17 cu sina S60.

Albia ce subtraverseaza podetul este partial conturata si este acoperita cu vegetatie.

Pe partea dreapta si stanga de-a lungul caii ferate sunt drumuri agricole locale de acces.

2. DOCUMENTE CONSULTATE SI CONSTATARI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiza tehnica am avut la dispozitie, în vederea consultarii si analizei, urmatoarele documente:

- 2.1 Copie dupa fisa podetului;
- 2.2 Copie dupa relevul intocmit in urma vizitei facuta in teren.

Toate documentele au fost puse la dispozitie catre S.C.CONYSIS PROIECT S.R.L.

2.1 Elemente extrase din fisa podetului



Elementele tehnice generale ale podetului asa cum reies din fisa tehnica întocmită de "SECTIA L9 ARAD" sunt prezentate în continuare. Fisa podetului nu este actualizată și conține date numai până în anul 1999;

- a) Podetul este amplasat pe linia Timisoara - Arad la km 35+943;
- b) Lungimea totală a podetului este $L_f=6.70m$ (în fisa apare $L_f=2.20m$);
- c) Lumina are valoarea: $L_u=1.00m$;
- d) Tipul structurii: suprastructura și infrastructura din zidarie de caramida;
- e) Înaltimea liberă sub grinzi până la radier (pereu): 0.90m (în fisa 1.00m);
- f) Poziția căii în raport cu grinzelor principale și pantă: rampă 5‰;.
- g) Poziția axei podetului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei podetului în plan: aliniament;
- i) Materialul de construcție: suprastructura și infrastructura din zidarie de caramida;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 1870, MAV;
- k) Numarul liniilor de pe podet și numarul liniilor pentru care este construit podetul: 1 linie;
- l) Tipul sinelor de pe podet: tip 60;

2.2 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizita în amplasament s-a efectuat în data de 2.11.2015 și a avut drept scop realizarea relevelor podetului pentru取得 datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale.

La data vizitei, circulația pe podet se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatate următoarele:

- **La Calea pe podet**
 - Podetul asigura traversarea pentru o linie de cale ferată electricificată.
- **Podet boltit din zidarie caramida**
 - Lungimea podetului este de 6.70m;
 - Înaltimea liberă în podet este de 0.90m;
 - Suprastructura podetului alcătuită din zidarie caramida prezintă dislocări mari și crapaturi (FOTO 2, 4 și 5 – Anexa 1);



- Infrastructura podetului alcătuită din zidarie de caramida prezintă dislocări, prăbușiri locale (FOTO 2, 3, și 5 – Anexa 1);
 - Pereul de piatră din podet este degradat și acoperit cu resturi de piatră și caramida (FOTO 2 și 5 – Anexa 1);
 - Racordările cu terasamentul sunt sferturi de con din piatră brută, cele de pe partea dreapta sunt parțial prăbușite, peste care a căzut piatră spartă din terasament (FOTO 1, 6 și 7 – Anexa 1);
 - Pe fețele timpanelor sunt dislocări ale zidăriei din caramida (FOTO 2 și 6 – Anexa 1).
- ***La albie în zona podetului:***
 - la data vizitei în amplasament nu era apă în albia raului;
 - albia este parțial conturată și este acoperita cu vegetație.

3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

În urma analizării documentelor avute la dispozitie, a constatărilor facute cu prilejul vizitei din data de 2.11.2015 se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus și faptul ca structura existentă a fost proiectată și executată în baza normelor vechi existente și nu mai corespunde din punct de vedere al condițiilor de durabilitate, în continuare vor fi prezentate două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maxima siguranță.

Solutia 1

În această soluție, podetul va fi consolidat astfel:

- se vor executa lucrări de curătare și decolmatare la interior;
- se vor realiza reparări prin camasuire cu beton ale suprafetelor degradate;
- se vor realiza racordările podetului cu terasamentul prin execuția unor aripi din beton monolit/prefabricate;
- se vor repara timpanele ce asigură stabilitatea prismului de piatră spartă;
- se va curăta albia atât în amonte, cât și în aval de podet;
- se va repara pereul la interior, pe toată lungimea podetului.

Solutia 2



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

Aceasta solutie presupune dezafectarea podetului existent si inlocuirea acestuia cu un podet nou. Tipul, alcatuirea si dimensiunile noului podet se vor stabili de catre proiectant, pe baza datelor avute la dispozitie.

Adoptarea uneia dintre cele doua solutii se va face în baza unor studii topo si geo efectuate în amplasament pe baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Avand in vedere starea de degradare avansata a podetului existent, adoptarea solutiei 1 presupune lucrari complexe de reparatii, atat la structura podetului, cat si la terasamente si albie, prin urmare aplicarea acestei solutii va conduce la costuri mai mari.

In consecinta se recomanda adoptarea solutiei 2.

PUNEREA ÎN SIGURANTA A STRUCTURII

Pâna la aplicarea uneia dintre cele doua solutii este necesara **punerea în siguranta a structurii**. În acest scop se propun urmatoarele:

- se vor executa lucrari de decolmatare a podetului la interior;
- se va asigura stabilitatea prismului de piatra sparta;
- se vor reface provizoriu racordarile cu terasamentul.

Pe toata durata de timp necesara punerii in siguranta a structurii, respectiv pana la realizarea solutiei alese, podetul va fi atent monitorizat cu accent pe observarea comportarii in termeni de deplasari si evolutia degradarii.

Prezenta expertiza tehnica este valabila 2 ani de la data elaborarii ei in urmatoarele conditii:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamitati naturale (inundatii);
- nu au existat transporturi cu incarcari pe osie ce exced valorile considerate la proiectare.



Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RACANEL



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

ANEXA 1 – FOTO PODEȚ KM 35+943



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"



FOTO 1. Vedere stânga podeț boltit



FOTO 2. Boltă prăbușită pe partea dreaptă



FOTO 3. Perete cărămidă prabușit




FOTO 4. Intrados podeț boltit




FOTO 5. Boltă și pereu degradate



FOTO 6. Vedere dreapta podeț boltit







FOTO 7. Racordare dreapta acoperită cu piatră spartă



SECTIUNE LONGITUDINALA A-A/ LONGITUDINAL SECTION A-A
Sc.1:100




VEDERE PLANA C-C/ PLAN VIEW C-C
Sc. 1:100



NOTA:

1. Inaltimea libera in podet este de 0.90m
2. Suprastructura podetului, alcătuită din zidarie caramida prezintă dislocări mari și crăpături
3. Infrastructura podetului alcătuită din zidarie de caramida prezintă dislocări, prăbușiri locale;
4. Pereul de piatră din podet este degradat și acoperit cu resturi de piatră și caramida;
5. Racordările cu terasamentul sunt sferturi de con din piatră brută, cele de pe partea dreaptă sunt parțial prăbușite, peste care a căzut piatră spartă din terasament;
6. Pe fețele timpanelor sunt dislocări ale zidăriei din caramida.

VEDERE TRANSVERSAL B-B/ TRANSVERSAL VIEW



NOTE:

1. The free height in the culvert is 0.90m;
2. The culvert superstructure is made of brick masonry and it has large deployments and shows cracks;
3. The culvert infrastructure is made made of brick masonry and it has large deployments and local collapses of the masonry;
4. The eardrums of the culvert is damaged and covered with remnants of stone and brick;
5. The connection with the embankment it done with cone quarters of rough stone, the one an the right is partially collapsed with crushed stone felled over from the embankment;
6. The eardrums have dislocations of masonry brick .



BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NAȚIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA

C					
B					
A					
Indice / Index	Data / Date	Modificarea / Modification	Proiectat / Designed	Verificat / Verified	Sef Proiect/ Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONSiS PROJECT
R.C.:J40/3940/1995

PROIECTANT DE SPECIALITATE/
SPECIALIZED DESIGNER

Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature
Proiectat / Designed	OVIDIU POTECARU		Proiectat/Designed	OVIDIU POTECARU	—
Verificat / Verified	LAURENTIU DRAGAN		Verificat/Verified	LAURENTIU DRAGAN	—
Sef Proiect / Project Manager	CATALIN SERBAN		Responsabil Proiect Project Responsible	CATALIN SERBAN	—

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE

RELEVEU PODET KM 35+943
CULVERT SURVEY KM 35+943

Proiect Nr./ Project No	Faza / Phase	Scara/Scale	Data / Date	Codificare Planșă/Drawing Codification
1562/2015	SF / FS	1:100;1:50	01/17	S F F 4 0 9 P D 2 6 0 2 7 0