



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR” -S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ
PASAJ KM 54+525**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică pasaj
2. Anexa foto
3. Plan releveu




Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Şoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 Bucureşti, 021177



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PASAJ Km 54+525 linia CF 218 Timișoara-Arad

1. GENERALITĂȚI

Podul, pentru cale simplă, care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timișoara - Arad, între stațiile Aradul Nou și Arad la km 54+525 în localitatea Arad și are rol de pasaj inferior peste strada Voinicilor.

Pe pasaj calea ferată este situată în curbă și posibil, palier.

Calea pe pasaj este pe traverse de beton și şine tip 60. Pe pasaj sunt dispuse contrașine interioare.

Anul construcției pasajului este 2000, conform fișei pasajului.

Suprastructura pasajului constă în patru tabliere independente, tip GMIB, cu deschideri de 8.00+2x16.25+8.00m (FOTO 10 – Anexa 1);

Aparatele de reazem sunt metalice de tipul shină (profil metalic) înglobată în beton.

Pasajul este prevăzut cu trotuare de serviciu și parapete de siguranță, metalic.

Infrastructura pasajului este din beton, iar racordarea pasajului cu terasamentul se face cu sferturi de con din pământ.

Sunt canale de cabluri pe ambele părți, montate în afara parapetelor.

La inspectarea amplasamentului s-au relevat următoarele: tablierele sunt de tipul grinzi metalice înglobate în beton, în stare bună; sunt urme de corozie la elementele metalice tehnologice de suspendare a cofrajului autoportant din perioada execuției; infrastructurile sunt în bună stare; jgheaburile de colectare și evacuare ape pluviale de pe



suprastructură necesită a fi curățate și refăcută protecția anticorozivă; nu sunt scări de acces pe terasament.

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiză tehnică am avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

- 2.1 Copie după fișa pasajului;
- 2.2 Copie după schema generală a pasajului;
- 2.3 Copie după relevul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție către S.C.CONSIS PROIECT S.R.L.

2.1 Elemente extrase din fișa pasajului

Elementele tehnice generale ale pasajului aşa cum reies din fișa tehnică întocmită de Secția L8 Arad sunt prezentate în continuare.

- a) Pasajul este amplasat pe linia de cale ferată simplă electrificată 218 Timișoara-Arad, între stațiile Aradul Nou și Arad la km 54+525;
- b) Podul constă în patru tabliere independente tip GMIB, cu deschiderile de 8.00+2x16.25+8.00m.
- c) Lumina are valoarea: $L_u=7.50+2x15.50+7.50m$;
- d) Lungimea totală a pasajului este $L_t=56.55m$;
- e) Sistemul grinziilor: grinzi metalice înglobate în beton;
- f) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier: 5.50m (măsurat 5.15m);
- g) Poziția căii în raport cu grinziile principale și pantă: sus și palier;
- h) Poziția axei pasajului în raport cu axa albiei: normală;
- i) Poziția axei pasajului în plan: amplasat în curbă;
- j) Felul aparatelor de reazem: şină cf;
- k) Materialul de construcție: pentru suprastructura și infrastructură beton armat;
- l) Anul de construcție și unitatea constructoare: 2000. Pasajul a fost construit de către GSDP Timișoara;
- m) Numărul liniilor de pe pasaj și numărul liniilor pentru care este construit pasajul: o singură linie;
- n) Tipul şinelor de pe pod: S60;
- o) Felul și lungimea contraşinelor: şine cf.



2.2 Elemente extrase din copia după schema generală a pasajului

Din schița pasajului se identifică schema generală a suprastructurii, lumina între infrastructuri, gabaritul liber sub pod etc.

Conform schemei generale a pasajului elementele de infrastructură sunt trei pile fundate direct la cota -11.00m față de N.S.T și două culee fundate direct la cota - 8.00m . față de N.S.T.

2.3 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea pasajului s-a efectuat în dată de 31.05.2016 și a avut drept scop realizarea relevelor pasajului pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale și prinderilor acestora.

La data vizitei circulația pe pasaj se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatate următoarele:

- ***La calea pe pasaj***

- calea pe pasaj este realizată cu traverse de beton (FOTO 1 – Anexa 1);

- ***La suprastructură***

- suprastructura constă în patru tabliere independente, tip GMIB, cu deschideri de 8.00+2x16.25+8.00m.
 - dala de beton prezintă pe unele zone defecte ca: infiltrări, calcifieri, beton desprins (FOTO 4, 5, 6 și 8 – Anexa 1);
 - sunt urme de coroziune la elementele metalice tehnologice de suspendare a cofrajului autoportant din perioada execuției (FOTO 9 – Anexa 1);
 - șina cf de rezemare este corodată (FOTO 7 – Anexa 1);
 - jgheaburile de colectare și evacuare ape pluviale de pe suprastructură necesită a fi curățate și refăcută protecția anticorozivă;

- ***La infrastructură;***

- infrastructura (3 pile și două culee) se prezintă în stare bună (FOTO 2 și 3 – Anexa 1);



- racordarea cu terasamentele este realizată cu sferturi de con din pământ (FOTO 2 și 3 – Anexa 1);

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 31.05.2016, se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus și starea pasajului existent, propunem două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a pasajului.

Soluția 1

În această soluție, pasajul va fi reparat și consolidat astfel:

- se va realiza repararea (refacerea) elementelor de beton degradare;
- refacerea protecției anticorozive a elementelor metalice;
- curățarea jgheaburilor de colectare și evacuare a apelor pluviale de pe suprastructură;
- curățarea vegetației de pe sferturile de con și matarea rosturilor;
- se vor reface scări de acces pe taluz.

Soluția 2

Soluția constă în realizarea unui pod nou, soluția de realizare și dimensiunile fiind stabilite de către proiectant, în funcție de rezultatele studiilor topo și geotehnice efectuate în amplasament.

Adoptarea uneia dintre cele două soluții se va face în baza unor studii topo și geo efectuate în amplasament, pe baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Având în vedere că adoptarea soluției 2 presupune costuri mai mari, se recomandă adoptarea soluției 1.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară punerea în **siguranță a structurii**. În acest scop se propun următoarele:

- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă;



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"


Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurii, respectiv până la realizarea soluției alese, structura va fi ținută sub observație cu accent pe observarea comportării în termeni de deplasări și evoluția degradărilor.

Prezenta expertiza tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:

- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7);
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- elementele pasajului nu au suferit avarii prin lovirea de către vehicule.

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL





**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
ANEXA 1 – FOTO PASAJ KM 54+525



FOTO 1. *Vedere sus pasaj cf*



FOTO 2 și 3. Culee stânga și dreapta



FOTO 4 și 5. Defecții beton suprastructură



FOTO 6. Defecție beton suprastructură



FOTO 7. Șină rezemare corodată




FOTO 8. Infiltrații și beton degradat

FOTO 9. Coroziune locală



FOTO 10. Elevație pasaj



| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| R.C.J40/3940/1995 | | | | | | | | | | | |
| BENEFICIAR / BENEFICIARY DE CAI FERATE "CFR" SA | | | | | | | | | | | |
| PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER LUDERNTIU DRAGANI | | | | | | | | | | | |
| PROIECTANT DE SPECIALITATE / SPECIALIZED DESIGNER NICOLETA FLORIN | | | | | | | | | | | |
| FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD | | | | | | | | | | | |
| STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD | | | | | | | | | | | |
| DENUMIREA LUCRARII / PROJECT TITLE | | | | | | | | | | | |
| FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD | | | | | | | | | | | |
| DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE | | | | | | | | | | | |
| PASSAGE SURVEY KM 54+525 | | | | | | | | | | | |
| RELIEVEU PASAJU KM 54+525 | | | | | | | | | | | |
| DENUMIREA SEMNATURĂ / SIGNATURE | | | | | | | | | | | |
| Numele / Name Semnătura / Signature | | | | | | | | | | | |
| Proiectat / Designer Self Project Manager | | | | | | | | | | | |
| Verificat / Verifed Self Project Manager | | | | | | | | | | | |
| Proiectat/Designd Nicolae FLORIAN | | | | | | | | | | | |
| Verificat/verifed Laurerntiu DRAGAN | | | | | | | | | | | |
| Project Nr. 1562/2015 | | | | | | | | | | | |
| Data / Date 01/17 | | | | | | | | | | | |
| Scara/Scale SF / FS | | | | | | | | | | | |
| Faza / Phase SF / FS | | | | | | | | | | | |
| Scara/Scale SF / FS | | | | | | | | | | | |
| Proiectare Planşa/Drawing Codification | | | | | | | | | | | |
| S F E 4 1 5 P D 4 | | | | | | | | | | | |
| 0 4 7 0 | | | | | | | | | | | |

ELEVATION/ELEVATION Sc. 1:200



PLAN/PLAN VIEW Sc. 1:200

SECTIONAL PLAN/PLAN VIEW Sc. 1:200


CONSiS PROJECT

R.C.:40/3940/1995

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|
| 0 | 6047 | 0 | 02/02 | Codificare Planșă/Drawing Codification | |
| Project Manager | CATALIN SERBAN | Project Responsible | CATALIN SERBAN | Project Responsible | |
| Verifier / Verified | LURENTIU DRAGAN | Verifier / Verified | LURENTIU DRAGAN | Verifier / Verified | |
| Project / Designated | OVIDIU POTECAU | Project / Designated | OVIDIU POTECAU | Project / Designated | |
| Numere / Name | Semnatura / Signature | Numere / Name | Semnatura / Signature | Numere / Name | |
| PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER | SPESIALIZAT DE SPECIALE | PROIECTANT DE SPECIALE | SPESIALIZAT DE SPECIALE | PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER | |
| A | | | | A | |
| B | | | | B | |
| C | | | | C | |
| DENUMIREA LUCRARII / PROJECT TITLE | FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD | STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD | DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE | PASSEGE SURVEY KM 54+525 | RELEVUE PASAJ KM 54+525 |
| Indice / Index | Data / Date | Modificarea / Modification | Proiectat / Designed | Verifier / Verified | Proiect Manager |



SECȚIUNE A-A/SECȚION A-A
SECȚIUNE B-B/SECȚION B-B
Sc. 1:100



SECȚIUNE A-A/SECȚION A-A
SECȚIUNE B-B/SECȚION B-B
Sc. 1:100