



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : **Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.**

Contractant : **Consis Proiect SRL**

EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PASAJ KM 54+901



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică pasaj
2. Anexa foto
3. Plan releveu




Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL

Expert tehnic, atestat Seria U nr.08876/15.11.2011

Șoseaua Colentina nr.16, bl.B3, et.8, apt.67

Sector 2 București, 021177



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

PASAJ Km 54+901 linia CF 218 Timișoara-Arad

1. GENERALITĂȚI

Pasajul, pentru cale simplă, care face obiectul prezentei expertize tehnice este amplasat pe linia de cale ferată electrificată 218 Timișoara - Arad, între stațiile Aradul Nou și Arad la km 54+901 în localitatea Arad și are rol de pasaj pietonal și pasaj inferior pentru autoturisme.

Pasajul are o lungime de 6.45m și o lăună de 4.00m.

Pe pasaj calea ferată este situată în curbă și posibil, palier.

Calea pe pasaj este pe traverse de beton și șine tip 60 (FOTO 6 – Anexa 1). Pe pasaj nu sunt dispuse contrașine.

Anul construcției pasajului este 2000, conform fișei pasajului.

Suprastructura pasajului este din dale prefabricate din beton, tip D4, fiind prevăzut cu timpane din beton și parapet de siguranță, metalic (FOTO 6, 7 și 8 – Anexa 1);

Infrastructura pasajului este din elemente prefabricate din beton, tip L1, iar racordarea pasajului cu terasamentul se face cu aripi din beton (FOTO 1 și 7 – Anexa 1);

Nu s-au identificat cabluri pe zona pasajului.

La inspectarea amplasamentului s-au relevat următoarele: toate elementele de beton ale pasajului sunt în stare bună, necesitând lucrări minore de reparații (curățarea suprafețelor, reparații locale ale betonului de față văzută, știrbituri la muchii și rosturi); parapetele de siguranță metalice sunt tratate anticoroziv, în stare bună; radierul în pasaj este din asfalt în stare bună; nu s-au identificat scări de acces pe terasament; în pasaj

este rețea de iluminat, constituită din conductori și lămpi de iluminat; stabilitatea prismeii căii este asigurată la limită (există piatră spartă în exces).

2. DOCUMENTE CONSULTATE ȘI CONSTATĂRI DIN ANALIZA LOR

În vederea întocmirii prezentului raport de expertiză tehnică am avut la dispoziție, în vederea consultării și analizei, următoarele documente:

2.1 Copie după fișa pasajului;

2.2 Copie după schema generală a pasajului;

2.3 Copie după releveul întocmit în urma vizitei făcută în teren.

Toate documentele au fost puse la dispoziție către S.C.CONSIS PROIECT S.R.L.

2.1 Elemente extrase din fișa pasajului

Elementele tehnice generale ale pasajului așa cum reies din fișa tehnică întocmită de Secția L8 Arad sunt prezentate în continuare.

- a) Pasajul este amplasat pe linia de cale ferată simplă electrificată 218 Timișoara-Arad, între stațiile Aradul Nou și Arad la km 54+901;
- b) Pasajul are o singură deschidere alcătuită dintr-o dală de beton armat cu deschiderea de $L=4.30m$;
- c) Lumina are valoarea: $L_v=4.00m$;
- d) Lungimea totală a pasajului este $L_t=6.45m$;
- e) Înălțimea liberă sub grinzi până la radier: 2.15m;
- f) Poziția căii în raport cu grinzile principale și panta: sus și palier;
- g) Poziția axei pasajului în raport cu axa albiei: normală;
- h) Poziția axei pasajului în plan: amplasat în aliniament ;
- i) Materialul de construcție: pentru suprastructura dală din beton armat, și pentru elementele de infrastructură beton;
- j) Anul de construcție și unitatea constructoare: 2000. Pasajul a fost construit de către GSDP Timișoara;
- k) Numărul liniilor de pe pasaj și numărul liniilor pentru care este construit pasajul: o singură linie;
- l) Tipul șinelor de pe pod: S60;

2.2 Elemente extrase din copia după schema generală a pasajului

Din schița pasajului se identifică schema generală a suprastructurii, lumina între infrastructuri, gabaritul liber sub pod etc.

Conform schemei generale a pasajului elementele de infrastructură sunt elemente prefabricate din beton tip L. Cota de fundare este la -5.48m față de N.S.T iar natura terenului de fundare este: nisip cu pietriș.

2.3 Elemente extrase din documentul "Raport vizitare obiectiv"

Vizitarea pasajului s-a efectuat în dată de 31.05.2016 și a avut drept scop realizarea releveului pasajului pentru obținerea datelor referitoare la alcătuirea și dimensiunile structurii, precum și identificarea stării tehnice a elementelor structurale și prinderilor acestora.

La data vizitei circulația pe pasaj se desfășura normal, fără restricție de viteză.

Cu prilejul vizitei au fost constatate următoarele:

- **La calea pe pasaj**
 - calea pe pasaj este realizată cu traverse de beton (FOTO 6 – Anexa 1);

- **La suprastructură**
 - suprastructura constă într-o dală de beton armat cu deschiderea de $L=4.30\text{m}$;
 - elementele de beton ale pasajului sunt în stare bună, necesitând lucrări minore de reparații (curățarea suprafețelor, reparații locale ale betonului de față văzută, știrbituri la muchii și rosturi) (FOTO 3, 4 și 5 – Anexa 1);

- **La infrastructură**
 - infrastructura se prezintă în stare bună necesitând doar reparații locale ale betonului de față văzută;
 - racordarea cu terasamentele este realizată cu aripi prefabricate din beton (FOTO 1, 2 și 7 – Anexa 1);

3. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În urma analizării documentelor avute la dispoziție, a constatărilor făcute cu prilejul vizitei din data de 31.05.2016, se pot formula următoarele concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus și starea pasajului existent, propunem două soluții pentru exploatarea viitoare în condiții de maximă siguranță a pasajului.

Soluția 1

În această soluție, pasajul va fi reparat și consolidat astfel:

- se vor realiza reparații ale suprafețelor de beton degradate la intradosul dalei;
- se vor realiza reparații ale suprafețelor de beton degradate la infrastructurile existente;
- se va reface hidroizolația în totalitate având în vedere infiltrațiile ce pot fi observate la intradosul dalei, pe toată lungimea pasajului;
- se vor remedia toate defectele întâlnite la timpanele și aripile prefabricate;
- se vor reface terasamentele de la capetele podului și prismul de piatră spartă;
- se vor realiza scări de acces pe taluz.

Soluția 2

Soluția constă în realizarea unui pod nou, având lungimea necesară linei cf proiectate în cadrul reabilitării. Soluția de realizare și dimensiunile vor fi stabilite de către proiectant, în funcție de rezultatele studiilor topo și geotehnice efectuate în amplasament.

Adoptarea uneia dintre cele două soluții se va face în baza unor studii topo și geo efectuate în amplasament, pe baza unei analize cost-beneficiu bine fundamentate.

Având în vedere că adoptarea soluției 2 presupune costuri mai mari, se recomandă adoptarea soluției 1.

PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A STRUCTURII

Până la aplicarea uneia dintre cele două soluții este necesară **punerea în siguranță a structurii**. În acest scop se propun următoarele:

- se va asigura stabilitatea prismului de piatră spartă, eventual prin supraînălțarea aripilor și timpanelor existente;

Pe toată durata de timp necesară punerii în siguranță a structurii, respectiv până la realizarea soluției alese, structura va fi ținută sub observație cu accent pe observarea comportării în termeni de deplasări și evoluția degradărilor.

Prezenta expertiză tehnică este valabilă 2 ani de la data elaborării ei în următoarele condiții:



- nu a avut loc nici un eveniment seismic major (cutremur cu magnitudinea peste 7).
- nu au avut loc calamități naturale (inundații);
- nu au existat transporturi cu încărcări pe osie ce exced valorile considerate la proiectare;
- elementele pasajului nu au suferit avarii prin lovirea de către vehicule.

Expert Tehnic atestat M.L.P.A.T.

Dr.ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL





**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : **Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.**

Contractant : **Consis Proiect SRL**

EXPERTIZĂ TEHNICĂ
ANEXA 1 – FOTO PASAJ KM 54+901



FOTO 1. *Elevație pasaj cf*



FOTO 2. *Elevație pasaj cf*



FOTO 3. *Interior pasaj*



FOTO 4 și 5. *Defecte beton suprastructură*




FOTO 6. *Vedere cale sus*



FOTO 7. *Aripă beton și parapet*




FOTO 8. *Vedere pasaj*



VEDERE A-A
VIEW A-A

Sc. 1:100



OBSERVATII

- suprastructura dala D4 din beton prezinta infiltratii, calcifieri, segregari;
- infrastructura prezinta fisurari, infiltratii, segregari, faiantari;
- timpanele au parapete de protectie metalice;
- racordarea cu terasamentul se face cu aripi prefabricate din beton tip A3 in stanga si cu aripi monolite in dreapta;
- aripile de beton prezinta defecte ale betonului de fata vazuta;
- rosturile dintre aripi si podet sunt nematate;

OBSERVATION:

- the superstructure of concrete slab D4 has infiltrations, calcifications, segregations;
- the infrastructure presents fissures, infiltrations, segregations, faiances;
- the headwalls have metallic handrails protection;
- the embankment connection is made with A3 precast concrete wings left side and all-cast concrete wings right side;
- the concrete wings presents also concrete defects on sight;
- the joints between the culvert and the wings are not calked;

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FERROVIARE CARANSEBEȘ - TIMIȘOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE
RELEVU PASAJ KM 54+901
PASSAGE SURVEY KM 54+901

Proiect Nr./
Project No
1562/2015

Faza / Phase
SF / FS

Scara/Scale
1:100

Data / Date
01/17

Codificare Planșă/Drawing Codification

S F F 4 1 5

P D 4

6 0 4 8

0