
Spre Ciurea
411+000
411+100
411+200
411+300
411+400
411+500
411+600
411+700
411+800
411+900
412+000
412+100
412+200
412+300
412+400
412+500
412+600
412+700
412+800
412+900
413+000
413+100
PV1
-1.335 ‰
1311.521 m
-1.157 ‰
3206.071 m
PCI-PCF
Sensul de intrare
Stația Ciurea km 410+000
km ai c.f.r.: 410+000
km ai c.f.r.: 410+000
Stația Ciurea km 410+000
km ai c.f.r.: 410+000
Podul de peste Ciurea
km ai c.f.r.: 411+000
Podul de peste Ciurea
km ai c.f.r.: 411+000
Podul de peste Ciurea
km ai c.f.r.: 411