Valea Viilor
km 45+090
km 45+500
(TVH+0 + CTP01)
km 46+000
TSFP
km 46+500
69b
km 46+750
km 47+000
32Fd
km 47+500
km 48+000
32Fd
km 48+500
63Fd
km 48+750
69b
km 49+000
63Fd
km 49+500
km 49+750
69b
km 50+000
69b
km 50+500
69b
km 51+000
69b
km 51+500
69b
km 52+000
69b
km 52+500
69b
km 53+000
69b
km 53+500
69b
km 54+000
69b
km 54+500
69b
km 55+000
69b
km 55+500
69b
km 56+000
69b
km 56+500
69b
km 57+000
69b
km 57+500
69b
km 58+000
69b
km 58+500
69b
km 59+000
69b
km 59+500
69b
km 60+000
69b
km 60+090
deg
NSTTGSL + 0.5
Rotire în profunzime pilonul
Rotire în profunzime pilonul
Rotire pilon
Rotire pilon
Rotire pilon