



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Project SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ CLĂDIRI
STAȚIA VALEA VIILOR**



BORDEROU

1. Raport expertiză tehnică clădire
2. Anexa 1 – Relevee foto
3. Anexa 2 - Breviar de calcul
4. Planuri relevee



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

CLĂDIRE STĂȚIE CFR – VALEA VIILOR

1. SCOPUL EFECTUĂRII EXPERTIZEI

În urma solicitării din partea beneficiarului – C.F.R., privind evaluarea siguranței și stabilității la acțiuni gravitaționale și seismice a ansamblului construcțiilor alcătuit din două corpuri de clădire cu regim de înălțime P, respectiv P + 1 E+ Pod, amplasat în loc. Valea Viilor, jud. Timiș, s-a procedat la elaborarea prezentei expertize, în conformitate cu reglementările actuale în vigoare „Cod de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare a clădirilor existente, vulnerabile seismic”, Indicativ P100-3 / 2008.

2. OBIECTIVUL EXPERTIZEI TEHNICE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții art. 23 și H.G. nr. 925/1995 și Regulamentul de verificare și expertizare tehnică de calitate, a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor „Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, extindere, desființare parțială, precum și la lucrări de reparații, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul inițial al clădirii, sau ca urmare a unei expertize tehnice, întocmită de un expert tehnic atestat, și se consemnează în carteau tehnică a construcției” și, având în vedere prevederile din actele normative de mai sus, prin cercetarea în teren a construcției existente, prezenta expertiză tehnică (conform P100-3/2008) are ca obiective:

- evaluarea siguranței ansamblului construcției la acțiuni gravitaționale și seismice și a stării fizice a acestuia;
- fundamentarea propunerii deciziei de intervenție structurală (daca este cazul);

3. INCADRARE CONSTRUCȚIE IN CLASA ȘI CATEGORIE DE IMPORTANȚĂ – EXPUNERE

Din punct de vedere al incadrării în clasa și categoria de importanță - expunere, construcția care face obiectul prezentei expertize se incadrează după cum urmează:

- conform P100-1/2013: clasa III;
- conform HGR 766/1997: categoria
- de importanță C (normală).

4. ASPECTE GENERALE PRIVIND ANSAMBLUL CONSTRUCȚIEI

Amplasament	Localitate	Valea Viilor
	Strada	-
	Număr	-
	Județ/Sector	Timiș
Funcțiunea construcție în trecut		Clădire – stație de cale ferată
Funcțiunea actuală (viitoare)		Clădire – stație de cale ferată
Anul proiectării/realizării		Corp 1 – 1920-1940; Corp 2 – 1960-1970.
Coduri de proiectare folosite		Corp 1 – fără reglementări tehnice de proiectare seismică (<1940); P13 – 63; pentru corpul extindere (corp 2), pentru corpul vechi nu au fost folosite coduri de proiectare ce prevăd măsuri antiseismice.
Dacă are la baza principii de proiectare antiseismică		Corp 1 – fără reglementări tehnice de proiectare seismică (<1940); DA - pentru corpul 2 (nou – extindere).
Grupa tipologică din care face parte		Grupa tipologică P13 – 63;
Legislația și reglementările tehnice în vigoare		La elaborarea raportului de expertiză au fost considerate următoarele documente legislative și tehnice: <ul style="list-style-type: none"> - Legea calității nr. 10/1995, privind calitatea în construcții; - Ordonanța Guvernului nr. 20 din ian. 1994 privind punerea în siguranță a cădirilor existente pentru acțiuni seismice; - Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri –P100-1/2006; - Cod de evaluare și proiectare a lucrărilor de consolidare al cladirilor existente, vulnerabile seismic – Indicativ P100-3/2008+ Erata Anexa D;



	<ul style="list-style-type: none">- Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor. Indicativ CR0-2012;- Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor. Indicativ CR 1-1-3/2012;- SR EN 1992-1-1 „EUROCOD 2 – Proiectarea structurilor din beton – Reguli generale și reguli pentru clădiri;- Cod de proiectare pentru structuri din zidărie – CR6-2013;- Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă, Indicativ NP 112-04;- Conținutul cadru al rapoartelor de expertiză stabilit de Consiliul Tehnic Superior al MLPAT pentru expertizarea construcțiilor pentru anii 1995-1997.
Lucrarile efectuate în cadrul prezentei expertize	<ul style="list-style-type: none">- S-a efectuat o investigare vizuală detaliată, în scopul identificării elementelor structurale și a stării fizice ansamblu construcției / construcție;- S-au realizat relevăe de arhitectură și de structură, relevăe de degradări, relevăe foto și încercări distructive / nedistructive (după caz);- S-au realizat calcule și verificări structurale de rezistență și stabilitate specifice;- S-a elaborat documentația specifică parte scrisă și desenată.
Programele de calcul structurale automat folosite la elaborarea expertizei	Pentru elaborarea calculelor structurale au fost folosite metodele de calcul prevazute în P100-3/2008 și s-a aplicat programul de calcul 3D – ETABS, precum și alte programe conexe.



5. CARACTERISTICI FUNCȚIONAL - ARHITECTURALE ALE CONSTRUCȚIEI

Forma în plan	Regulată
Regim de înălțime	Corp 1 – P Corp 2 – P+1E+Pod.
	<u>Corp 1:</u> Parter: cca. 3.15m; <u>Corp 2:</u> Parter: cca. 3.15m; Etaj: cca. 3.60 m.
Suprafața construită	cca. 410,55 mp
Suprafața totală	cca. 531,81 mp

- **scara interioară** din beton;
- **finisaje** – interioare/exterioare clasice (tencuieli cu mortar de ciment, cărămidă aparentă, zugrăveli de var); vopsitorii (email alchidal);
- **pardoseli** – șapă beton;
- **tâmplărie** - tâmplărie lemn;
- **acoperiș și învelitoare** – planșeu din lemn – acoperiș tip șarpantă de lemn, învelitoare de tip tiglă;
- **copertină** - din beton adăugată corpului vechi în perioada probabilă de execuție a extinderii .

6. CARACTERISTICI STRUCTURALE ALE CONSTRUCȚIILOR

Tipul de structură al clădirilor	Corp 1 – Sistem structural de tip pereți portanți din cărămidă (zidarie simplă) Corp 2 – Sistem structural de tip pereti portanți din carămidă (zidarie simplă)
Fundații	Fundațiile sunt continue sub pereți <ul style="list-style-type: none">- fundația construcției vechi (corp 1) investigată în PV1: este din cărămidă și are talpa de fundare la cota -1.50m față de nivelul terenului.- fundația construcției noi (corp 2) investigată în

	PV2: este din beton în stare bună și are talpa de fundare la cota -1.75m față de nivelul terenului.
Plansee	Corp vechi, corp 1 - planșeu din beton armat; Corp nou, corp 2 , - planșee prefabricate din fasii de beton armat;
Pereți structurali	Corp 1 – pereți portanți din căramidă Corp 2 – pereți portanți din căramidă Caracteristici materiale conform date din "Raport de încercare nr. 542/06.05.2016"
Pereți nestructurali (de închidere)	Zidărie de căramidă pentru ambele corpuri de clădire.
Stâlpi/stalpișori	- nu au fost identificați Pentru stâlpilor copertinei: Caracteristici materiale conform date din "Raport de încercare nr. 542/06.05.2016"
Grinzi / centuri	Corp 1 vechi – nu au fost identificate, Corp 2 nou (extindere) – probabil centuri din beton armat.
Elemente de acoperiș	Şarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă.

7. EVALUAREA ACȚIUNILOR ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

7.1. ACȚIUNEA SEISMICĂ

Din punct de vedere al acțiunii seismice, amplasamentul construcției, care face obiectul prezentei expertize, se află în zona seismică (conform hartă zonare seismică - Cod de proiectare seismică, Indicativ P100-1/2006), și se caracterizează prin $a_g = 0.16$ g și $T_c = 0.7$ s (a se vedea breviar).

7.2. ACȚIUNEA ZĂPEZII

Din punct de vedere al acțiunii zăpezii, amplasamentul construcției, care face obiectul prezentei expertize, se caracterizează prin valoare caracteristică la sol a zăpezii, $s_k=1.50$

kN/m^2 (150 kgf/m^2), evaluată conform Cod proiectare CR 1-1-3 / 2012, și reprezintă încărcare utilă pe acoperișul clădirii(a se vedea breviar).

7.3. ACȚIUNI PERMANENTE / CVASIPERMANENTE ȘI UTILE

Pentru acțiunile permanente și utile se vor considera valori uzuale, specifice destinației construcției (a se vedea breviar de calcul).

8. IDENTIFICAREA NIVELULUI DE CUNOAȘTERE

Conform Codului de proiectare P100-3 / 2008, art. 4.3.1, identificarea nivelului de cunoaștere este necesară stabilirea metodei de calcul a structurii de rezistență și a valorilor corespunzătoare ale factorilor de încredere, definiți în Tabelul 4.1, de mai jos.

La momentul expertizării, s-au realizat relevări de structură și arhitectură, din care au reieșit informații tehnice privind configurația geometrică, dimensiuni elemente structurale, cât și încercări distructive și nedistructive din care au reieșit caracteristicile fizico-mecanice ale materialelor, și având în vedere definițiile nivelurilor de cunoaștere conform P100-3/2008, s-a adoptat, la elaborarea prezentei expertize, nivelul de cunoaștere KL 2 (nivel de cunoaștere normal), având asociat un coeficient de încredere $C.F.=1.20$.

Tabel 4.1

Nivelul cunoașterii	Geometrie	Alcătuirea de detaliu	Materiale	Calcul	CF
KL1	Din proiectul de ansamblu original și verificarea vizuală prin sondaj în teren sau dintr-un	Pe baza proiectării simulate în acord cu practica la data realizării construcției și pe baza unei inspecții în teren limitate	Valori stabilite pe baza standardelor valabile în perioada realizării construcției și din teste în teren limitate	LF-MRS	CF=1.35
KL2	dintr-un relevu complet al clădirii	Din proiectul de execuție original incomplet și dintr-o inspecție în teren limitată sau dintr-o inspecție în teren extinsă	Din specificațiile de proiectare originale și din teste limitate în teren sau dintr-o testare extinsă a calității materialelor în teren	Orice metodă, conform P 100 - 1/2006	CF=1.20
KL3		Din proiectul de execuție original complet și dintr-o inspecție limitată pe teren sau dintr-o inspecție pe teren cuprinzătoare	Din rapoarte originale privind calitatea materialelor din lucrare și din teste limitate pe teren sau dintr-o testare cuprinzătoare	Orice metodă, conform P 100 - 1/2006	CF=1.0

LF = metoda forței laterale echivalente; MRS = calcul modal cu spectre de răspuns

Nivelul de cunoaștere și metodele corespunzătoare de calcul conform P100-3/2008



9. EVALUAREA CALITATIVĂ

Evaluarea calitativă urmărește să stabilească măsura în care regulile de conformare generală a structurilor și de detaliere a elementelor structurale și nestructurale sunt respectate în construcțiile analizate. Natura deficiențelor de alcătuire și distribuție / localizare a acestora, reprezintă criterii esențiale pentru decizia de intervenție structurală și stabilirea soluțiilor de consolidare.

O evaluare calitativă cuprinzătoare, a unor dintre condițiile de alcătuire implică și determinări prin calcul ale unor caracteristici de rezistență și de rigiditate ale elementelor structurale. Aceasta înseamnă că tabloul calitativ al răspunsului seismic al construcției va putea fi finalizat după efectuarea calculului structural.

Cerințe	Oferte
Condiții privind traseul încărcărilor	
Aceste condiții au în vedere existența unui sistem structural continuu și suficient de puternic care să asigure un traseu neîntrerupt, cât mai scurt, în orice direcție, al forțelor seismice din orice punct al structurii până la terenul de fundare. Forțele seismice, care iau naștere în toate elementele clădirii ca forțe masice, trebuie transmise prin intermediul diafragmelor orizontale (planșee) la elementele structurii verticale (de exemplu, peretei structurali sau cadre), care la rândul lor le transferă la fundații și teren. La evaluarea construcției trebuie identificate eventualele discontinuități în traseul încărcărilor și evaluate efectele structurale ale acestora. De exemplu, un gol de dimensiuni mari în planșeu, lipsa colectorilor și tiranților din planșee, legătura slabă între peretei și planșee, ancorajele și înăndirile insuficiente ale armăturilor în betonul armat, sudurile cu capacitate insuficiente la elementele din oțel, etc., reprezintă devieri,	Structura de rezistență a clădirii prezintă o conformare satisfăcătoare din punct de vedere al traseului neîntrerupt al transmiterii încarcărilor de la suprastructură la infrastructură.



întreruperi sau puncte slabe ale acestui traseu. De asemenea, planșeele fără rigiditate suficientă în planul lor nu pot asigura, în multe situații, transmiterea forțelor orizontale la elementele principale ale structurii laterale. Deficiențe din punctul de vedere al traseului încărcărilor se pot întâlni relativ frecvent la clădirile vechi în care s-au efectuat transformări ale structurii. În cazul componentelor nestructurale se va urmări, în principal, modul de transmitere a greutății acestora și a forțelor seismice aferente (rezemare, agățare) la elementele structurii și evaluarea capacitații elementelor structurale și legăturilor respective de a prelua aceste forțe.

Condiții privind redundanță

Evaluarea va stabili în ce măsură sunt satisfăcute două condiții:

- atingerea efortului capabil într-unul din elementele structurii sau în câteva elemente nu expune structura unei pierderi de stabilitate generală sau locală;
- mobilizarea la acțiuni seismice severe a unui mecanism de plastificare, care să permită exploatarea rezervelor de rezistență ale structurii și o disipare avantajoasă a energiei seismice.

Se apreciază un nivel al redundanței relativ satisfăcător.

Condiții privind configurația clădirii

Evaluarea trebuie să evidențieze abaterile de la condițiile de compactitate, simetrie și regularitate, care pot afecta negativ răspunsul seismic. Astfel vor fi identificate discontinuitățile în distribuția

Forma clădirii în plan este simetrică, cu o distribuție ordonată a maselor, volumelor și rigidităților după cele

<p>rigidității la deplasare laterală, a rezistenței laterale, a geometriei, a maselor.</p> <p>Neregularitățile pot apărea pe verticală sau orizontală. Abaterile de la condițiile de regularitate obligă la utilizarea unor metode de calcul mai complexe și/sau la sporirea forțelor seismice deproiectare, conform P 100 – 1/2013, 4.4.3, prin reducerea valorilor factorilor de comportare, q.</p>	<p>două direcții principale de dispunere a pereților.</p>
--	---

A. Neregularități pe verticală

(1) Discontinuități în distribuția rigidității laterale.

Se vor identifica eventualele niveluri slabe din punct de vedere al rigidității. Un nivel se consideră flexibil (slab) în cazul în care rigiditatea laterală a acestuia este mai mică cu cel puțin 25% decât cea a nivelurilor adiacente. La aceste niveluri efectele de ordinul II sunt sporite și aici trebuie verificate cu prioritate condițiile referitoare la deformațiile structurale.

Efectele negative ale discontinuităților de rigiditate se concentrează la nivelurile flexibile ale unor construcții rigide la restul nivelurilor.

(2) Discontinuități în distribuția rezistenței laterale.

Se vor identifica nivelurile slabe din punct de vedere al rezistenței, la care se pot concentra deformațiile plastice în structură. Un etaj slab este acela în care rezistența la forțe laterale este mai mică cu 25% decât cea a etajelor adiacente. La fiecare nivel se va verifica posibilitatea formării unui mecanism de tip etaj slab.

(3) Condiții privind regularitatea geometrică.

Nu există neregularități pe verticală.

Se consideră discontinuități geometrice semnificative situațiile în care dimensiunile pe orizontală ale sistemului structural activ în preluarea forțelor orizontale prezintă diferențe mai mari de 30% în raport cu dimensiunile acestuia la nivelurile adiacente. De exemplu, prevederea unui gol de dimensiuni mari în planșee la săli de conferință și spectacole, cu întreruperea locală a unor elemente ale structurii laterale sau retragerea spre interior a structurii la nivelurile superioare, pot reprezenta o asemenea neregularitate.

La ultimul nivel se admit reduceri în plan ale sistemului structural mai mari cu 30% față de nivelul inferior.

(4) *Condiții privind regularitatea distribuției maselor.* Se consideră că neregularitățile distribuției maselor afectează semnificativ răspunsul seismic al structurilor în situația în care masa unui nivel este mai mare cu cel puțin 50% față de cele ale nivelurilor adiacente.

(5) *Discontinuități în configurația sistemului structural.* Se identifică abaterile semnificative de la monotonia sistemului structural cum sunt întreruperea la anumite niveluri a unor pereți sau stâlpi, modificarea dimensiunilor unor pereți, devierea în plan a unor elemente de la un nivel la altul. Evaluarea trebuie să evidențieze efectele acestor discontinuități, cum sunt sporurile de eforturi din acțiuni laterale în stâlpii care susțin pereții întrerupți, starea de eforturi din planșeul - diafragmă care realizează transferul între două niveluri cu alcătuiri diferite, etc.

B. Neregularități în plan

(1) Evaluarea construcțiilor va urmări identificarea structurilor în care disponerea neechilibrată a elementelor, a subsistemelor structurale și/sau a maselor produce efecte nefavorabile de torsiune de ansamblu. Pe lângă determinarea comportării la torsiune în domeniul elastic, se va estima răspunsul seismic de torsiune în domeniul postelastic prin examinarea relației dintre centrul maselor și centrul de rezistență al structurii. Se vor investiga în acest context structurile expuse instabilității la torsiune.

Nu există neregularități în plan.

Condiții privind interacțiunea structurii cu alte construcții sau elemente

Condiții privind distanța față de construcțiile învecinate

(1) Se va verifica dacă distanțele între clădirile vecine respectă condițiile date în P 100-1/2006. Se vor investiga efectele posibile ale coliziunii dintre cele două clădiri vecine. Astfel:

- în cazul în care planșeele sunt decalate, acestea pot produce șocuri prin lovirea stâlpilor construcției vecine;
- în cazul în care construcțiile sunt diferite ca înălțime, construcția mai joasă și mai rigidă poate acționa ca reazem pentru construcția mai înaltă; efectele posibile sunt aplicarea unei forțe suplimentare construcției joase, în timp ce construcția înaltă va suferi o discontinuitate însemnată a rigidității, care modifică răspunsul seismic;
- în cazul în care construcțiile sunt egale ca înălțime și cu sisteme structurale similare,

Nu este cazul.

<p>cu planșeele la același nivel, efectul coliziunilor este nesemnificativ, astfel încât se pot accepta dimensiuni de rosturi oricără de reduse.</p>	
Condiții referitoare la componentelete nestructurale (CNS)	
<p>(1) Examinarea efectuată în cadrul evaluării calitative trebuie să stabilească relațiile între structură și componentelete nestructurale precum și tipul și calitatea legăturilor între acestea.</p> <p>(2) În cazul structurilor în cadre de beton armat sau din oțel se vor identifica, în principal, următoarele aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - măsura în care distribuția pereților de umplutură considerăți fără rol structural, dar care prin realizarea efectivă acționează ca elemente structurale, afectează regularitatea pe verticală construcției (de exemplu, prin crearea unor niveluri slabe) și pe orizontală (prin crearea unei excentricități semnificative între centrul maselor și centrul de rigiditate); - eventualele situații de interacțiuni necontrolate cu pereții de umplutură sau cu alte elemente de construcție (formarea de stâlpi scurți, de exemplu). <p>(3) Aspectele specifice care definesc calitativ comportarea seismică a elementelor de construcție nestructurale, echipamentelor și instalațiilor din clădiri sunt prezentate în anexa E.</p>	<i>Nu este cazul.</i>
Condiții pentru diafragmele orizontale ale clădirilor	
<p>(1) Evaluarea seismică a clădirilor trebuie să</p>	<i>Se apreciază faptul că structura</i>



stabilească măsura în care planșeele își îndeplinesc rolul structural de a distribui în condiții de siguranță încărcările seismice orizontale la subsistemele structurale verticale (de exemplu, la pereți structurali și cadre). Comportarea planșeeelor este optimă în condițiile în care acestea sunt realizate ca diafragme rigide și rezistente pentru forțe aplicate în planul lor. Aceste condiții sunt îndeplinite la nivel maximal de planșeele de beton armat monolit.

(2) În cazul structurilor cu pereți, planșeul trebuie să asigure rezemarea laterală a pereților pentru încărcări normale pe suprafața acestora.

(3) Obiectivele evaluării diafragmelor orizontale de beton sunt reprezentate de aspectele specifice care intervin la realizarea grinziilor pereți și anume:

- preluarea eforturilor de întindere din încovoiere. Cu ocazia evaluării, trebuie verificat dacă armăturile dispuse în elementele de bordare ale planșeului (centuri și grinzi) și cele din câmpul plăcilor sunt dispuse corect, și dacă aceste armături sunt continue și conectate adecvat la placă;
- transmiterea reacțiunilor de la planșeu la reazemele acestuia, pereți sau grinzi, prin intermediul unor armături de conectare adecvate. Aceste legături pot servi și pentru ancorarea unor pereți de zidărie la forțe normale pe planul acestora;
- colectarea forțelor distribuite în masa planșeeelor și transmiterea lor la elementele

planșeeelor îndeplinește corespunzător rolul de șaibă orizontală rigidă .

<p>structurii verticale, în condițiile în care continuitatea legăturii dintre acestea și diafragmele orizontale este întreruptă de goluri sau încărcarea planșeului se transferă structurii verticale prin eforturi de întindere. Colectarea forțelor de inerție se realizează prin armături de oțel cu secțiune suficientă (tiranți sau colectori), corect ancorate în masa planșeului și în elementele structurii verticale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • „suspendarea” încărcărilor distribuite în masa planșeului prin armături adecvate, în condițiile în care forțele seismice orizontale produc eforturi de întindere în grinda perete constituță de planșeu; • preluarea eforturilor care apar la colțurile intrânde ale planșeelor și în jurul golurilor mari prin armături de bordare, ancorate corespunzător; • preluarea eforturilor din jurul golurilor de dimensiuni mari, prin armături adecvate, ancorate suficient în masa planșeului. 	
Condiții privind infrastructura și terenul de fundare	
<p>(1) Evaluarea seismică a construcțiilor are în vedere, ca una din principalele componente, stabilirea măsurii în care sistemul fundațiilor își îndeplinește rolul structural. În acest scop:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se va identifica sistemul fundațiilor (și, dacă este cazul, al infrastructurii) și se va aprecia măsura în care acesta posedă rigiditatea necesară pentru a transmite la teren acțiunile suprastructurii suficient de uniform; 	<p>Se poate aprecia faptul că sistemul de fundare al construcției este realizat relativ corespunzător (se presupun anumite deficiențe de execuție și de o calitate scăzută a betonului).</p> <p>Fundațiile sunt continue sub pereti</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundația construcției vechi (corp 1) investigată în PV1:

<ul style="list-style-type: none"> - vor fi identificate natura terenului și eventualele tasări diferențiale sau deformații remanente, produse de acțiunea cutremurelor sau de alte cauze, precum și efectele acestora, manifestate sau potențiale, asupra elementelor structurii, inclusiv a fundațiilor. <p>(2) La examinarea sistemului fundațiilor (infrastructurii) se vor verifica și condițiile de alcătuire prevăzute în NP 112-2012.</p> <p>(3) Evaluarea fundațiilor va avea în vedere și prezența eventuală a apei deasupra nivelului de fundare și efectele acesteia asupra elementelor fundațiilor și subsolului, inclusiv din punctul de vedere al afectării durabilității.</p> <p>(4) Evaluarea sistemului de fundare și a terenului va stabili și eventualele efecte de interacțiune cu clădirile situate în imediata lor vecinătate, mai ales în situația în care acestea au fost construite ulterior clădirii examineate.</p>	<p>este din cărămidă și are talpa de fundare la cota -1.50m față de nivelul terenului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - fundația construcției noi (corp 2) investigată în PV2: este din beton în stare bună și are talpa de fundare la cota -1.75m față de nivelul terenului.
---	--

Evaluarea prin calcul

<p>Evaluarea efectelor acțiunii seismice de proiectare (eforturi și deformații) s-a realizat considerând structura încărcată cu forța laterală echivalentă (a se vedea P100-1/2006) și utilizând procedee moderne de calcul privind distribuția forțelor între elementele verticale ale structurii și pentru determinarea eforturilor, a perioadelor vibrațiilor proprii etc. Verificările se referă numai la starea limită ultimă.</p>	<p>Evaluarea prin calcul s-a efectuat în scopul stabilirii siguranței gravitaționale și seismice a construcției, care face obiectul prezentei expertize. Calculele s-au efectuat utilizând programul de calcul automat ETABS.</p>
---	---



9. STABILIREA METODOLOGIEI DE APLICARE LA ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZĂ

Având în vedere criteriile de stabilire a metodologiei de evaluare calitativă de mai jos:

- cunoștințele tehnice în perioada realizării proiectului și execuției construcției (reglementări tehnice de proiectare);
- complexitatea clădirii, în special din punct de vedere structural;
- nivelul de cunoaștere;
- funcțiunea și importanța construcției;
- condiții privind hazardul seismic;
- condiții locale de teren (informații geotehnice);
- regim de înălțime;
- caracteristici geometrice;
- tipologia structurală a construcției;
- nivelul de performanță vizat pentru construcție: **Obiectiv de performanță de bază – OPB** (constituit din satisfacerea exigențelor nivelului de performanță **Siguranța vieții**, pentru acțiunea seismică cu IMR = 40 ani) și a definițiilor metodologii de nivel 1, 2 și 3, conform cap. 6.6., P100-3/2008, pentru elaborarea prezentei expertize, s-a optat pentru utilizarea metodologiei de nivel 2.

10.1. APLICAREA METODEI DE INVESTIGARE CALITATIVĂ

SCOPUL METODEI DE INVESTIGARE CALITATIVĂ

Aplicarea metodei de evaluare calitativă are drept scop stabilirea urmatoarelor aspecte principale:

- măsura în care construcția se încadrează în prevederile prescripțiilor în vigoare referitoare la proiectarea construcțiilor amplasate în zone seismice;
- măsura în care există deficiențe de execuție sau / și de exploatare care au afectat sau afectează starea tehnică a construcției;
- modul de comportare al construcției la cutremurele anterioare, precum și la celelalte acțiuni (provenite din încărcări specifice fluxului tehnologic specific, zăpadă, utilă, etc.), care s-au manifestat pe durata de exploatare a acesteia;
- existența unor eventuale lucrări anterioare de intervenție asupra construcției și date privitoare la acestea.

10.2. CONSTATĂRI CU PRIVIRE LA CONFORMAREA ȘI ALCĂTUIREA STRUCTURALĂ

CRITERII DE CONFORMARE	CONSTATĂRI
<ul style="list-style-type: none"> transmiterea directă a incărcarilor gravitaționale la teren; 	<p>Structura de rezistență a clădirii prezintă o conformare relativ satisfăcătoare din punct de vedere al traseului neîntrerupt al transmiterii încărcarilor de la suprastructură la infrastructură.</p>
<ul style="list-style-type: none"> plasarea adecvată a gologorilor mari din planșee (pentru scări), astfel încât să nu producă slăbiri exagerate ale acestora după anumite secțiuni; 	<p>Nu este cazul.</p>
<ul style="list-style-type: none"> conceperea structurilor din zidărie portantă ca sisteme spațiale alcătuite din pereți dispuși, de regulă, după două direcții ortogonale; 	<p>Sistemul structural a fost conformat corespunzător, pereții de zidărie au fost dispuși pe ambele direcții ortogonale (structura cu pereți rari).</p>
<ul style="list-style-type: none"> alegerea de preferință a unor construcții cu forme în plan regulate, compacte și simetrice din punct de vedere al distribuției maselor, rigidităților și capacitaților de rezistență; 	<p>Forma în plan a construcției este regulată.</p>
<ul style="list-style-type: none"> asigurarea unei variații cât mai uniforme pe verticală a rigidităților și capacitaților de rezistență atât pentru ansamblul structurii cât și pentru elementele structurale componente; 	<p>Rigiditatele și capacitațile de rezistență atât pentru ansamblul structurii cât și pentru elementele structurale componente nu diferă pe înălțimea clădirii.</p>
<ul style="list-style-type: none"> alcătuirea unor partiuri cât mai simetrice, folosirea unui numar cât mai redus de tipuri de travei și deschideri (modulate), asigurarea continuității în plan și pe înălțime a pereților structurali; 	<p>Construcția a fost conformată (corespunzător) din punct de vedere al modulării pe orizontală și verticală.</p>
<ul style="list-style-type: none"> limitarea la 50 m a lungimii maxime a clădirilor pentru gradul de protecție antiseismică 8; 	<p>L max. ~ 23,45 m.</p>



<ul style="list-style-type: none">• limitarea înăltimii clădirii la 12 m și a numarului de niveluri la 4, pentru gradul de protecție antiseismică 8 și pentru structuri de tip fagure;	Hclădire ~ 8,60 m, respectiv 2 niveluri.
<ul style="list-style-type: none">• limitarea grosimii minime a peretilor strucțurali la o cărămidă sau un bloc de 24 cm;	Grosime minimă pereti strucțurali: 30 cm.
<ul style="list-style-type: none">• limitarea înăltimii maxime a unui nivel al clădirii la 16 grosimi ale peretilor strucțurali;	Hniv. < 16 x 30 cm (4.80 m) Hniv.~3.00 m
<ul style="list-style-type: none">• amplasarea golurilor în peretii strucțurali mai puțin încărcați (recomandare), poziționarea suprapusă pe verticală a golurilor și evitarea amplasării acestora sub reazemele grinzielor;	La momentul proiectării construcției s-a ținut cont de aceasta cerință.
<ul style="list-style-type: none">• prevederea de buiandruși monoliți la clădirile proiectate pentru gradul de protecție antiseismică 8, execuții împreună cu centurile planșeelor, dacă diferența de nivel dintre cota inferioară a buiandrugului și cea superioară a planșeului este de cel mult 60 cm;	În urma investigațiilor din teren s-a constatat lipsa acestora la unele ferestre la corpul vechi. Se presupune ca aceștia au fost prevăzuți în corpul nou.
<ul style="list-style-type: none">• realizarea de planse plane și orizontale, evitându-se denivelările bruste și discontinuitățile care ar putea afecta prin poziție, dimensiuni sau / și forma bună, comportarea ca șaibă a planșeului.	Nu s-au evidențiat abateri de la orizontalitate.
<ul style="list-style-type: none">• realizarea la nivelul planșeelor a unor șaibe orizontale suficient de rigide și de rezistente;	Planșele satisfac condițiile de șaibă orizontală rigidă în planul lor.
<ul style="list-style-type: none">• evitarea schimbărilor bruste în capacitațile de rezistență ale elementelor strucțurale	Elementele strucțurale nu își modifică configurația pe înălțimea clădirii.



pe înălțimea clădirii.	
<ul style="list-style-type: none"> utilizarea de soluții structurale cu rigiditate sporită, prin introducerea de pereți strucutrali pe toata înălțimea clădirii; 	Structura construcției este de tip pereți portanți din zidărie de cărămidă neconfinată fără grinzi și planșee din beton armat.
<ul style="list-style-type: none"> continuitatea pe verticală a pereților strucutrali; 	Nu sunt întreruperi de elemente structurale.
<ul style="list-style-type: none"> pozitionarea în plan și în elevație a elementelor structurale din zidărie care generează împingeri (arce, bolti, cupole) cu indicarea tipologiei și a principalelor dimensiuni (formă, grosime), precum și a elementelor care pot prelua împingerile (contraforti, tiranți); 	Nu este cazul.
<ul style="list-style-type: none"> pozițiile și dimensiunile elementelor de confinare (stâlpisori și centuri), ale buiandrugilor și ale tiranților. 	<p>Structura de rezistență a construcției (corp vechi) este de tip zidărie nearmată, nu au fost prevăzute elemente de confinare de tipul stalpișorilor și centurilor din beton armat.</p> <p>Structura de rezistență a construcției (corp 2 nou) este de tip zidărie nearmată, nuau fost prevazute elemente de confinare de tipul stalpișorilor și centurilor din beton armat.</p>

Tabelul D.1 Lista de criterii aferentă metodologiei de nivel 2 și 3

Criteriu	Criteriul este îndeplinit	Criteriul nu este îndeplinit			
		Neîndeplinire minoră	Neîndeplinire moderată	Neîndeplinire majoră	
(1) Calitatea sistemului structural		Punctaj maxim: 10 puncte			
<ul style="list-style-type: none"> eficiența conlucrării spațiale a elementelor structurii care depinde de natura și calitatea legăturilor între pereți de pe direcțiile ortogonale și a legăturilor între pereți și planșee; existența ariilor de zidărie suficiente și aproximativ egale pe cele două direcții; 	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	
Punctaj total realizat	6				
(2) Calitatea zidărei	Punctaj maxim: 10 puncte				



• calitatea elementelor, omogenitatea țeserii, regularitatea rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existența unor zone slăbite de șliuri și/sau nișe, etc;	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4
Punctaj total realizat	8			
(3) Tipul planșeelor	Punctaj maxim: 10 puncte			
• rigiditatea planșeelor în plan orizontal și eficiența legăturilor cu pereții (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformărilor pereților structurali și de a împiedica răsturnarea pereților pentru forțe seismice perpendiculare pe plan).	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4
Punctaj total realizat	9			
(4) Configurația în plan	Punctaj maxim: 10 puncte			
• compactitatea și simetria geometrică și structurală în plan, exprimate prin raportul între lungimile laturilor și prin dimensiunile retragerilor în plan, existența sau absența bowindow-urilor.	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4
Punctaj total realizat	8			
(5) Configurația în elevație	Punctaj maxim: 10 puncte			
• uniformitatea geometrică și structurală în elevație exprimate prin absența / existența retragerilor etajelor succesive, existența unor proeminente la ultimul nivel, discontinuități create de sporirea ariei golurilor din pereți la parter /la un nivel intermediu	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4
Punctaj total realizat	8			

(6) Distanțele dintre pereti		Punctaj maxim: 10 puncte			
• distanțele între pereții strucuturali, pe fiecare dintre direcțiile principale ale clădirii	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	
Punctaj total realizat		7			
(7) Elemente care dau impingeri laterale		Punctaj maxim: 10 puncte			
• criterii de apreciere: existența arcelor, boltilor, cupolelor, șarpantelor, cu/fără elemente care preiau/limitează efectele împingerilor;	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	
Punctaj total realizat		8			
(8) Tipul terenului de fundare și al fundațiilor		Punctaj maxim: 10 puncte			
• natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea fundațiilor de a prelua și transmite la teren încărcările verticale, eforturile provenite din tasări diferențiale și din acțiunea cutremurului.	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	
Punctaj total realizat		8			
(9) Interacțiuni posibile cu clădirile adiacente					
• existența/absența riscului de ciocnire cu clădirile alăturate (clădire izolată, clădire cu vecinătăți pe 1, 2, 3 laturi), înălțimile clădirilor vecine, existența riscului de cădere a unor componente ale clădirilor vecine.	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	
Punctaj total realizat		8			
(10) Elemente nestructurale					
• existența unor elemente de zidărie majore (calcane, frontoane, timpante), placaje	10	8 - 10	4 - 8	0 - 4	

grele, alte elemente decorative importante care prezintă risc de prăbuşire.				
Punctaj total realizat	8			
PUNCTAJ TOTAL GENERAL REALIZAT	R₁ = 78			

Având în vedere evaluările calitative prezentate mai sus, putem să concluzionăm următoarele:

Tabelul 8.1 Valori ale indicatorului R₁ asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R ₁			
< 30	30 – 60	61 – 90	91 – 100

În cazul nostru R₁ este 0.78 (78%) și din acest punct de vedere construcțiile existente se pot încadra în clasa de risc seismic Rs III.

Tabelul D.2 Evaluare stare de degradare, aferentă metodologiei de nivel 2 și 3

Tipul avariilor	Avariile nesemnificative	Grad de avariere		
		Moderat	Grav	Foarte grav
(1) Avariile caracteristice în pereții din zidărie (<u>elementele verticale</u>)	Punctaj maxim: 70 puncte			
<ul style="list-style-type: none"> Fisuri verticale în parapeți, buiandruși și arce deasupra golurilor de uși/ferestre Fisuri înclinate și/sau în "X" în parapeți, buiandruși și arce deasupra golurilor de uși/ferestre Fisuri înclinate și/sau în "X" în spaletii între două goluri alăturate Zdrobirea zidăriei provocată de concentrarea locală a eforturilor de compresiune, eventual cu expulzarea materialului Fisuri orizontale la extremitățile spaletilor Avariile la intersecțiile 	60-70	45-60	25-45	0-25

pereților exteriori/interiori cu tendință de desprindere				
• Fisuri/crăpături verticale la legăturile între pereți perpendiculari				
• Expulzarea locală a zidăriei din elementele orizontale pe care reazemă planșeele				
Punctaj total realizat	55			
(2) Avariile caracteristice în elementele orizontale, care includ: planșee, bolti, cupole, șarpante	Punctaj maxim realizat 30 puncte			
• Avariile la planșee cu grinzi din lemn;	20-30	15-20	10-15	0-10
• Avariile la planșee cu grinzi metalice și boltisoare de căramidă;				
• Avariile la bolti și cupole;				
Punctaj total realizat	20			
PUNCTAJ TOTAL GENERAL REALIZAT	R₂= 75			

Având în vedere evaluările calitative prezentate mai sus, putem să concluzionăm urmatoarele:

Tabelul 8.2 Valori ale indicatorului R₂ asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R ₂			
< 40	40 – 70	71 – 90	91 – 100

În cazul nostru R₂ este 0.75 (75%) și din acest punct de vedere construcțiile existente se pot încadra în clasa de risc seismic Rs III.

10.3 DATE PRIVIND CONDIȚIILE DE EXECUȚIE ȘI DE EXPLOATARE ALE CONSTRUCȚIILOR

Nu există informații care să conducă la susceptibilități legate de execuție și exploatare, însă se poate aprecia o execuție inițială satisfacatoare.



10.4 DATE PRIVIND MODUL DE COMPORTARE A CONSTRUCȚIEI LA ACȚIUNEA CUTREMURELOR

Întrucât amplasamentul construcției se află într-o zonă seismică de intensitate redusă ($a_g = 0.16g$), evenimentele seismice semnificative (1977, 1986 și 1990), pe care le-a parcurs construcția în timpul exploatarii ei, nu au afectat semnificativ integritatea structurală a acesteia.

10.5 DATE PRIVIND EXISTENȚA UNOR EVENTUALE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ASUPRA CONSTRUCȚIEI

Nu au fost puse la dispoziție de către beneficiar informații privind eventuale lucrări de consolidare sau modernizare.

10.6 CONSTATĂRI PE AMPLASAMENT PRIVIND STAREA FIZICĂ A CONSTRUCȚIEI

În urma inspectării în teren a construcției s-au constatat următoarele (a se vedea și relevul de degradări + relevul foto):

CORP 1 – corp vechi

- Perioadă probabilă :
- Regim de înălțime: P
- Sistem structural pereți portanți din cărămidă; planșeu din beton armat.
- Șarpanta din lemn cu învelitoare din țiglă.
- Fără sămburi de beton.
- Stare generală satisfăcătoare din punct de vedere structural.

Degradați

- Fisuri în pereți.
- Fisuri deasupra ferestrelor și usilor;
- Deformări ale șarpantei de lemn;
- Între cele 2 corpi nu există rost. Corpul nou a fost executat ca extindere, nu ca un corp separat.
- Trotuare degradate.

CORP 2 – corp nou:

- Corpul este adaugat clădirii stației ca extindere și este executat probabil în anii 1960-1970.

- Regim de înaltime: P+1E+Pod;
- Sistem structural pereți portanți din cărămidă, fără sămburi, planșee din fașii prefabricate din beton armat;
- Copertina este de beton armat.
- Acoperiș de tip șarpantă din lemn cu învelitoare de țiglă;
- Stare generală satisfăcătoare din punct de vedere structural.

Degradări

- Fisuri în pereți.
- Fisuri deasupra ferestrelor și ușilor.
- Fisuri la parapetii ferestrelor;
- Infiltrații datorate prezenței umidității;
- Fisuri/crăpături în zona de contact dintre elementele copertinei de beton cu pereții portanți din zidărie ai stației;
- Trotuare degradate.

EVALUARE INDICATOR R_3

Evaluarea cantitativă a siguranței seismice, pentru construcția care face obiectul prezentei expertize, presupune evaluare indicatorului global R_3 , a căruia expresie conform P100-3/2008, cap. 8.2.5 (b), este:

$$R_3 = \frac{\sum V_{fd} + \sum V_{ff}}{(\sum \frac{V_{Ed,d}}{q_d} + \sum \frac{V_{Ed,f}}{q_f}) * ID}$$

în care:

$\sum V_{fd}$ suma capacităților de rezistență ale pereților cu rupere ductilă;

$\sum V_{ff}$ suma capacităților de rezistență ale pereților cu rupere fragilă.

$\sum V_{Ed,d}$ - suma eforturilor de forță tăietoare în montanții cu comportare ductilă, din calculul liniar elastic;

$\sum V_{Ed,f}$ - suma eforturilor de forță tăietoare în montanții cu comportare fragilă, din calculul liniar elastic;

Tabelul 8.3 Valori ale indicatorului R_3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic			
I	II	III	IV
Valori R_3 (%)			
< 35	35 – 65	66 – 90	91 – 100



Având în vedere observațiile pe amplasament, starea de avariere actuală precum și răspunsurile structurale determinate prin calcul (breviere anexate), se apreciază o valoare a indicatorului $R_3 = 0.67$ (67%). **Din acest punct de vedere clădirea se încadrează în clasa de risc seismic R_sIII.**

Deoarece, în situația prezentei expertize, indicatorul global $R_3 = 0,67$ a rezultat > 0.65, construcția, care face obiectul prezentei expertize, nu necesită consolidare structurală.

Notă:

Se recomandă monitorizarea construcțiilor, periodic (anual) și investigarea lor după fiecare eveniment seismic important.

11. CONCLUZII GENERALE

Având în vedere prevederile cuprinse în P100/1-2006, P100-3/2008, a calculelor structurale specifice, precum și următoarele:

- zona seismică în care este amplasată construcția;
- tipologia sistemului structural;
- conformarea generală a construcției, din punct de vedere al răspunsului seismic așteptat, dar și din celelalte acțiuni importante (utile și zăpadă);
- gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice "R" pentru cele 3 problematici prezentate R1, R2 și R3;
- constatări în teren;
- natura probabilă a cedării elementelor structurale vitale pentru stabilitatea construcției (cedări ductile / neductile);
- vechimea construcțiilor și generația de coduri de la momentul proiectării acestora;
- numărul de cutremure semnificative care au acționat asupra construcțiilor (1940, 1977, 1986 și 1990);
- posibilele degradări structurale înregistrate în urma cutremurelor, dar care nu au afectat semnificativ construcția sau nu au putut fi vizibile;
- starea fizică a elementelor nestructurale;
- regimul de înălțime și masa construcției.



Clădirea prezintă diferențe de alcătuire constructivă față de reglementările tehnice actuale referitoare la construcții în zone seismice, având pereții din zidărie fără stâlpisori și centuri din beton armat.

Structura clădirii - din zidarie de cărămidă, are o ductilitate redusă la solicitări orizontale.

Fiind proiectată și realizată într-o perioadă când nu au existat suficiente cunoștințe tehnice și date despre influența cutremurelor asupra clădirilor și nici norme de proiectare și execuție a structurilor pentru a rezista la solicitări seismice majore, clădirea nu este conformată antiseismic, a fost proiectată numai pentru preluarea încărcarilor gravitationale și deci nu satisface principiile de proiectare antiseismice cerute pentru zona de amplasament.

12. MĂSURI DE INTERVENȚIE STRUCTURALE / NESTRUCTURALE

Soluție minimală – RECOMANDATĂ

Măsuri de consolidare și reparatie bazate pe situația existentă:

- *Repararea fisurilor și crăpaturilor existente în zidărie de cărămidă;*
- *Repararea fisurilor existente în elementele de beton;*
- *Repararea pereților din zidărie de cărămidă, ce prezintă fisuri, prin cămășuire cu plase de armătură și beton aplicat prin torcretare (dacă există);*

- *Repararea zonei de rezemare a copertinei de beton armat pe pereții corpului vechi;*
- *Revizuirea elementelor din lemn ale șarpantei, prin înlocuirea elementelor degradate și/sau repararea acestora prin procedee specifice lucrărilor de reparări elemente de lemn (înlocuiri locale, aplicarea de coliere metalice, etc).*
- *Consolidarea sau demolarea coșurilor de fum existente. În condițiile în care se impune păstrarea lor din considerente arhitecturale sau de instalații, se vor lua măsuri de asigurarea/consolidarea acestora.*

Măsuri de consolidare bazate pe neconformitățile structurii:

- *Pentru zona seismică cu $ag=16g$, sistem pereți rari și $H_{nivel} > 3m$, zidăria nearmată trebuie confinată sau armată. Se vor executa cămășuieli cu plase*

sudate și beton torcretat pe ambele fețe ale perețiilor din axele 1, 2, 3, 5, 6, 8, A, B, C, D, E, F, G și H având minim 6 cm grosime;

- **Se vor executa centuri de beton la pereți din zidărie de cărămidă de la pod, pereți ce nu au în momentul acesta elemente de beton armat de tip centuri sau stâlpisori.**

Lucrări de intervenție realizate pe baza situației propuse în cadrul reabilitării/modernizării statie (haltei):

- **Dacă se impun goluri în pereți portanți din zidărie de cărămidă, acestea se vor borda corespunzător, astfel încât să se asigure o bună conlucrare între zidăria existentă și noile elemente de beton armat. Orice gol practicat în pereți din zidărie se va executa doar cu acceptul expertului.**

Având în vedere rezultatele investigării pe teren, se recomandă urmatoarele măsuri de intervenție nestructurale:

- **Realizarea unor trotuare perimetrale etanșe ce vor îndepărta apa meteorică;**
- **Refacerea hidroizolațiilor și a instalațiilor;**
- **Refacerea tencuielilor degradate.**

Nota: Intervențiile vor respecta succesiunea operațiilor tehnologice, timpii de execuție ale acestora și fișele tehnice ale materialelor utilizate.

Soluție maximală

Măsuri de consolidare și reparatie bazate pe situația existentă:

- **Repararea fisurilor și crăpaturilor existente în zidăria de cărămidă;**
- **Repararea fisurilor existente în elementele de beton;**
- **Repararea perețiilor din zidărie de cărămidă, ce prezintă fisuri, prin cămașuire cu plase de armătură și beton aplicat prin torcretare (dacă există);**
- **Repararea zonei de rezemare a copertinei de beton armat pe pereții corpului vechi;**
- **Revizuirea elementelor din lemn ale șarpantei, prin înlocuirea elementelor degradate și/sau repararea acestora prin procedee specifice lucrărilor de reparări elemente de lemn (înlocuirea locale, aplicarea de coliere metalice, etc).**
- **Consolidarea sau demolarea coșurilor de fum existente. În condițiile în care se impune păstrarea lor din considerente arhitecturale sau de instalații, se vor lua măsuri de asigurarea/consolidarea acestora.**



Măsuri de consolidare bazate pe neconformitățile structurii:

- Pentru zona seismică cu $ag=16g$, sistem pereti rari și $H_{niv} > 3m$, zidăria nearmată trebuie confinată sau armată. Se vor executa cămașuieli cu plase sudate și beton torcretat pe ambele fețe ale pereților portanți (>25 cm), având minim 6 cm grosime;
- Se vor executa centuri de beton la pereții din zidărie de cărămidă de la pod, pereți ce nu au în momentul acesta elemente de beton armat de tip centuri sau stâlpisori.


Lucrări de intervenție realizate pe baza situației propuse în cadrul reabilitării/modernizării statie (haltei):

- Dacă se impun goluri în pereții portanți din zidărie de cărămidă, acestea se vor borda corespunzător, astfel încât să se asigure o bună conlucrare între zidăria existentă și noile elemente de beton armat. Orice gol practicat în pereții din zidărie se va executa doar cu acceptul expertului.

Având în vedere rezultatele investigării pe teren, se recomandă urmatoarele măsuri de intervenție nestructurale:

- Realizarea unor trotuare perimetrale etanșe ce vor îndepărta apă meteorică;
- Refacerea hidroizolațiilor și a instalațiilor;
- Refacerea tencuielilor degradate.

Nota: Intervențiile vor respecta succesiunea operațiilor tehnologice, timpii de execuție ale acestora și fișele tehnice ale materialelor utilizate.





 CONSIS PROIECT

**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

CONTRACT 134/29.12.2015


Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ CLĂDIRI
ANEXA 1 – RELEVEE FOTO**

1. Vedere gară



2. Fisuri/crăpături în jurul fundațiilor de la stâlpii metalici



3. Fisuri orizontale la rezemarea grinzi de beton pe perete



4. Fisuri orizontale/inclinate la rezemarea grinzi de beton pe perete




5. Fisuri orizontale/înclinate în perete deasupra golului




6. Fisuri verticale/înclinate în perete



7. Fisuri/crăpături verticale în perete



8. Fisuri orizontale în perete poziţionate între partea superioară a golurilor şi partea superioară a peretelui, dispuse pe toată lungimea faţadei




"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

9. Fisuri verticale în pereți, în parapeții de la ferestre



10. Fisuri orizontale la zona de rezemare a fâșilor






11. Fisuri orizontale în perete la cca. 20cm deasupra plăcii



12. Fisuri orizontale în perete poziţionate între partea superioară a golurilor şi partea superioară a peretelui





 CONSIS PROIECT

Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractanta : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.
Contractant : Consis Proiect SRL

**EXPERTIZĂ TEHNICĂ CLĂDIRI
ANEXA 2 – BREVIAR DE CALCUL**

1. EVALUAREA ACȚIUNILOR ASUPRA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE


1.1 ACȚIUNEA SEISMICĂ

Din punct de vedere al acțiunii seismice, amplasamentul construcției, care face obiectul prezentei expertize, se află în zona seismică (conform harta zonare seismică - *Cod de proiectare seismică, Indicativ P100-1/2006*), și se caracterizează prin $a_g = 0.16g$ și $T_c = 0.7$ s.




Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), T_c a spectrului de răspuns

Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), T_c a spectrului de răspuns



Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare a_g pentru cutremur având intervalul mediu de recurență $IMR \approx 100$ ani



Spectru normalizat de răspuns elastic ale accelerărilor absolute pentru componentelete orizontale ale mișcării terenului, în zonele caracterizate prin perioada de control (colț)

$T_C = 0.7$ s, Conform P100-1/2006 și $\beta_0 = 2.75$

Tabelul 4.3. Clase de importanță și de expunere la cutremur pentru clădiri

Clasa de importanță	Tipuri de clădiri	γ_I
I	Clădiri cu funcții esențiale, a căror integritate pe durata cutremurelor este vitală pentru protecția civilă: stații de pompieri și sedile poliției; spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență; clădirile instituțiilor cu responsabilitate în gestionarea situațiilor de urgență, în apărarea și securitatea națională; stațiile de producere și distribuție a energiei și/sau care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate aici; garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii; rezervoare de apă și stații de pompări esențiale pentru situații de urgență; clădiri care conțin gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase.	1.4
II	Clădiri a căror rezistență seismică este importantă sub aspectul consecințelor asociate cu prăbușirea sau avarierea gravă: • clădiri de locuit și publice având peste 400 persoane în aria totală expusă • spitale, altele decât cele din clasa I, și instituții medicale cu o capacitate de peste 150 persoane în aria totală expusă • penitenciară • aziluri de bâtrâni, crește • școli cu diferite grade, cu o capacitate de peste 200 de persoane în aria totală expusă • auditorii, săli de conferințe, de spectacole cu capacitați de peste 200 de persoane • clădirile din patrimoniul național, muzeu etc.	1.2
III	Clădiri de tip curent, care nu aparțin celorlalte categorii	1
IV	Clădiri de mică importanță pentru siguranța publică, cu grad redus de ocupare și/sau de mică importanță economică, construcții agricole, locuințe unifamiliale.	0.8

λ factor de corecție care ține seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia, ale cărui valori sunt

$\lambda = 0.85$ dacă $T_1 \leq T_C$ și clădirea are mai mult de două niveluri și

$\lambda = 1.0$ în celelalte situații.

- Parametrii de calcul seismic conform P100-1/2006 sunt:

- factorul corespunzător clasei de importanță și expunere la seism a clădirii $\gamma_I = 1.0$, conform Tabel 4.3/ P100-2006;
- factorul de corecție ce ține seama de contribuția modului propriu fundamental prin masa modală efectivă asociată acestuia, $\lambda = 1.00$;

- accelerăția terenului $a_g = 0.16g$;
- perioada de colț $T_C = 0.7$ s;
- ordinata spectrului normalizat de răspuns asociat perioadei de colț $T_C=0.7$ s este $\beta_0 = 2.75$;
- q factor de comportare se stabilește conform metodologiei de nivel 2 (conform P100-3/2008).
- T_1 - perioada proprie fundamentală clădire:

$$T_1 = 0,1447s < T_C = 0.70 \text{ s}$$

Spectrul normalizat de răspuns elastic al accelerărilor terenului este:

pentru $T_B = 0.07s < T_1 = 0.1447s < T_C=0.7 \text{ s}$,

$$\beta(T_1) = \beta_0.$$

Întrucât structura este din zidărie de cărămidă, spectrul elastic de răspuns se va corecta conform P100/2006, Anexa A.7, cu factorul de corectie $\eta = \sqrt{\frac{10}{5+\xi}}$, în care $\xi = 8\%$ - fracțiunea din amortizarea critică a zidăriei; astfel $\eta = 0.88$.

$$S_e(T_1) = 0.88 * a_g \beta(T_1) = 0.88 * 0.16g * 2.75 = 0.39g$$

Relația de calcul a forței seismice este:

$$F_b = \gamma_{I,e} * S_e(T_1) * \lambda * m; \quad m = \frac{G}{g}$$

Coefficientul seismic asociat spectrului elastic, este:

$$c_b = \frac{\gamma_{I,e} * S_e(T_1) * \lambda}{g} = \frac{1.00 * 0.39g * 1.00}{g} = 0.39 \text{ (39%)}$$

1.2 Acțiunea zăpezii

Din punct de vedere al acțiunii zăpezii, amplasamentul construcției, care face obiectul prezentei expertize, se caracterizează prin valoare caracteristică la sol a zăpezii, $s_k=1.50 \text{ kN/m}^2$ (150 kgf/m^2), evaluată conform Cod proiectare CR 1-1-3 / 2012, Fig.4, și reprezintă încarcarea utilă pe construcție.

$$S = \gamma_{Is} * \mu_i * c_t * c_e * s_k$$

în care

$\gamma_{Is}=1.00$ – factorul de importanță expunere a construcție, Tabel 4.2;

$c_t=1.00$ (coefficientul termic);

$c_e=0.8$ (coefficientul de expunere al amplasamentului construcției).

- Calculul coeficientului de formă în ipoteza de zăpadă neaglomerată:





Figura 5.3 Distribuția coeficienților de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperișuri cu două pante

Tabelul 5.1 Valorile coeficienților de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperișuri cu o singură pantă, cu două pante și pe acoperișuri cu mai multe deschideri

Unghiul acoperișului, α	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_1	0.8	$0.8(60 - \alpha)/30$	0.0
μ_2	$0.8 + 0.8 \alpha / 30$	1.6	-

a- unghiul pantelor acoperișului, conform tabel 5.1

În cazul prezentei expertize $\alpha_1 = \alpha_2 \sim 29,91^\circ$;

$$\mu_1 = 0.8$$

Valoare pe ambele pante ale acoperișului.

$$\begin{aligned}
 s_1 = s_2 &= \gamma_{Is} * \mu_1 * c_t * c_e * s_k = 1.00 * 0.8 * 0.80 * 1.00 * 1.50 \\
 &= 0.96 \text{ kN/m}^2 (96 \text{kgf/m}^2)
 \end{aligned}$$

- Calculul coeficientului de formă în ipoteza de zăpadă aglomerată:

$$\mu_1 = 0.8$$

$$\begin{aligned}
 s_1 &= \gamma_{Is} * 0.5\mu_1 * c_t * c_e * s_k = 1.00 * 0.5 * 0.8 * 0.80 * 1.00 * 1.50 \\
 &= 0.48 \text{ kN/m}^2 (48 \text{kgf/m}^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 s_2 &= \gamma_{Is} * \mu_1 * c_t * c_e * s_k = 1.00 * 0.8 * 0.80 * 1.00 * 1.50 \\
 &= 0.96 \text{ kN/m}^2 (96 \text{kgf/m}^2)
 \end{aligned}$$




Fig. 4 – Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapada la sol s_k [kN/m^2],

CR



1-1-3 / 2012

1.3 Acțiuni permanente și utile



Pentru acțiunile permanente se vor considera cu valori uzuale:

- acțiunea permanentă provenită din greutate proprie a structurii (materiale specifice – beton armat) – aceasta este evaluată implicit de programul automat de calcul ETABS;
- încărcari din pereții de compartimentare: cca. $1.5 \text{ kN}/\text{m}^2$;
- greutate proprie planseu lemn: cca. $1\text{KN}/\text{m}^2$;
- acțiunile utile s-au considerat conform cu tema de expertizare impusă, astfel:
 - Încărcări încaperi relee: $3 \text{ kN}/\text{m}^2$;
 - Încărcări săli asteptare: $4 \text{ kN}/\text{m}^2$;
 - Încărcări holuri/casa scară: $3 \text{ kN}/\text{m}^2$;
 - Încărcări utile curente: $1,5 \text{ kN}/\text{m}^2$;
 - Încărcări pod necirculabil: $0.75 \text{ kN}/\text{m}^2$.


2. REZULTATE OBȚINUTE ÎN URMA CALCULULUI AUTOMAT




Vedere in plan & Vedere spațială (3D) clădire




Mod 1 de vibrație ($T_1 = 0,1447$ s – torsiune + translație pe Y) și mod 2 ($T_2 = 0,1092$ s – translație pe X)



Mod 3 de vibrație ($T_1 = 0,0883$ s – torsiune)



Eforturi secționale σ_{11} din seism pe X și Y



Eforturi secționale σ_{22} din seism pe X și Y

3. EVALUAREA REZistențEI ȘI STABilitățII CONSTRUCȚIEI

3.1 EVALUAREA DENSITĂȚII DE PERETI

Verificarea densității peretilor structurali ai clădirii, se calculează cu realția (8.1) din P100-1/2013, cap. 8.32., astfel:

$$p\% = \frac{A_{z,\text{net}}}{A_{pl}}$$

în care:

$A_{z,\text{net}}$ – aria totală netă de pereti structurali pe fiecare direcție a clădirii;

A_{pl} – aria planșeului de la nivelul la care se face verificarea

Tabelul 8.4 P100-1/2006

Accelerația seismică a_g	0.08g	0.12g, 0.16g	0.20g, 0.24g	0.28g, 0.32g
Densitatea peretilor p%	≥ 4%	≥ 5%	≥ 6%	≥ 7%
Număr maxim de niveluri peste secțiunea de incastrare n_{niv}	4 (P+3E)	3 (P+2E)	2 (P+1E)	1 (P)

- evaluarea densități $p_X\%$ și $p_Y\%$ parter:

$$p_X\% = \frac{A_{z,x,\text{net}}}{A_{pl}} = \frac{21,26}{410,55} * 100 = 5,18\%$$

$$p_Y\% = \frac{A_{z,y,\text{net}}}{A_{pl}} = \frac{19,99}{410,55} * 100 = 4,87\%$$


- evaluarea densități $p_X\%$ și $p_Y\%$ etaj:

$$p_X\% = \frac{A_{z,x,\text{net}}}{A_{pl}} = \frac{9,91}{121,26} * 100 = 8,17\%$$

$$p_Y\% = \frac{A_{z,y,\text{net}}}{A_{pl}} = \frac{6,77}{121,26} * 100 = 5,59\%$$

3.2 EVALUAREA RIGIDITĂȚII CONSTRUCȚIEI (DEPLASĂRI LATERALE)

Mode	Period	UX	UY
1	0,14473	1,3825	48,0025
2	0,10918	79,5831	3,081
3	0,08834	6,0138	10,9869
4	0,07641	1,5716	5,5039
5	0,06791	1,7131	30,9969
6	0,05798	9,7359	1,4287
7	0,00194	0	0
8	0,00157	0	0



VERIFICARE DE RIGIDITATE PE DIRECTIE X

H_{nv} [m]	T_1 [s]	T_c [s]	c_{calcul}	q	c_{inferior}	c_{superior}	c	d_{re} [m]	d_{re}^{SLU} [m]	d_{ra}^{SLU} [m]
3,2	0,1447	0,7	2,48	1,75	1,00	2,00	2,00	0,0019	0,007	0,080

VERIFICARE DE RIGIDITATE PE DIRECTIE Y

H_{nv} [m]	T_1 [s]	T_c [s]	c_{calcul}	q	c_{inferior}	c_{superior}	c	d_{re} [m]	d_{re}^{SLU} [m]	d_{ra}^{SLU} [m]
3,2	0,1447	0,7	2,48	1,75	1,00	2,00	2,00	0,0031	0,011	0,080

3.3 EVALUAREA CAPACITĂȚII DE REZistență A PEREȚILOR STRUCTURALI

3.3.1 Capacitatea de rezistență la forță tăietoare asociată cedării prin compresiune excentrică este:

$$V_{f1} = \frac{N_d}{c_p * \lambda_p} * (1 - 1.15\vartheta_d)$$

În care:

- $\lambda_p = H_p/l_w$ factorul de formă al peretelui de zidărie;
- H_p înălțimea peretelui
- l_w lungimea peretelui;
- c_p coeficient care depinde de condițiile de fixare ale extremității peretelui:
 - $c_p=2.0$ pentru perete consolă (montant);
 - $c_p=1.0$ pentru perete dublu încastrat la extremități (șpalet).
- $\sigma_0 = \frac{N_d}{A_{zi}}$ efortul unitar mediu de compresiune corespunzător forței axiale de proiectare N_d .
- unde t este grosimea peretelui.
- $\vartheta_d = \frac{\sigma_0}{f_d}$

unde f_d este rezistența de proiectare la compresiune.

$$f_d = \frac{f_m}{CF}$$

Valoarea rezistenței de proiectare pentru pereții solicitați la forță tăietoare se stabilește în funcție de mecanismul de rupere:

- **pentru rupere prin luncare în rost orizontal (f_{vd})**:

$$f_{vd} = \frac{f_{vm}}{\gamma_M * CF}$$

unde f_{vk} este rezistența caracteristică de rupere la forfecare în rost orizontal;

$\gamma_M = 2,75$ - în cazul clădirilor existente cu zidării vechi cu cărămizi presate și mortar de var-ciment/ cement var (orientativ între anii 1900÷1950);

$$f_{vm}=1,33*f_{vk}$$

$$f_{vk}=f_{vko}+0,7\sigma_d$$

$$f_{vko}= 0,045 \text{ N/mm}^2,$$

- **pentru rupere în scară sub efectul eforturilor principale de întindere(f_{td})**:

$$f_{td} = \frac{0.04*f_m}{\gamma_M*CF}$$



Rezistență caracteristică la compresiune (f_k în N/mm^2) a zidăriilor cu elemente pline din argilă arsă din grupa 1 și mortar pentru utilizare generală (G)
- țesere conform fig.4.1b -

Tabelul 4.2a CR 6-2006

Rezistență standardizată a elementului f_b (N/mm^2)	Rezistență mortarului (N/mm^2)					
	M15	M12.5	M10	M7.5	M5	M2.5
15.0	6.60	6.25	5.85	5.35	4.75	3.85
12.5	5.80	5.50	5.15	4.70	4.20	3.40
10.0	4.95	4.70	4.40	4.05	3.55	2.90
7.5	4.05	3.85	3.60	3.30	2.90	2.35
5.0	N.A.		2.70	2.50	2.20	N.P.S.

$f_m = 1.3 * f_k$ - rezistență medie la compresiune a zidăriei, iar f_k reprezintă rezistență caracteristică care se poate determina în funcție de rezistență standardizată a zidăriei și marca mortarului.

3.3.2 Capacitatea de rezistență la forță tăietoare a peretelui de zidărie nearmată asociată forței tăietoare, este:

$$V_{f2} = \min\{V_{f2,1}; V_{f2,2}\}$$

I. Valoarea de proiectare a forței tăietoare de rupere prin luncare în rost orizontal, este:

$$V_{f2,1} = \frac{1,33}{CF * \gamma_M} \left(f_{vk0} \frac{l_{ad}}{l_c} + 0,7 \sigma_d \right) t * l_c$$

unde:

- l_c lungimea zonei comprimate a secțiunii, care tine seama de efectul alternant al forței seismice, determinată cu relația:

$$l_c = 1.5 * l_w - 3 * \frac{M_d}{N_d}$$

unde:

- M_d – momentul încovoietor de proiectare;

- N_d – este forța axială de proiectare;

- t lungimea peretelui;

- l_{ad} – este lungimea pe care aderența este activă, calculată cu relația:

$$l_{ad} = 2 * l_c - l_w$$



II. Valoarea de proiectare a forței tăietoare de rupere prin fisurare în diagonală (în scară), este:

$$V_{f22} = \frac{t * l_w * f_{td}}{b} \sqrt{1 + \frac{\sigma_0}{f_{td}}}$$

unde:

- σ_0 efort unitar de compresiune centrică corespunzator forței axiale de proiectare N_d , $\sigma_0 = \frac{N_d}{A_{zi}}$;
- A_{zi} aria secțiunii de zidărie la baza peretelui.
- b coeficient cu valori $1.0 \leq b = \lambda_p \leq 1.5$;
- f_{td} rezistență de proiectare a zidăriei la eforturi principale de întindere.

Notă:

- Daca $V_{f1} < V_{f2}$ → pereți ductili
- Daca $V_{f1} > V_{f2}$ → pereți fragili

3.3.3 Evaluare indicator global R_3

$$R_3 = \frac{\sum V_{fd} + \sum V_{ff}}{(\sum \frac{V_{Ed,d}}{q_d} + \sum \frac{V_{Ed,f}}{q_f}) * ID}$$

$\sum V_{fd}$ suma capacitaților de rezistență ale pereților cu rupere ductilă;

$\sum V_{ff}$ suma capacitaților de rezistență ale pereților cu rupere fragilă.

$\sum V_{Ed,d}$ - suma eforturilor de forță tăietoare în montanți cu comportare ductilă, din calculul liniar elastic;

$\sum V_{Ed,f}$ - suma eforturilor de forță tăietoare în montanți cu comportare fragilă, din calculul liniar elastic;



EVALUAREA INDICATORULUI GLOBAL $R_{3,x}$ PE DIRECȚIA X

Ax elevatie	Secțiuni	H_p [m]	I_w [m]	t [m]	$A_{z,i}$ [m ²]	G_{struct} [kN]	N_d [kN]	c_p	σ_0 [N/mm ²]
Elevatie ax A	P1	3,2	1,47	0,4	0,59	6036,62	94,79	0,39	0,16
	P2	3,2	0,98	0,4	0,39		56,31		0,14
	P3	3,2	0,95	0,4	0,38		49,33		0,13
	P4	3,2	0,48	0,4	0,19		16,98		0,09
	P5	3,2	0,47	0,4	0,19		33,02		0,18
	P6	3,2	0,55	0,4	0,22		18,67		0,08
	P7	3,2	0,45	0,4	0,18		13,89		0,08
	P8	3,2	0,4	0,4	0,16		10,33		0,06
	P9	3,2	3,4	0,4	1,36		195,66		0,14
	P10	3,2	2,45	0,4	0,98		60,16		0,06
	P11	3,2	2,6	0,4	1,04		110,69		0,11
	P12	3,2	1,35	0,4	0,54		52,28		0,10
Elevatie ax C	P13	3,2	0,55	0,3	0,17		17,53	0,39	0,11
	P14	3,2	0,55	0,3	0,17		25,82		0,16
	P15	3,2	1,47	0,4	0,59		132,14		0,22
	P16	3,2	0,98	0,4	0,39		14,49		0,04
Elevatie ax D	P17	3,2	1,47	0,3	0,44	6036,62	62,31	0,39	0,14
	P18	3,2	6,46	0,3	1,94		150,26		0,08
Elevatie ax E	P19	3,2	0,6	0,45	0,27	6036,62	66,73	0,39	0,25
	P20	3,2	11,67	0,3	3,50		608,9		0,17
Elevatie ax F	P21	3,2	1,07	0,45	0,48	6036,62	18,26	0,39	0,04
	P22	3,2	3,8	0,45	1,71		182,86		0,11
Elevatie ax G	P23	3,2	1,6	0,45	0,72	6036,62	93,7	0,39	0,13
	P24	3,2	2,94	0,45	1,32		41,13		0,03
	P25	3,2	2,5	0,45	1,13		60,59		0,05
	P26	3,2	1,53	0,45	0,69		42,23		0,06
Elevatie ax H	P27	3,2	0,9	0,45	0,41	6036,62	55,5	0,39	0,14
	P28	3,2	1,65	0,45	0,74		89		0,12
	P29	3,2	0,45	0,45	0,20		19,74		0,10
	P30	3,2	0,9	0,45	0,41		91,45		0,23
	P31	3,2	1,8	0,45	0,81		107,16		0,13

f_b [N/mm ²]	f_{vk} [N/mm ²]	f_m [N/mm ²]	f_{vko} [N/mm ²]	γ_M	CF	λ_p	b_{calcul}	$b=b_{eff}$	c_p
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,18		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	3,27		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	3,37		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	6,67		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	6,81		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,82		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	7,11		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	8,00		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,94	1,00	1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,31		1,31	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,23		1,23	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,37		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,82		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,82		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,18		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	3,27		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,18		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,84	1,00	1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,50		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,33		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,27	1,00	1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,99		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,84	1,00	1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,00		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,09	1,09	1,09	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,28	1,28	1,28	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,09		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	3,56		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,94		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	7,11		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	3,56		1,50	1,50 2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,78		1,50	1,50 2



"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

f_{vd} [N/mm ²]	f_{vm} [N/mm ²]	f_{vk} [N/mm ²]	f_{fd} [N/mm ²]	f_d	v_d	M_{Ed} [kNm]	ϵ	$D' = l_c$ [m]	$I_{ad\ calcul}$	I_{sd}
0,064	0,210	0,16	0,046	3,14	0,05	93,2	0,98	-0,74	-2,96	-2,96
0,059	0,194	0,15	0,046	3,14	0,05	11,75	0,21	0,84	0,71	0,71
0,055	0,181	0,14	0,046	3,14	0,04	5,47	0,11	1,09	1,23	0,95
0,043	0,142	0,11	0,046	3,14	0,03	1,35	0,08	0,48	0,48	0,48
0,068	0,223	0,17	0,046	3,14	0,06	1,04	0,03	0,61	0,75	0,47
0,042	0,139	0,10	0,046	3,14	0,03	2,43	0,13	0,43	0,32	0,32
0,040	0,132	0,10	0,046	3,14	0,02	1,06	0,08	0,45	0,44	0,44
0,036	0,120	0,09	0,046	3,14	0,02	1,21	0,12	0,25	0,10	0,10
0,059	0,194	0,15	0,046	3,14	0,05	102,98	0,53	3,52	3,64	3,40
0,035	0,117	0,09	0,046	3,14	0,02	59,84	0,99	0,69	-1,07	-1,07
0,048	0,159	0,12	0,046	3,14	0,03	57,12	0,52	2,35	2,10	2,10
0,045	0,150	0,11	0,046	3,14	0,03	17,85	0,34	1,00	0,65	0,65
0,048	0,159	0,12	0,046	3,14	0,03	2,75	0,16	0,35	0,16	0,16
0,062	0,206	0,15	0,046	3,14	0,05	2,67	0,10	0,51	0,48	0,48
0,082	0,269	0,20	0,046	3,14	0,07	32,52	0,25	1,47	1,46	1,46
0,029	0,094	0,07	0,046	3,14	0,01	15,71	1,08	-1,78	-4,55	-4,55
0,058	0,191	0,14	0,046	3,14	0,04	21,83	0,35	1,15	0,84	0,84
0,040	0,132	0,10	0,046	3,14	0,02	204,32	1,36	5,61	4,76	4,76
0,088	0,290	0,22	0,046	3,14	0,08	6,8	0,10	0,59	0,59	0,59
0,067	0,222	0,17	0,046	3,14	0,06	751,14	1,23	13,80	15,94	11,67
0,029	0,095	0,07	0,046	3,14	0,01	9,92	0,54	-0,02	-1,12	-1,12
0,048	0,159	0,12	0,046	3,14	0,03	157,96	0,86	3,11	2,42	2,42
0,055	0,181	0,14	0,046	3,14	0,04	14,44	0,15	1,94	2,28	1,60
0,027	0,089	0,07	0,046	3,14	0,01	96,9	2,36	-2,66	-8,26	-8,26
0,033	0,110	0,08	0,046	3,14	0,02	41,1	0,68	1,72	0,93	0,93
0,035	0,117	0,09	0,046	3,14	0,02	24,85	0,59	0,53	-0,47	-0,47
0,057	0,187	0,14	0,046	3,14	0,04	8,86	0,16	0,87	0,84	0,84
0,052	0,171	0,13	0,046	3,14	0,04	22,33	0,25	1,72	1,79	1,65
0,046	0,151	0,11	0,046	3,14	0,03	1,39	0,07	0,46	0,48	0,45
0,082	0,270	0,20	0,046	3,14	0,07	8,14	0,09	1,08	1,27	0,90
0,055	0,183	0,14	0,046	3,14	0,04	48,47	0,45	1,34	0,89	0,89

V_{f1} [kN]	V_{n1} [kN]	V_{f22} [kN]	V_{f2} [kN]	q_d	q_f	V_{fd} [kN]	V_{ff} [kN]	$V_{Ed,d}$ [kN]	$V_{Ed,f}$ [kN]	$\Sigma V_{Ed,d}/q_d$	$\Sigma V_{Ed,f}/q_f$	ID	$R_{3,x}$
20,49	26,71	33,12	26,71	2	1,5	20,49		52,44					
8,17	18,82	24,31	18,82	2	1,5	8,17		6,34					
6,97	22,89	22,69	22,69	2	1,5	6,97		5,47					
1,23	8,29	10,02	8,29	2	1,5	1,23		5,10					
2,27	15,51	12,60	12,60	2	1,5	2,27		1,22					
1,55	6,48	11,33	6,48	2	1,5	1,55		4,28					
0,95	7,09	8,99	7,09	2	1,5	0,95		4,08					
0,63	2,52	7,57	2,52	2	1,5	0,63		4,70					
98,47	81,83	126,58	81,83	2	1,5		81,83			50,23			
22,51	16,95	52,49	16,95	2	1,5		16,95			43,99			
43,22	43,51	70,45	43,51	2	1,5	43,22			38,01				
10,64	15,66	29,05	15,66	2	1,5	10,64			18,43				
1,45	4,05	9,17	4,05	2	1,5	1,45			8,18				
2,09	9,43	10,57	9,43	2	1,5	2,09			8,13				
27,85	47,81	43,58	43,58	2	1,5	27,85			37,64				
2,19	4,08	16,06	4,08	2	1,5	2,19			20,85				
13,57	18,36	27,18	18,36	2	1,5	13,57			25,55				
147,36	62,72	145,43	62,72	2	1,5		62,72			164,66			
5,69	23,45	20,82	20,82	2	1,5	5,69			13,24				
1039,61	266,69	350,73	266,69	2	1,5		266,69			361,99			
3,01	5,15	19,84	5,15	2	1,5	3,01			13,56				
104,32	61,93	142,81	61,93	2	1,5		61,93			113,05			
22,31	45,07	43,03	43,03	2	1,5	22,31			18,11				
18,68	11,59	72,00	11,59	2	1,5		11,59			71,36			
23,20	19,32	59,28	19,32	2	1,5		19,32			68,61			
9,87	11,90	32,10	11,90	2	1,5	9,87			42,45				
7,41	22,03	24,67	22,03	2	1,5	7,41			21,97				
21,94	39,68	43,06	39,68	2	1,5	21,94			24,12				
1,34	9,41	10,92	9,41	2	1,5	1,34			4,30				
11,80	38,39	30,07	30,07	2	1,5	11,80			9,37				
28,68	29,79	48,70	29,79	2	1,5	28,68			46,93				



EVALUAREA INDICATORULUI GLOBAL $R_{3,y}$ PE DIRECȚIA Y


Ax elevatie	Secțiuni	H_p [m]	I_w [m]	t [m]	$A_{z,i}$ [m^2]	G_{struct} [kN]	N_d [kN]	c_b	σ_0 [N/mm ²]
Elevatie ax 1	P32	3,2	0,46	0,3	0,14	6036,62	37,57	0,39	0,27
	P33	3,2	0,46	0,3	0,14		10,82		0,08
Elevatie ax 2	P34	3,2	1,62	0,45	0,73	6036,62	85,79	0,39	0,12
	P35	3,2	0,6	0,45	0,27		37,94		0,14
Elevatie ax 3	P36	3,2	0,6	0,45	0,27	6036,62	33,61	0,39	0,12
	P37	3,2	0,54	0,4	0,22		24,24		0,11
Elevatie ax 4	P38	3,2	1,68	0,4	0,67	6036,62	100,01	0,39	0,15
	P39	3,2	2,9	0,4	1,16		137,45		0,12
Elevatie ax 5	P40	3,2	1,4	0,4	0,56	6036,62	85,42	0,39	0,15
	P41	3,2	1,08	0,4	0,43		59,77		0,14
Elevatie ax 6	P42	3,2	8,04	0,4	3,22	6036,62	401,89	0,39	0,12
	P43	3,2	1,62	0,45	0,73		83,3		0,11
Elevatie ax 7	P44	3,2	7,5	0,45	3,38	6036,62	541,29	0,39	0,16
	P45	3,2	0,43	0,4	0,17		77,49		0,45
Elevatie ax 8	P46	3,2	9,23	0,4	3,69	6036,62	321,58	0,39	0,09
	P47	3,2	0,43	0,4	0,17		39,37		0,23
Elevatie ax 9	P48	3,2	5,03	0,4	2,01	6036,62	193,86	0,39	0,10
	P49	3,2	3,14	0,4	1,26		90,27		0,07
Elevatie ax 10	P50	3,2	4,8	0,4	1,92	6036,62	142,59	0,39	0,07
	P51	3,2	3,14	0,4	1,26		99,91		0,08

f_b [N/mm ²]	f_{vk} [N/mm ²]	f_m [N/mm ²]	f_{vko} [N/mm ²]	γ_M	CF	λ_p	b_{calcul}	$b=b_{eff}$	c_p
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	6,96		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	6,96		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,98		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,33		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,33		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	5,93		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,90		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,10		1,10	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,29		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	2,96		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,40		1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,98		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,43		1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	7,44		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,35		1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	7,44		1,50	1,50
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,64		1,00	2
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,02	1,02		1,02
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	0,67	1,00		1,00
7,5	2,9	3,77	0,045	2,75	1,2	1,02	1,02		1,02


f_{vd} [N/mm ²]	f_{vm} [N/mm ²]	f_{vk} [N/mm ²]	f_{fd} [N/mm ²]	f_d	v_d	M_{Ed} [kNm]	e	$D'=l_c$ [m]	$l_{ad\ calcul}$	l_{ad}
0,095	0,313	0,24	0,046	3,14	0,09	2,53	0,07	0,49	0,52	0,46
0,040	0,133	0,10	0,046	3,14	0,02	3,08	0,28	-0,16	-0,79	-0,79
0,051	0,169	0,13	0,046	3,14	0,04	26,5	0,31	1,50	1,39	1,39
0,058	0,191	0,14	0,046	3,14	0,04	3,37	0,09	0,63	0,67	0,60
0,053	0,176	0,13	0,046	3,14	0,04	5,45	0,16	0,41	0,23	0,23
0,050	0,164	0,12	0,046	3,14	0,04	3,66	0,15	0,36	0,17	0,17
0,060	0,198	0,15	0,046	3,14	0,05	70,78	0,71	0,40	-0,89	-0,89
0,052	0,170	0,13	0,046	3,14	0,04	128,81	0,94	1,54	0,18	0,18
0,061	0,202	0,15	0,046	3,14	0,05	37,4	0,44	0,79	0,17	0,17
0,057	0,189	0,14	0,046	3,14	0,04	20,49	0,34	0,59	0,10	0,10
0,053	0,176	0,13	0,046	3,14	0,04	641,84	1,60	7,27	6,50	6,50
0,050	0,166	0,12	0,046	3,14	0,04	34,84	0,42	1,18	0,73	0,73
0,063	0,209	0,16	0,046	3,14	0,05	291,81	0,54	9,63	11,77	7,50
0,145	0,479	0,36	0,046	3,14	0,14	14,83	0,19	0,07	-0,29	-0,29
0,043	0,141	0,11	0,046	3,14	0,03	236,1	0,73	11,64	14,05	9,23
0,083	0,273	0,21	0,046	3,14	0,07	4,12	0,10	0,33	0,23	0,23
0,045	0,150	0,11	0,046	3,14	0,03	94,81	0,49	6,08	7,13	5,03
0,038	0,127	0,10	0,046	3,14	0,02	55,38	0,61	2,87	2,60	2,60
0,039	0,129	0,10	0,046	3,14	0,02	75,68	0,53	5,61	6,42	4,80
0,041	0,134	0,10	0,046	3,14	0,03	42,67	0,43	3,43	3,72	3,14



V_{f1} [kN]	V_{f21} [kN]	V_{f22} [kN]	V_{f2} [kN]	d_d	q_f	V_{fd} [kN]	V_{ff} [kN]	$V_{Ed,d}$ [kN]	$V_{Ed,f}$ [kN]	$\Sigma V_{Ed,d}/q_d$	$\Sigma V_{Ed,f}/q_f$	ID	$R_{3,Y}$
2,43	13,75	11,09	11,09	2	1,5	2,43		11,26					
0,76	3,05	6,93	3,05	2	1,5	0,76		11,23					
20,78	33,78	41,99	33,78	2	1,5	20,78		27,95					
3,37	16,20	16,60	16,20	2	1,5	3,37		11,15					
3,01	8,39	15,87	8,39	2	1,5	3,01		10,38					
1,96	5,78	12,23	5,78	2	1,5	1,96		4,08					
24,82	28,18	42,24	28,18	2	1,5	24,82		54,94					
59,58	21,86	91,06	21,86	2	1,5		21,86		119,29				
17,64	14,79	35,53	14,79	2	1,5		14,79		34,40				
9,58	9,98	26,41	9,98	2	1,5	9,58		21,92					
481,78	149,64	284,01	149,64	2	1,5		149,64		326,97				
20,20	23,01	41,55	23,01	2	1,5	20,20		28,19					
597,08	257,34	327,52	257,34	2	1,5		257,34		292,78				
4,35	21,84	17,27	17,27	2	1,5	4,35		24,84					
448,99	181,40	287,61	181,40	2	1,5		181,40		264,96				
2,42	10,24	12,84	10,24	2	1,5	2,42		6,36					
146,99	102,58	162,10	102,58	2	1,5		102,58		100,73				
43,12	42,13	90,34	42,13	2	1,5		42,13		55,86				
104,04	81,82	142,16	81,82	2	1,5		81,82		55,54				
47,59	53,56	93,24	53,56	2	1,5	47,59		31,87					




RELEVEU PARTER/GROUND FLOOR SURVEY



LINII CF

BENEFICIAR / BENEFICIARY COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA 	C						DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD				
	B										
	A										
	Indice / Index	Data / Date	Modificarea / Modification	Proiectat / Designed	Verificat / Verified	Sef Proiect/ Project Manager					
PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER CONSID PROJECT R.C.:J40/3940/1995				PROIECTANT DE SPECIALITATE/ SPECIALIZED DESIGNER			DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE PLAN RELEVEU PARTER GROUND FLOOR SURVEY DRAWING				
				Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Project Nr./ Project No	Faza / Phase
				Verificat / Verified	ȘTEFAN RUSTE		Verificat/Verified			1562/2015	SF / FS
				Sef Proiect / Project Manager	RALUCA PETRE		Responsabil Proiect Project Responsible			1:100	Data / Date
				CĂTĂLIN ŞERBAN						12/16	Codificare Planşă/Drawing Codification
											S F F 4 1 2 R Z 1 6 0 0 1 0

RELEVEU ETAJ/FIRST FLOOR SURVEY



BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NAȚIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA


C					
B					
A					

Indice / Index Data / Date Modificarea / Modification Proiectat / Designed Verificat / Verified Sef Project/
Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD




DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE PLAN RELEVEU EТАJ FIRST FLOOR SURVEY DRAWING

Proiect Nr./ Project No 1562/2015	Faza / Phase SF / FS	Scara/Scale 1:100	Data / Date 12/16	Codificare Planşă/Drawing Codification SFF412 RZ1 6002 0
---	-------------------------	----------------------	----------------------	---


PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

R.C.:J40/3940/1995

PROIECTANT DE SPECIALITATE/
SPECIALIZED DESIGNER

Numele / Name	Semnatura /Signature	Numele / Name	Semnatura /Signature
Proiectat / Designed ŞTEFAN RUSTE		Proiectat/Designed RALUCA PETRE	
Verificat / Verified CATĂLIN ŞERBAN		Verificat/Verified Responsabil Proiect Project Responsible	
Sef Project / Project Manager			

RELEVEU FISURI PARTER/GROUND FLOOR CRACKS SURVEY



BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NAȚIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA



C					
B					
A					

Indice / Index Data / Date Modificarea / Modification Proiectat / Designed Verificat / Verified Sef Proiect/ Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ - TIMIŞOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE
PLAN RELEVEU FISURI PARTER
GROUND FLOOR CRACKS SURVEY DRAWING

Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnătura /Signature
Verificat / Verified	ŞTEFAN RUSTE		Verificat/Verified		
Sef Proiect / Project Manager	RALUCA PETRE		Responsabil Proiect Project Responsible		

Project Nr./
Project No
1562/2015


Faza / Phase
SF / FS

Scara/Scale
1:100

Data / Date
12/16

Codificare Planşă/Drawing Codification
S F F 4 1 2 R Z 1 6 0 0 3 0

RELEVU FISURI ETAJ/FIRST FLOOR CRACKS



BENEFICIAR / BENEFICIARY
COMPANIA NAȚIONALĂ
DE CĂI FERATE "CFR" SA


C					
B					
A					



Indice / Index Data / Date Modificarea / Modification Proiectat / Designed Verificat / Verified Sef Project/
Project Manager

DENUMIREA LUCRĂRII / PROJECT TITLE

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBES - TIMIȘOARA - ARAD
FEASIBILITY STUDY FOR MODERNIZATION OF THE RAILWAY LINE CARANSEBES - TIMISOARA - ARAD

PROIECTANT GENERAL / GENERAL DESIGNER

CONSiS PROJECT
R.C.:J40/3940/1995

Proiectat / Designed	Numele / Name	Semnatura / Signature	Proiectat/Designed	Numele / Name	Semnatura /Signature
Verificat / Verified	ȘTEFAN RUSTE		Verificat/Verified		
Sef Project / Project Manager	CĂTĂLIN ȘERBAN		Responsabil Proiect Project Responsible		

PROIECTANT DE SPECIALITATE/ SPECIALIZED DESIGNER

DENUMIREA DESENULUI / DRAWING TITLE PLAN RELEVU FISURI ETAJ FIRST FLOOR CRACKS SURVEY DRAWING

Proiect Nr./ Project No	Faza / Phase	Scara/Scale	Data / Date	Codificare Planșă/Drawing Codification
1562/2015	SF / FS	1:100	12/16	S F F 4 1 2 R Z 1 6 0 0 4 0