



Contează pentru viitor!

## REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV

Str. Petricani , Nr.9A (corp 2 administrativ), sector 2,Bucuresti;

Cod poștal 023841

ONRC: J40/8041/2003; CUI:13702821

Telefon: +40 212332416 Fax: +40 212332417

E-mail: [office@bucuresti.rosilva.ro](mailto:office@bucuresti.rosilva.ro) ; Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)



Nr.12673 /CR/12.11.2018

### SC Baicons Impex SRL

**Obiect:** solicitare aviz privind scoaterea sau nu de suprafete din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Bucuresti, pentru lucrarea "Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti Nord – Jilava- Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera"

In urma reanalizarii documentatiei depusa de dumneavoastra in vederea exprimarii unui punct de vedere privind scoaterea sau nu de suprafete din fondul forestier administrat de Directia Silvica Ilfov prin Ocolul Silvic Bucuresti pentru lucrarea "Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti Nord – Jilava- Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera", va facem cunoscut faptul lucrarile care se vor executa **afecteaza** fondul forestier national proprietate publica a statului, asa cum am precizat si in raspunsul nr. 12192/19.09.2018

Avand in vedere cele mentionate, pentru realizarea obiectivului "Modernizarea infrastructurii de cale ferata dintre statiile de cale ferata Bucuresti Nord – Jilava- Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera", **avizul de principiu este favorabil, cu conditia** ca beneficiarul sa parcurga procedurile de scoatere din fondul forestier national a suprefetelor care vor fi afectate, in conformitate cu prevederile Legii 46/2008 -Codul Silvic cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, si Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, completata cu Legea 233/2018.

Cu stima,

DIRECTOR,  
Ing. Cezar RADUTA