


Diagrama de cablare

Versiunea 1.2 – 23.03.2017



Note

- 1) Cablul de la rețea intră la GE unde se află comutatorul automat.
- 2) Siguranța circuitelor trebuie să fie garantată în toate cazurile: chiar și în cazul unui contact imperfect între două fire.
- 3) Toți fiderii trebuie să nu fie împământați și trebuie să aibă detectoare de punere la pământ.
- 4) Cablurile subterane pentru electromecanisme de macaz trebuie să fie terminate în cutii de joncțiune. Pentru conexiunea dintre electromecanismul de macaz și cutia de joncțiune vor fi utilizate fire flexibile protejate în tub flexibil. Cutiile de joncțiune, firele flexibile și tuburile flexibile vor fi livrate și montate de Antreprenor.