

Numar parcurs Route number	Parcursul comandat Ordered route			Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts	Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks			Parcursuri incompatibile Incompatible routes						
	De la From	Până la To	Indicația semnalului Signal indication		Varianta Variant	În parcurs In route	De acoperire Flank protection	În parcurs In route	Fără gabarit Gaugeless insulated tracks	De circulație Circulation		De manevră Shunting		
										Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout	Până la semnal Up to the signal	Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout	Până la semnal Up to the signal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

#### 06. MANEVRA - CAP Y / SHUNTING -Y END

1	X1	M10TM	Aa	-	+14;-S2;	+12;	14;	-	(Y;YF)(-12);X1;	-	M8(-12);M10;	-
2	X1	034TM	Aa	-	-14;-12;+6;-4;-2;	+8;+S2;	14;12;4-6;2-8;	-	Y;YF;X1-X4;	XII;	XII-X4;M2;M4;M8;M10;	-
3	X1	024TM	Aa	-	-14;-12;+6;+4;	+2;+8; +S2;	14;12;4-6;	-	Y(-2);YF;X1;XII;(XIII;X4)(-8);	XII;	XII;(XIII;X4)(-8);M2(-2);M4;M8;M10;	-
4	XII	034TM	Aa	-	+12;+6;-4;-2;	+14;+8;	12;4-6;2-8;	-	Y;YF;X1-X4;	-	X1(-14);XIII;X4;M2;M4;M8;	-
5	XII	024TM	Aa	-	+12;+6;+4;	+2;+8; +14;	12;4-6;	-	Y(-2);YF;X1;XII;(XIII;X4)(-8);	-	X1(-14);(XIII;X4)(-8);M2(-2);M4;M8;	-
6	XIII	034TM	Aa	-	+10;+8;+2;	+4;+6;	10;2-8;	-	Y;YF(-6);(X1;XII)(-4);XIII;X4;	X4;	(X1;XII)(-4);X4;M2;M4(-6);M6;	-
7	XIII	024TM	Aa	-	+10;-8;-6;+4;	+2;	10;2-8;4-6;	-	Y;YF;X1-X4;	X4;	X1(-14);XII;X4;M2;M4;M6;	-
8	X4	034TM	Aa	-	-10;+8;+2;	+4;+6;	10;2-8;	-	Y;YF(-6);(X1;XII)(-4);XIII;X4;	XIII;	(X1;XII)(-4);XIII;M2;M4(-6);M6;	-
9	X4	024TM	Aa	-	-10;-8;-6;+4;	+2;	10;2-8;4-6;	-	Y;YF;X1-X4;	XIII;	X1-XIII;M2;M4;M6;	-

Numar parcurs Route number	Parcursul comandat Ordered route				Macaze controlate și zăvorâte Controlled and locked turnouts	Secțiuni izolate controlate Controlled insulated tracks	Parcursuri incompatibile Incompatible routes								
	De la From	Până la To	Indicația semnalului Signal indication	Variantă Variant			De acoperire Flank protection	În parcurs In route	Fără gabarit Gaugeless insulated tracks	De circulație Circulation		De manevră Shunting			
										Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout	Până la semnal Up to the signal	Cu semnal sau cu semnal peste macaz With signal or with signal over turnout	Până la semnal Up to the signal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
10	M2	M6	Aa	-	+2;+8;	+4;+6;	2-8;	-	Y;YF(-6);(X1;XII)(-4);XIII;X4;	XIII;X4;	XIII;X4;M4(-6);	-			
11	M2	M8	Aa	-	-2;-4;+6;	+8;	2-8;4-6;	-	Y;YF;X1-X4;	XII;	X1(-14);XII-X4;M4;	-			
12	M4	M6	Aa	-	+4;-6;-8;	+2;	2-8;4-6;	-	Y;YF;X1-X4;	XIII;X4;	X1(-14);XII-X4;M2;	-			
13	M4	M8	Aa	-	+4;+6;	+2;+8;	4-6;	-	Y(-2);YF;X1;XII;(XIII;X4)(-8);	XII;	X1(-14);XII;(XIII;X4)(-8);M2(-2);	-			
14	M6	YIII	Aa	-	+10;	-	10;	-	Y(+2);YF(-6);XIII;X4;	XIII;X4;	XIII;X4;	-			
15	M6	Y4	Aa	-	-10;	-	10;	-	Y(+2);YF(-6);XIII;X4;	XIII;X4;	XIII;X4;	-			
16	M8	Y1	Aa	-	-12;-14;	+S2;	12;14;	-	Y(-2);YF(+6);X1;XII;	X1;XII;	X1;XII;M10;	-			
17	M8	YII	Aa	-	+12;	+14;	12;	-	Y(-2);YF(+6);X1;XII;	XII;	X1(-14);XII;	-			
18	M10	Y1	Aa	-	+14;+S2;	+12;	14;	-	(Y;YF)(-12);X1;	X1;	X1;M8(-12);	-			