

**Plan SSM**Nr proiect:
2004/RO/16/P/PA/003**DATE GENERALE****Obiectiv: REABILITAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BRAȘOV - SIMERIA,
PARTE COMPONENTĂ A CORIDORULUI IV PAN-EUROPEAN PENTRU
CIRCULAȚIA TRENURILOR CU VITEZĂ MAXIMĂ DE 160 KM/H,
Secțiunea: BRAȘOV - SIGHIȘOARA**

Pag. 1/1

Nr. crt.	Loc de muncă/pos t de lucru	Riscuri evaluate	Măsuri tehnice	Măsuri organizatorice	Măsuri igienico - sanitare	Măsuri de altă natură	Acțiuni în scopul realizării măsurii	Termen de realizare	Persoana responsabilă de măsură	Observații
1.	Șantiere de execuție - echipe	Acțiuni greșite Mișcări periculoase Solicitare fizică Alunecare /împiedicarea Temperatură Risc electric Manipulare greutăți	Dotare cu: -cască protecție -Vestă de avertizare -Salopetă/șubă -Mănuși/ palmare -cizme cauciuc -centură de siguranță -stingător incendiu	Instruirea lucrătorilor privind consecințele nerespectării disciplinei tehnologice și a riscurilor de securitate -Formare o persoană pe șantier ptr. prim ajutor	-Trusă medicală pe fiecare șantier -Săpun -Cremă -Pichet de incendiu	Nu este cazul	Aprovizionare EIP pentru dotare	Eșalonat, în fiecare șantier,	Manager proiect și Șef șantier	Resurse financiare
2.	Conducător autovehicule	Lovire, coliziune cu mijloace de transport	Dotare cu : - vestă reflectorizantă -trusă sanitară	Instruire privind prevederile noului cod rutier	Nu este cazul	Nu este cazul	Aprovizionare EIP și Cod rutier		Director operațiuni-tranzacții	Resurse financiare
3.	Personal administrativ	Lovire, acțiuni greșite, mișcări periculoase la deplasări pe șantier și în transport	Dotare cu veste de avertizare și căști protecție	Instruire specifică la efectuarea deplasărilor în teren	Nu este cazul	Nu este cazul	Aprovizionare cu EIP	Eșalonat	Director tehnic	Resurse financiare

Întocmit,

Avizat CMSSEPL

Avizat CMSSRL

Antreprenor,
Director general,