

FISA
privind verificarea documentației pentru montaj (nr. 48)

Nr.	Denumire factor analizat	Descriere factor analizat
1.	Numele și prenumele verificatorului	FOTIN RUXANDRA
	Nr. Certificat de atestare	nr. 920 din 18.04.2015
2.	Denumirea proiectului de lucrări montaj	Studiu de coexistență LEA 220 kV București Sud – Ghizdaru, LEA 400kV București Sud – Domnești și LEA 400kV București Sud – Slatina cu "Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre stațiile CF București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră".
3.	Număr contract pentru verificare documentație	Contractul de proiectare nr. 027/2019 include cerința de verificare a documentației
4.	Proiectantul	SC ED&C srl București
	Faza de proiectare	Studiu de Coexistență
5.	Beneficiarul	Transelectrica S.A. – S.T. București
	Sursa de finanțare	Surse proprii
6.	Planul de control pe faze determinante	NEAPLICABIL
7.	Raport detaliat privind verificarea documentațiilor	
7.1.	Existența avizelor și acordurilor legale	Avizele și acordurile legale au fost obținute.
7.2.	Puncte de vedere cu privire la soluțiile adoptate	<ul style="list-style-type: none"> • Conținutul documentației respectă reglementările normativelor PE 101; NTE 001/03/00; 1RE-Ip30/04, PE 111-8/88; PE 112/94; PE NTE 011/12/00; NTE 007/08; • Documentația este întocmită în vederea execuției lucrărilor pe teren • S-au respectat cerințele referitoare la condițiile specifice de amplasament și de exploatare. • S-au respectat cerințele referitoare la asigurarea calității montajului instalațiilor tehnologice (circuite primare înaltă tensiune, circuite secundare, instalație legare la pământ). • S-au respectat cerințele referitoare la managementul riscurilor industriale (riscuri tehnice – tehnologice, riscuri de incendiu și explozii, riscuri de accidentare și îmbolnăviri profesionale).
7.3.	Norme juridice aplicate	S-au enumerat normele aplicabile în cazul proiectului
7.4.	Asigurarea informațiilor necesare pentru materiale, execuție, control, recepție	S-au respectat informațiile de la faza de proiectare anterioară.
7.5.	Criterii de performanță tehnico-economică	<ul style="list-style-type: none"> • Respectarea distanțelor conform normativ NTE 003/04/00
7.6.	Asigurarea cu personal atestat sau autorizat	Proiectantul are verificatori de proiecte atestați de ANRE
7.7.	Norme de securitatea și sănătatea în muncă și de P.S.I	S-au enumerat normele aplicabile în cazul proiectului
7.8.	Partea economică (devize și indicatori)	NEAPLICABIL
7.9.	Managementul execuției (Grafice)	NU A FOST CAZUL
8.	Expertize	NEAPLICABIL
9.	Modificări la documentație, evenimente, etc.	NU A FOST CAZUL
10.	Data finalizării activităților de verificare a documentației	16/04/2019

11. Tabelul pieselor din documentație care au fost semnate și ștampilate

Nr.	Denumire document	Identificare
1.	Memoriu tehnic.	027/1-SC-0001
2.	Plan de situație LEA 220 kV București Sud - Ghizdaru	027/1-SC-21001
3.	Plan de situație LEA 400 kV București Sud – Domnești și LEA 400 kV București Sud - Slatina	027/1-SC-21002
4.	Profil transversal LEA 220 kV București Sud - Ghizdaru	027/1-SC-21003
5.	Profil transversal LEA 400 kV București Sud – Domnești	027/1-SC-21004
6.	Profil transversal LEA 400 kV București Sud - Slatina	027/1-SC-21005

12. Observații

- Din documentația verificată a fost semnat și ștampilat un număr de 3 exemplare.
- Orice modificare adusă documentațiilor prezentate, efectuată fără acceptul verficatorului de proiecte atestat, conduce la anularea răspunderii acestuia.
- Prezența FIȘĂ a fost întocmită în 3 exemplare (un exemplar la verficator, un exemplar la proiectant, un exemplar la beneficiar).

SEMNĂTURA ȘI PARAFĂ

PROIECTANTULUI

