


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: POD 22
 Proba/Sample: PT 11
 Adancimea/Depth(m): 11,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 621



Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea si clasificarea pamanturilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Nisip argilos / Clayey sand (cl.Sa)								cenusiu		Un = #N/A	
Conform SR EN ISO 14688/2-2005, la cerinta beneficiarului	Pamant fin / Fine				Pamant grosier / Coarse						Pamant foarte grosier / Very coarse
	Argila (CI)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)
		Fin (fSi)	Mediu (mS)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)	
		11	12			70			7		
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	11	3	5	4	24	39	7	7	0	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR /SR Pământ mixt / mixed soil
 EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 #N/A

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI





Data / Date: 16.12.2020

COD PROBA 75 621

Raport de incercare nr. / Test report no.75 621

	d (mm)	p (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	100,0
SEDIMENTARE	3,15	97,8
	2	93,3
	0,5	85,0
	0,25	56,6
	0,10	29,3
	0,063	23,3
	0,063	23,34
	0,056	22,95
	0,040	21,36
	0,028	20,31
	0,020	19,26
	0,015	18,20
	0,010	16,62
	0,007	15,04
	0,005	13,46
	0,004	12,40
	0,003	11,35
	0,001	10,29




Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	11	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	#N/A	#####
	Praf	Si	12			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	70	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	7	6---15	< 1	Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 621