


DCC-GEO-TEST CONSULT S.R.L.
 LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
 ÎN CONSTRUCȚII - GRAD II
 Autorizație nr. 2940 din 15.08.2014/24.08.2018

Amplasament / Location: Reabilitarea liniei de cale ferata Roman – Iasi - Frontiera
 Forajul/Borehole: POD 22
 Proba/Sample: PT 15
 Adancimea/Depth(m): 15,00

Raport de incercare nr. / Test report no.75 676



Curba granulometrica / Granulometric curve

Identificarea si clasificarea pamanturilor SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018 / STAS 1913/5-85											
Nisip / Sand (Sa)								cenusiu		Un = 3,90	
Conform SR EN ISO 14688/2- 2005, la cerinta beneficiar ului	Pamant fin / Fine				Pamant grosier / Coarse						Pamant foarte grosier / Very coarse
	Argila (CI)	Praf (Si)			Nisip (Sa)			Pietris (Gr)			Bolovanis (Co)
		Fin (fSi)	Mediu (mSi)	Mare (cSi)	Fin (fSa)	Mediu (mSa)	Mare (cSa)	Fin (fGr)	Mediu (mGr)	Mare (cGr)	
	0	5			90			5			0
	< 0,002	< 0,0063	< 0,02	< 0,063	< 0,2	< 0,63	< 2	< 6,3	< 20	< 63	< 200mm
%	0	0	4	1	10	51	29	5	0	0	0

CLASIFICAREA PĂMÂNTURILOR / SR EN ISO 14688/2-2018 / SR EN ISO 14688/2-2018
 Pământ grosier / coarse

Curba granulometrica uniforma / Uniform particle size distribution

Executat de / Performed by:
 ing. Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



Data / Date: 16.12.2020

COD PROBA 75 676



Raport de incercare nr. / Test report no.75 676

	d (mm)	mp (%)
CERNERE	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	100	100,0
	90	100,0
	63	100,0
	45	100,0
	31,5	100,0
	22,4	100,0
	16	100,0
	11,2	100,0
	5,6	100,0
SEDIMENTARE	3,15	99,1
	2	94,9
	0,5	63,2
	0,25	17,6
	0,10	8,6
	0,063	5,1
	0,063	5,15
	0,058	4,87
	0,041	4,24
	0,029	4,24
	0,021	4,24
	0,015	4,24
	0,011	0,00
	0,008	0,00
	0,005	0,00
	0,004	0,00
	0,003	0,00
	0,002	0,00




Clasificarea pamantului dupa SR EN ISO 14688-1:2018 / SR EN ISO 14688-2:2018

Tip pamant / Soil group	Tip fractiune		%	C _u (Un)	C _c	Forma curbei granulometrice / Shape of grading curve	C _u (Un)	C _c
Pamant fin / Fine	Argila	Cl	0	<3	< 1	Foarte uniforma / Very uniform	3,90	#####
	Praf	Si	5			Uniforma / Uniform		
Pamant grosier / Coarse	Nisip	Sa	90	3---6	< 1	Uniformitate medie / Medium uniformity		
	Pietris	Gr	5	6---15		Neuniforma / Non-uniform		
Pamant foarte grosier / Very coarse	Bolovanis	Co		>15	1---3	Discontinua / Gap graded		
				>15	<0,5			

Executat de / Performed by :
 ing. Nina IOSIF

Nina IOSIF

Sef Laborator / Laboratory head: Constanta ANDREI



COD PROBA 75 676