



Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad

CONTRACT 134/29.12.2015

Autoritatea Contractantă : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

Contractant : Consis Proiect SRL

**STUDIU GEOTEHNIC ȘI EXPERTIZĂ FUNDĂȚII
CLĂDIRE STĂȚIA C.F. BĂILE CĂLACEA**



FIŞĂ DE CONTROL DOCUMENT

Lucrarea:

Studiu de Fezabilitate pentru
modernizarea liniei feroviare
Caransebeş – Timişoara – Arad

Beneficiar:

CNCF „CFR” SA

Proiectant:

CONYSIS PROIECT SRL

Numele documentului:

Studiu geotehnic și expertiză
fundații clădire stația c.f.
Băile Călacea

Elaborat:	Şef proiect:	Aprobat:
ing. geolog C. Grosu <i>Grosu</i>	ing. Cătălin Serban <i>Serban</i>	Data:

Nr. ediție:				
Nr. revizie:				
Data:				

REFERAT GEOTEHNIC

STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STUDIU GEOTEHNIC ȘI EXPERTIZĂ FUNDAȚII CLĂDIRE STAȚIA C.F. BĂILE CĂLACEA

1. Date generale

În vederea întocmirii documentației pentru lucrarea mai sus menționată, s-a solicitat în tema emisă, efectuarea unui studiu geotehnic și o expertiză la fundațiile clădirii stației de cale ferată Băile Călacea, în cadrul proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad".

Prezentul studiu s-a realizat pe baza investigațiilor geologo-tehnice care au determinat:

- geolitologia terenului studiat, situația apelor subterane și principalele caracteristici fizico-mecanice ale pământului din amplasament,
- starea fundațiilor existente.

Conform temei emise, s-au executat pe teren trei sondaje geotehnice, și anume:

- PV1 - reprezentat printr-un puț de vizitare până la talpa fundației clădirii vechi, pe adâncimea de 1.50m,
- PV2 - reprezentat printr-un puț de vizitare până la talpa fundației clădirii noi, pe adâncimea de 1.60m,
- F1 - reprezentat printr-un foraj manual, realizat până la cota -6.00m față de nivelul terenului actual.

Din sondajele geotehnice executate s-au recoltat probe de pământuri, care s-au analizat în teren și în laborator de specialitate, autorizat, raportul de încercare, fiind anexat prezentei lucrări.

La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile următoarelor reglementări tehnice: NP 125/2010, P100/1-2013, SR11100/1-93, C189-89, C241-92, NE001-96, NP045-2000, 1243/88, 1242/2-83, 1242/5-88, NP 112/2004, 3950-81, 6054-77, 1913/12-88, 1242/3-87 și 1242/4-85 (reglementări tehnice românești și europene în vigoare), care prevăd principiile de cercetare geotehnică.

1.1. Caracteristici topografice și geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat se află în Câmpia Banatului, în zona cuprinsă între râurile Surduc și Căran, afluenți ai râului Apa Mare. Această câmpie reprezintă o unitate geomorfologică a Câmpiei de Vest.

1.2. Caracteristici geologice

Formațiunile caracteristice sunt reprezentate de pietrișuri, nisipuri, argile, din alcătuirea șesurilor aluviale.

Din punct de vedere geologic, zona se caracterizează prin preponderența formațiunilor neogene și cuaternare.

Neogenul este reprezentat prin Badenian (ce cuprinde brecii, conglomerate, pietrișuri, marne, argile roșcate, calcare, gipsuri) și Pannonian (reprezentat de argile nisipoase, pietrișuri, cu rare nivele argiloase).

Cuaternarul este reprezentat prin Holocen, care apare în lunca râului Timiș, și cuprinde aluviunile recente ale acestuia.

1.3. Caracteristici hidrogeologice

Din punct de vedere hidrografic zona este tributară râurilor Surduc și Căran.

Apele subterane sunt freaticе (continue și bogate) și de adâncime, care se întind pe aproape toată suprafața Câmpiei de Vest, și uneori au caracter termal.

Nivelul apei prezintă oscilații semnificative datorate precipitațiilor sezoniere și este puternic influențat de rețeaua hidrografică existentă în această zonă.

1.4. Caracteristici climatologice

Din punct de vedere climatologic, în zona noastră au fost înregistrate următoarele date:

- media anuală a temperaturii aerului: 10-11°C
 - maximă: +41.5°C
 - minimă: -30.8 °C
- numărul mediu de zile senine: 120-130 zile/an
- numărul de zile acoperite: 100-120 zile/an
- precipitații: media cantității anuale 600-700mm
- numărul anual de zile cu $p>0.1\text{mm}$: 120-130
- număr anual de zile cu ninsoare: 15-20
- numărul anual de zile cu strat de zăpadă este de: 30 – 40 zile/an
- direcția, frecvența și viteza medie a vânturilor sunt:
 - ❖ NV – SE - 20% - 2-4m/s
 - ❖ NV – 7% - 1.5m/s
 - ❖ SE – 15% - 1.5m/s

1.5. Adâncimea de îngheț

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheț a perimetrului studiat este de 0.60 - 0.70 m.

1.6. Caracteristici seismice

Din punct de vedere seismic, valoarea de vârf a accelerării pentru perimetru dat este $ag = 0.15g$, pentru cutremure având mediul de recurență IMR = 225 de ani și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani (Anexa 1); valoarea perioadei de colț este $T_c = 0.70s$ (Anexa 2), conform Normativului P100/1-2013.

2. Rezultatele investigațiilor geotehnice

Prin tema dată s-a cerut efectuarea unor investigații geotehnice la clădirea stației de cale ferată Băile Călacea, în cadrul proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad".

Pentru a obține informațiile asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului, precum și starea fundațiilor construcțiilor existente – corp vechi și corp nou, perimetru a fost investigat cu trei sondaje geotehnice.

Sondajul PV1, executat la fundația clădirii vechi, pentru determinarea fundației, calitatea acesteia, a cotei de fundare și caracterizarea fizico-mecanică a terenului portant, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:

- un strat de argilă, cafenie, plastic vârtoasă, investigat pe grosimea de 1.50m.

Sondajul PV1 a fost oprit la cota -1.50m față de nivelul terenului actual, sub talpa fundației; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

Sondajul PV1, a relevat următoarea situație a fundației construcției vechi:

- fundația investigată este din cărămidă, având talpa la cota -1.50m față de 0.00m nivel teren actual,
- terenul portant este reprezentat de stratul de argilă, plastic vârtoasă.

Sondajul PV2, executat la fundația clădirii noi, pentru determinarea fundației, calitatea acesteia, a cotei de fundare și caracterizarea fizico-mecanică a terenului portant, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:

- un strat de argilă, cafenie, plastic vârtoasă, investigat pe grosimea de 1.50m.

Sondajul PV2 a fost oprit la cota -1.50m față de nivelul terenului actual, sub talpa fundației; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

Sondajul PV2, a relevat următoarea situație a fundației construcției noi:

- fundația investigată este din beton în stare bună, având talpa la cota -1.50m față de 0.00m nivel teren actual,

- terenul portant este reprezentat de stratul de argilă, plastic vârtoasă.
- Sondajul F1, executat în zona investigată, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:
 - sol vegetal, cu o grosime de 0.30m,
 - un strat de argilă, cafenie, plastic vârtoasă, investigat pe o grosime de 5.70m.
- Sondajul F1 a fost oprit la cota -6.00m față de nivelul terenului actual; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

3. Evaluarea informațiilor geotehnice

3.1. Încadrarea geotehnică

- din punct de vedere al condițiilor de teren, perimetrul studiat se încadrează în categoria "terenuri bune" (punctaj 2),
- apa subterană nu a fost întâlnită, astfel zona studiată se încadrează în categoria "fără epuismente" (punctaj 1),
- după categoria de importanță a construcției, clădirile existente (corp vechi și corp nou) se încadrează în categoria "normală" (punctaj 3),
- după vecinătăți, se încadrează în categoria "risc moderat" (punctaj 3),
- în funcție de zonarea seismică a amplasamentului, conform Normativului P100/1-2013, terenul studiat se încadrează în zona $ag = 0.15g$ (punctaj 1).

În urma punctajului final obținut (punctaj total 10), clădirile existente se încadrează în categoria de risc geotehnic "moderat" (categoria geotehnică 2), conform Normativului NP 074/2014.

3.2. Concluzii și recomandări

Terenul portant, atât pentru corpul vechi, cât și pentru cel nou, este reprezentat de stratul de **argilă, plastic vârtoasă**, care conform Normativului NP 074/2014, tabel A2, se încadrează în categoria terenurilor bune de fundare.

Din interpretarea analizelor efectuate la data studiului, pentru pământurile analizate din punct de vedere fizico-mecanic se pot prezenta următoarele valori:

- pentru **argila, cafenie, plastic vârtoasă**, în **F1**, la **2.00m** adâncime:
 - indicele de plasticitate $Ip = 37.2 \%$,
 - indicele de consistență $Ic = 0.91$,
 - limita superioară de plasticitate (de curgere) $W_L = 37.8 \%$,
 - limita inferioară de plasticitate (de frământare) $W_P = 13.8 \%$,
 - indicele de lichiditate $I_L = 0.09$,
 - umiditatea naturală = 20.3%,
 - densitatea aparentă: umedă = 2.01 g/cm^3 ; uscată = 1.67 g/cm^3 ,
 - volumul porilor: 38.6 % ; indicele porilor $e = 0.63$,

- unghiul de frecare internă $\phi = 14^\circ$, iar coeziunea $c = 47\text{kPa}$,
- modulul de deformatie edometric: $M_{2-3} = 13330 \text{ kPa}$,
- coeficientul de compresibilitate volumică: $mv_{2-3} = 0.00007 \text{ 1/kPa}$,
- coeficientul de compresibilitate: $av_{2-3} = 0.00012 \text{ 1/kPa}$,
- gradul de umiditate SR = 0.88,
- granulozitate: argilă 50%, praf 41%, nisip 9%.

Deasemenea, pentru terenul portant menționat – argilă, plastic vârtoasă, conform STAS 1243-88 și NP 112/2004, se pot prezenta și următoarele valori ale indicilor geotehnici:

- ✓ **coeficientul de pat $k = 3 - 4 \text{ daN/cm}^3$,**
- ✓ **coeficientul lui Poisson $\mu = 0.38 - 0.40$.**

Conform Normativului Ts-1/93, pământurile întâlnite în sondaje prezintă următoarele caracteristici:

- solul vegetal este slab coeziv, este mijlociu în săpătura manuală și de categoria I pentru săpătura mecanică, greutatea volumică in situ $\gamma = 1600- 1700 \text{ kg/m}^3$,
- argila este foarte coezivă, este foarte tare în săpătura manuală, de categoria II în săpătura mecanică; greutatea medie in situ $\gamma = 1900-2100 \text{ kg/m}^3$.


Conform informațiilor prezentate în capitolele anterioare, dar și cerințelor constructive, recomandăm următoarele:

- în cazul în care se are în vedere refacerea fundațiilor, terenul portant este reprezentat de **argila, plastic vârtoasă**,
- pentru terenul portant menționat, valoarea orientativă de bază a presiunii convenționale de calcul, **Pconv** este de **220kPa**, conform NP 112/2004, Anexa B, tabel 17.

Pentru săpăturile mai adânci de 1.50m sunt obligatorii lucrări de sprijinire a taluzului, conform normativului NP 120 - 2014, pentru a împiedica eventuale căderi de pământuri în groapa de fundare precum și evitarea de prăbușiri ale taluzului.

Recomandăm realizarea de trotuare pe conturul construcției cu o ușoară pantă spre exterior, pentru a preveni infiltrarea spre fundație a apelor provenite din precipitații.

Orice neconcordanță cu prezentul studiu geotehnic, implică prezența geotehnicianului.



Întocmit,

ing. geolog Grosu C.



ANEXA 1

44




Figura 3.1 România - Zonarea valorilor de vîrf ale accelerării terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani

ANEXA 2

46




Figura 3.2 Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colt), T_c a spectrului de răspuns



CONYSIS PRO

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

Santierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STATIA C.F. BĂILE CĂLACEA
POZITIIA: la fundația clădirii vechi

FIŞA SONDAJULUI: PV1

Cota terenului în dreptul sondajului: 0.00m nivel teren actual

Caracterizarea pământului din strat STAS 1243-88	Coloana stratigrafică	Adâncimea și grosimea stratului		Probe			Apa	Scule și condiții de lucru	Observații
		Ad.	Gros. (m)	Nr. probă	Borcan	Ștuf			
Argilă, cafenie, plastic vârtoasă.		0.00	1.50				-	dezvelire fundație 0.00 – 1.50	- fundația investigată este din cărămidă și are talpa la cota -1.50m față de nivel teren actual. - terenul portant este reprezentat de argila, plastic vârtoasă.

Întocmit:
ing. geolog Grosu C. 
Pag 1 din 3



CONYSIS PROFIT

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

Santierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STATIA C.F. BĂILE CĂLACEA
POZITIA: la fundația clădirii noi

FIŞA SONDAJULUI: PV2

Cota terenului în dreptul sondajului: 0.00m nivel teren actual

Caracterizarea pământului din strat STAS 1243-88	Adâncimea și grosimea stratului			Probe	Nr. probă	Borcan	Ștuf	Apa	Scule și condiții de lucru	Observații
	Coloana stratigrafică	Ad.	Gros. (m)							
Argilă, cafenie, plastic vârtoasă.		0.00	1.50					-	dezvelire fundație 0.00 – 1.50	- fundația investigată este din beton în stă bună și are talpa la cota -1.50m față de nivel teren actual,
		1.50								- terenul portant este reprezentat de argila, plastic vârtoasă.

Întocmit:
ing. geolog Grosu C.



CONSIDER

“STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBES – TIMISOARA – ABAD”

**Şantierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STATIA C.F. BĂILE CĂLACEA
POZITIA: în zona investigată**

FISA SONDAJULUI: F1


Cota terenului în dreptul sondajului: 0.00m nivel teren actual

Sudiu Geotehnic clădiri – Statia c.f. Băile Călacea: Fișe foraje geotehnice

Intocmit:
ing. geolog Grosu C. -

Sondaj nr. 16

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE



Proba Nr.: 16 Adâncimea (m): 2.00

SR EN ISO 14688/2-2005 DENUMIRE MATERIAL - SR EN ISO 14688/2-2005:

cl

Clasificare	Argila(Cl)	Praf	Nisip			Pietris	Bolovanis (Co)
			Fln (FSI)	Mijlociu (MSI)	Mare (CSi)		
0.000mm	0.002mm	0.0063mm	0.02mm	0.03mm	0.2mm	0.63mm	2mm
%	40	15	22	16	7	—	—

STAS 1243-88 DENUMIRE MATERIAL - STAS 1243-88:
Un = d_{∞} / d_{10} =

Clasificare	Argila coloidală	Argila	Praf	Nisip			Pietris	Bolovanis
				Fln	Mijlociu	Mare		
0.000mm	0.002mm	0.005mm		0.05mm	0.25mm	0.5mm	2mm	63mm
%	40	10	41	9	—	—	—	200mm


Data: 22-14-2016

Operator: *Geoceller*
Verificator: *Geoceller*

ŞANTIER: BAILE GHICEA

LIMITE DE PLASTICITATE – UMIDITATEA NATURALĂ

MERSUL DETERMINĂRILOR	Umiditatea naturală $w\%$			Limita superioară de plasticitate $w_L\%$				Limita inferioară de plasticitate $w_p\%$		
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3
Geamul nr.		18	19		19,2	19,5		19,7	19,8	
Numărul de căderi N ale cupei					32	16				
Proba umedă + tara	A (g)	34,165	32,602	36,164	32,732	39,260	31,435			
Proba uscată + tara	B (g)	31,213	30,116	33,219	31,163	38,243	30,445			
Tara	C (g)	17,113	17,808	26,777	17,303	22,533	19,253			
$A - B$		2,912	2,486	3,429	3,560	1,017	0,990			
$B - C$		17,100	12,309	6,462	6,460	5,710	6,192			
$W = \frac{A - B}{B - C} \cdot 100$	%	20,16	20,1	53,0	55,0	17,7	16,10			
W medie	%	20,3						16,8		



- LIMITA SUPERIOARĂ DE PLASTICITATE
- LIMITA INFERIOARĂ DE PLASTICITATE
- UMIDITATEA NATURALĂ
- INDICELE DE PLASTICITATE
- INDICELE DE CONSISTENȚĂ
- INDICELE DE LICHIDITATE

$$\begin{aligned}
 W_L &= 53,0 \% \\
 W_p &= 16,8 \% \\
 W &= 20,3 \% \\
 I_p &= W_L - W_p = 37,2 \% \\
 I_c &= \frac{W_L - W}{I_p} = 0,91 \\
 I_L &= \frac{W - W_p}{I_p} = 1 - I_c = 0,09
 \end{aligned}$$

Descrierea materialului <i>Argilă, coafură, plastic mortoare</i>	Mod de lucru: metoda cu cupă	Lucrat de: <i>Iulianescu</i> Data: <i>22 04 2016</i>
--	---------------------------------	---

DENSITATE
 STAS 1913/3-76
 UMIDITATE
 STAS 1913/1-82

INDICI FIZICI

Mersul determinării	Epruvea	
	INITIAL	FINAL
Ştanţa nr.	7M	
Sticlă de ceas nr.	A0	
Densitate schelet ρ_s g/cm ³	2,72	
Volumul ştanţei V cm ³	77,0	
Masă probă umedă + tară m ₁ g	184,77	
Masă probă uscată + tară m ₂ g	158,60	
Masă tară m ₃ g	30,00	
Masă apă liberă m ₁ - m ₂ g	26,17	
Masă probă umedă m ₁ - m ₃ g	154,77	
Masă probă uscată m ₂ - m ₃ g	128,60	
Umiditate $W = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_3} \cdot 100$ %	20,3	
Densitate $\rho = \frac{m_1 - m_3}{V}$ g/cm ³	2,01	
Densitate în stare uscată $\rho_d = \frac{m_2 - m_3}{V}$ g/cm ³	1,67	
Porozitate $n = 1 - \frac{m_2 - m_3}{V \cdot \rho_s} \cdot 100$ %	38,6	
Indicele porilor $e = \frac{n}{100 - n}$ -	0,63	
Grad de umiditate $S = \frac{w \cdot \rho_s}{e} \cdot \frac{1}{100}$ -	0,88	


Descrierea materialului Argilo-, cofanic, plastic ușoară.

22-04-2016
 Data

Responsabil de lucrare /Ineedea/

CURBA DE COMPRESIUNE - TASARE

STAS 8942/1-89



Rezultatele incercarii

$$\epsilon = f(\sigma')$$

σ' [kPa]	ϵ [%]	e	M [kPa]	m_v [1/kPa]	a_v [1/kPa]	C_c [%]	i_{mp} [%]
200	1,60		13330	$0,7 \times 10^{-4}$	$1,2 \times 10^{-4}$		
300	2,35						

Tipul de incercare:

- pe epruveta
- cu umiditate naturală
- pe epruveta
- inundată la kPa

22-04-2016
Data.....

Operator.....

Sef colectiv.....


Sef laborator.....

UNIVERSITATEA BUCURESTI
Facultatea de Geologie si Geofizica
Laborator G.T.F.
Gradul II

Lucrarea: BAILE GALACEA
Sondaj nr.....
Proba nr.....
Adancime (m): 2,00

Incercare de forfecare directa
Tulburat / Netulburat
STAS 1913/4-86

Consolidat drenat (CD)	Consolidat nedrenat (CU)	Neconsolidat nedrenat (UU)
$C = \dots$ kPa	$C_{cu} = \dots$ kPa	$C_u = \dots$ kPa
$\Phi' = \dots$ grade	$\Phi_{cu} = \dots$ grade	$\Phi_u = \dots$ grade



Suprafata casetei 36 cm².

Umiditatea

Viteza de forfecare: 1 mm/min.

Caseta Nr.	σ kPa	Citire pe comparator P 1/100mm	Constanta inel C	F = PC	$\tau_f = F/S$
1.	100	14		28,00	77,8
2.	200	20		40,00	111,1
3.	300	24		50,00	139,0

Caseta Nr.	UM	1	2	3
σ	kPa	100	200	300
W	%	20,0	19,6	19,1
W	%			

Descrierea materialului: Argila cofante, plastic, veriosed.

Responsabil de incercare:

22-04-2016


Verifier:

FISA COMPLEXA A FORAJULUI GEOTEHNIC F1

Lucrarea: Studiu geotehnic si expertiza fundatii cladire statie c.f. Baile Calaceea

Scara: 1:100

Intocmit: ing.geolog Grosu C. *fum. c.*




STUDIU GEOTEHNIC SI EXPERTIZA FUNDATII
CLADIRE STATIA C.F. BAILE CALACEA

REPREZENTARE PV1 – la fundatia cladirii vechi

Scara: 1:25

Intocmit: ing.geolog C.Grosu

Giu C



STUDIU GEOTEHNIC SI EXPERTIZA FUNDATII
CLADIRE STATIA C.F. BAILE CALACEA

REPREZENTARE PV2 – la fundatia cladirii noi

Scara: 1:25

Intocmit: ing.geolog C.Grosu

Gheorghe

BAILE CALACEA
PLAN PARTER

1

