



**Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea  
liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad**

**CONTRACT 134/29.12.2015**

Autoritatea Contractantă : Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.  
Contractant : Consis Proiect SRL

**STUDIU GEOTEHNIC ȘI EXPERTIZĂ FUNDĂȚII  
CLĂDIRE STAȚIA C.F. VALEA VIILOR**



## FIŞĂ DE CONTROL DOCUMENT

Lucrarea:

Studiu de Fezabilitate pentru  
modernizarea liniei feroviare  
Caransebeş – Timişoara – Arad

Beneficiar:

CNCF „CFR” SA

Proiectant:

CONYSIS PROIECT SRL

Numele documentului:

Studiu geotehnic și expertiză  
fundații clădire stația c.f.  
Valea Viilor

Elaborat:	Şef proiect:  ing. Cătălin Serban	Aprobat:
ing. geolog C. Grosu 		Data:

Nr. ediție:				
Nr. revizie:				
Data:				

## REFERAT GEOTEHNIC

# STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STUDIU GEOTEHNIC ȘI EXPERTIZĂ FUNDATII CLĂDIRE STAȚIA C.F. VALEA VIILOR



### 1. Date generale

În vederea întocmirii documentației pentru lucrarea mai sus menționată, s-a solicitat în tema emisă, efectuarea unui studiu geotehnic și o expertiză la fundațiile clădirii stației de cale ferată Valea Viilor, în cadrul proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad".

Prezentul studiu s-a realizat pe baza investigațiilor geologo-tehnice care au determinat:

- geolitologia terenului studiat, situația apelor subterane și principalele caracteristici fizico-mecanice ale pământului din amplasament,
- starea fundațiilor existente.

Conform temei emise, s-au executat pe teren trei sondaje geotehnice, și anume:

- PV1 - reprezentat printr-un puț de vizitare până la talpa fundației clădirii noi, pe adâncimea de 1.75m,
- PV2 - reprezentat printr-un puț de vizitare până la talpa fundației clădirii vechi, pe adâncimea de 1.50m,
- F1 - reprezentat printr-un foraj manual, realizat până la cota -6.00m față de nivelul terenului actual.

Din sondajele geotehnice executate s-au recoltat probe de pământuri care s-au analizat în teren, conform Normativului NP 074/2014, fructificându-se și observațiile și analizele efectuate în decursul timpului în zone apropiate.

La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile următoarelor reglementări tehnice: NP 125/2010, P100/1-2013, SR11100/1-93, C189-89, C241-92, NE001-96, NP045-2000, 1243/88, 1242/2-83, 1242/5-88, NP 112/2004, 3950-81, 6054-77, 1913/12-88, 1242/3-87 și 1242/4-85 (reglementări tehnice românești și europene în vigoare), care prevăd principiile de cercetare geotehnică.

## 1.1. Caracteristici topografice și geomorfologice

Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul studiat este situat în Câmpia înaltă a Aradului, câmpie care aparține Câmpiei de Vest. Câmpia Aradului este o fâșie de câmpie piemontană (aproape 120 m) care nu ajunge până la Mureş și care trece treptat într-o fâșie ceva mai joasă (puțin peste 100 m) cu caracter de câmpie de divagare.

Zona de interes pentru prezentul studiu este situată, din punct de vedere hidrografic, pe malul drept al râului Mureş.

## 1.2. Caracteristici geologice

Ca urmare a extinderii conului de dejectie al Mureșului, Câmpia Aradului este formată din pietrișuri, nisipuri și argile. În cuprinsul câmpiei de divagare sunt frecvente albii și meandre părăsite, grinduri, lacoviști și sărături.

Depozitele acestui perimetru sunt atribuite Holocenului superior, fiind reprezentate prin aluviuni recente ale luncilor (pietrișuri, nisipuri și argile nisipoase) și depozite deluviale de pe frunțile teraselor.

## 1.3. Caracteristici hidrogeologice

Rețeaua hidrografică este tributară râului Mureş, affluent al Tisei și prezintă variații de debite și nivele, în funcție de precipitațiile sezoniere din bazinul hidrografic.

Direcția generală de curgere este est-vest.

Nivelul apei prezintă oscilații semnificative datorate precipitațiilor sezoniere și este puternic influențat de modificările de debit din rețeaua hidrografică.

## 1.4. Caracteristici climatologice

Câmpia de Vest are un climat moderat, cu influențe submediteraneene.

Din punct de vedere climatologic, în zona studiată au fost înregistrate următoarele date:

- media anuală a temperaturii aerului: 10-11°C
  - maximă: +40°C
  - minimă: -29.2 °C
- numărul mediu de zile senine: 130-140 zile/an
- numărul de zile acoperite: 100-120 zile/an
- precipitații: media cantității anuale 600-700mm
- numărul anual de zile cu precipitații >0.1mm: 120-130
- număr anual de zile cu ninsoare: 15-20
- numărul anual de zile cu strat de zăpadă este de: 20 – 30 zile/an
- predomină vânturile de vest și Austrul (componentă

submediteraneană).

### 1. 5. Adâncimea de îngheṭ

Conform STAS 6054-77, adâncimea de îngheṭ a perimetrului studiat este de 0.60 - 0.70 m.

### 1.6. Caracteristici seismice

Din punct de vedere seismic, valoarea de vârf a accelerării pentru perimetru dat este  $a_g = 0.20g$ , pentru cutremure având mediul de recurență IMR = 225 de ani și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani (Anexa 1); valoarea perioadei de colț este  $T_c = 0.70s$  (Anexa 2), conform Normativului P100/1-2013.

## 2. Rezultatele investigațiilor geotehnice

Prin tema dată s-a cerut efectuarea unor investigații geotehnice la clădirea stației de cale ferată Valea Viilor, în cadrul proiectului "Studiu de Fezabilitate pentru Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad".

Pentru a obține informațiile asupra caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului, precum și starea fundațiilor construcțiilor existente – corp vechi și corp nou, perimetru a fost investigat cu trei sondaje geotehnice.

Sondajul PV1, executat la fundația clădirii noi, pentru determinarea fundației, calitatea acesteia, a cotei de fundare și caracterizarea fizico-mecanică a terenului portant, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:

- un strat de argilă prăfoasă, cafeniu-gălbui, plastic consistentă, cu calcar diseminat, investigat pe grosimea de 1.75m.

Sondajul PV1 a fost oprit la cota -1.75m față de nivelul terenului actual, sub talpa fundației; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

Sondajul PV1, a relevat următoarea situație a fundației construcției noi:

- fundația investigată este din beton în stare bună, având talpa la cota -1.75m față de 0.00m nivel teren actual,
- terenul portant este reprezentat de stratul de argilă prăfoasă, plastic consistentă.

Sondajul PV2, executat la fundația clădirii vechi, pentru determinarea fundației, calitatea acesteia, a cotei de fundare și caracterizarea fizico-mecanică a terenului portant, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:

- un strat de argilă prăfoasă, cafeniu-gălbui, plastic consistentă, cu calcar diseminat, investigat pe grosimea de 1.50m.



Sondajul PV2 a fost oprit la cota -1.50m față de nivelul terenului actual, sub talpa fundației; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

Sondajul PV2, a relevat următoarea situație a fundației construcției vechi:

- fundația investigată este din cărămidă, având talpa la cota -1.50m față de 0.00m nivel teren actual,
- terenul portant este reprezentat de stratul de argilă prăfoasă, plastic consistentă.

Sondajul F1, executat în zona investigată, a interceptat următoarea succesiune geolitologică:

- sol vegetal, cu o grosime de 0.30m,
- un strat de argilă prăfoasă, cafeniu-gălbui, plastic consistentă, cu calcar diseminat, investigat pe o grosime de 5.70m.

Sondajul F1 a fost oprit la cota -6.00m față de nivelul terenului actual; pe adâncimea investigată apa nu a fost interceptată nici ca infiltratie, nici ca pânză freatică.

### 3. Evaluarea informațiilor geotehnice

#### 3.1. Încadrarea geotehnică

- din punct de vedere al condițiilor de teren, perimetru studiat se încadrează în categoria "terenuri medii" (punctaj 3),
- apa subterană nu a fost întâlnită, astfel zona studiată se încadrează în categoria "fără epuismente" (punctaj 1),
- după categoria de importanță a construcției, clădirile existente (corp vechi și corp nou) se încadrează în categoria "normală" (punctaj 3),
- după vecinătăți, se încadrează în categoria "risc moderat" (punctaj 3),
- în funcție de zonarea seismică a amplasamentului, conform Normativului P100/1-2013, terenul studiat se încadrează în zona ag = 0.20g (punctaj 1).

În urma punctajului final obținut (punctaj total 11), clădirile existente se încadrează în categoria de risc geotecnic "moderat" (categoria geotecnică 2), conform Normativului NP 074/2014.

#### 3.2. Concluzii și recomandări

Terenul portant al clădirii vechi, precum și al clădirii noi, este reprezentat de stratul de **argilă prăfoasă, plastic consistentă, cu calcar diseminat**, care conform Normativului NP 074/2014, tabel A2, se încadrează în categoria terenurilor medii de fundare.

Din interpretarea analizelor efectuate la data studiului, pentru pământurile analizate din punct de vedere fizico-mecanic se pot prezenta următoarele valori:

- pentru **argila prăfoasă, cafeniu-gălbui, plastic consistentă, cu calcar diseminat în F1, la 2.00m adâncime:**

- indicele de plasticitate  $Ip = 26.9\%$ ,
- indicele de consistență  $Ic = 0.69$ ,
- limita superioară de plasticitate (de curgere)  $W_L = 41.7\%$ ,
- limita inferioară de plasticitate (de frământare)  $W_P = 14.8\%$ ,
- indicele de lichiditate  $I_L = 0.31$ ,
- umiditatea naturală =  $23.1\%$ ,
- densitatea aparentă:  $umedă = 1.94 \text{ g/cm}^3$ ; uscată =  $1.58 \text{ g/cm}^3$ ,
- volumul porilor:  $41.7\%$ ; indicele porilor  $e = 0.71$ ,
- unghiul de frecare internă  $\varphi = 14^\circ 30'$ , iar coeziunea  $c = 15 \text{ kPa}$ ,
- modulul de deformatie edometric:  $M_{2-3} = 6670 \text{ kPa}$ ,
- coeficientul de compresibilitate volumică:  $mv_{2-3} = 0.00015 \text{ 1/kPa}$ ,
- coeficientul de compresibilitate:  $av_{2-3} = 0.00026 \text{ 1/kPa}$ ,
- gradul de umiditate  $SR = 0.87$ ,
- granulozitate: argilă 36%, praf 51%, nisip 13%.

Deasemenea, pentru terenul portant menționat – argila prăfoasă, plastic consistentă, conform STAS 1243-88 și NP 112/2004, se pot prezenta și următoarele valori ale indicilor geotehnici:

- **coeficientul de pat  $k = 3 - 4 \text{ daN/cm}^3$ ,**
- **coeficientul lui Poisson  $\mu = 0.38 - 0.40$ .**

Conform Normativului Ts-1/93, pământurile întâlnite în sondaje prezintă următoarele caracteristici:

- solul vegetal este slab coeziv, este ușor în săpătură manuală și de categoria I pentru săpătura mecanică, greutatea volumică in situ  $\gamma = 1400-1600 \text{ kg/m}^3$ ,
- argila prăfoasă prezintă coeziune mijlocie, este tare în săpătura manuală, de categoria II în săpătura mecanică; greutatea medie in situ  $\gamma = 1800-2000 \text{ kg/m}^3$ .

Conform informațiilor prezentate în capitolele anterioare, dar și cerințelor constructive, recomandăm următoarele:

- în cazul în care se are în vedere refacerea fundațiilor, terenul portant este reprezentat de **argila prăfoasă, plastic consistentă**,
- pentru terenul portant menționat, valoarea orientativă de bază a presiunii convenționale de calcul,  $P_{conv}$  este de **200 kPa**, conform NP 112/2004, Anexa B, tabel 17.



Pentru săpăturile mai adânci de 1.50m sunt obligatorii lucrări de sprijinire a taluzului, conform normativului NP 120 - 2014, pentru a împiedica eventuale căderi de pământuri în groapa de fundare precum și evitarea de prăbușiri ale taluzului.


Recomandăm realizarea de trotuare pe conturul construcției cu o ușoară pantă spre exterior, pentru a preveni infiltrarea spre fundație a apelor provenite din precipitații.

Orice neconcordanță cu prezentul studiu geotehnic, implică prezența geotehnicianului.



Întocmit,


ing. geolog Grosu C.



**ANEXA 1**

**Figura 3.1 România - Zonarea valorilor de vârf ale accelerării locurilor**

## ANEXA 2



**Figura 3.2** Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț),  $T_C$  a spectrului de răspuns



CONSIS PROFIT

"FEROVIALE CARANSEBES - TIMIȘOARA - ARAD"

**Santierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARĂNSEBEŞ - IIMIŞUA - RUMENIA**

FİSA SONDAJULUI: PV1

Cota terenului în dreptul sondajului: 0.0000 m Nivelul acvazei:

Intocmit:  
ing. geolog Grosu C. Gruia C.



CONSIDER

„INTERNAȚIONAL FERROVIAR CARANSEBES – TIMIȘOARA – ARAD”

**Şantierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: SIA** C.F. VALLE VILLEOR  
POZITIA: la fundația clădirii vechi

FISA SONDAJULUI: PV2

Cota terenului în dreptul sondajului: 0.00m nivel teren actual

Intocmit:  
ing. geolog Grosu C. Gheorghe C. -



 CONYSIS PRC

"STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD"

Şantierul: MODERNIZAREA LINIEI FEROVIARE CARANSEBEŞ – TIMIŞOARA – ARAD: STATIA C.F. VALEA VIILOR  
POZITIA: în zona investigată

#### FIŞA SONDAJULUI: F1

Cota terenului în dreptul sondajului: 0.00m nivel teren actual

Caracterizarea pământului din strat STAS 1243-88	Coloana stratigrafică	Adâncimea și grosimea stratului			Probe			Apă	Scule și condiții de lucru	Observații
		Ad.	Gros. (m)	Nr. probă	Borcan	Ştuf				
Sol vegetal.		0.00 0.30	0.30				-	foraj manual 0.00 – 6.00		
Argilă prăfoasă, cafeniu-gălbuiie, plastic consistentă, cu calcar diseminat.		0.30 6.00	5.70	1.		2.00				

Înlocuit:

ing. geolog Grosu Cătălin


Pag 3 din 3

Santierul: Alești Viilor

Sondaj nr. F1

Adancimea (m): 21,00

DIAGRAMA DISTRIBUȚIEI GRANULOMETRICE



SR EN ISO 14688/2:2005	DENUMIRE MATERIAL - SR EN ISO 14688/2:2005:						Pletis Nisip	Mlc (FGr)	Mijociu (MGr)	Mare (CGr)	Bolovanis (Co)
	Praf	Fin (FS)	Mijociu (MS)	Mare (CS)	Mlc (CSa)	Mijociu (MSa)					
Clasificare Argila(Cl)	Fin (FS)	Mijociu (MS)	Mare (CS)	Mlc (CSa)	Mijociu (MSa)	Mare (CGr)					
0.000mm 0.002mm	0.0063mm	0.02mm	0.063mm	0.2mm	0.63mm	2mm	6.3mm	20mm	63mm	200mm	
% 24 18	28	21	9	—	—	—	—	—	—	—	
STAS 1243-88 DENUMIRE MATERIAL - STAS 1243-88: Un = $d_{\infty} / d_{10}$ =											
Clasificare Argila coloidală	Argila	Argila	Praf	Fin	Mijociu	Mare	Mic				
0.000mm 0.002mm	0.005mm	0.005mm	0.05mm	0.25mm	0.5mm	2mm	20mm	70mm	200mm		
% 24 12	51	13	—	—	—	—	—	—	—	—	


Data: 22-04-2016

Operator: Mirela 2  
Verificat: Mirela 2

ŞANTIER: VALEA VIITOR

### LIMITE DE PLASTICITATE – UMIDITATEA NATURALĂ

MERSUL DETERMINĂRILOR	Umiditatea naturală w %			Limita superioară de plasticitate $w_L$ %				Limita inferioară de plasticitate $w_p$ %		
	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3
Geamul nr.	6	7	8	16,6	16,5			16,3	16,4	
Numărul de căderi N ale cupei				33	14					
Proba umedă + tara	A (g)	26,871	40,990	39,925	26,617	28,665		19,738	35,124	
Proba uscată + tara	B (g)	24,226	37,933	36,811	25,071	25,794		19,016	34,430	
Tara	C (g)	13,309	35,082	34,200	18,215	19,810		14,006	29,182	
$A - B$		2,645	3,017	2,684	2,566	2,671		7,22	6,95	
$B - C$		10,917	2,851	2,611	6,336	6,164		5,010	4,578	
$W = \frac{A - B}{B - C} \cdot 100$	%	24,2	23,8	21,3	40,0	63,5		14,4	15,2	
$W$ medie	%		23,1					14,8		



- LIMITA SUPERIOARĂ DE PLASTICITATE
- LIMITA INFERIOARĂ DE PLASTICITATE
- UMIDITATEA NATURALĂ
- INDICELE DE PLASTICITATE
- INDICELE DE CONSISTENȚĂ
- INDICELE DE LICHIDITATE

$$\begin{aligned}
 W_L &= 41,7 \% \\
 W_p &= 14,8 \% \\
 W &= 23,1 \% \\
 I_p &= W_L - W_p = 26,9 \% \\
 I_c &= \frac{W_L - W}{I_p} = 0,69 \\
 I_L &= \frac{W - W_p}{I_p} = 1 - I_c = 0,31
 \end{aligned}$$

Descrierea materialului: Argilo-profoso-cofenit-gălbuiu, plastic consistență cu colcor olisecuitor.	Mod de lucru: metoda cu cupă	Lucrat de: <i>Iacobescu</i>
		Data: 22-04-2016

DENSITATE  
 STAS 1913/3-76  
 UMIDITATE  
 STAS 1913/1-82

INDICI FIZICI

Mersul determinării	Epruveta	
	INITIAL	FINAL
Ştanţa nr.	71	
Sticla de ceas nr.	40	
Densitate schelet	$\rho_s$ g/cm <sup>3</sup>	2,70
Volumul ştanţei	$V$ cm <sup>3</sup>	77,0
Masă probă umedă + tară	$m_1$ g	179,38
Masă probă uscată + tară	$m_2$ g	151,40
Masă tară	$m_3$ g	30,00
Masă apă liberă	$m_1 - m_2$ g	27,98
Masă probă umedă	$m_1 - m_3$ g	149,38
Masă probă uscată	$m_2 - m_3$ g	121,40
Umiditate	$W = \frac{m_1 - m_2}{m_2 - m_3} \cdot 100$ %	23,0
Densitate	$\rho = \frac{m_1 - m_3}{V}$ g/cm <sup>3</sup>	1,94
Densitate în stare uscată	$\rho_d = \frac{m_2 - m_3}{V}$ g/cm <sup>3</sup>	1,58
Porozitate	$n = 1 - \frac{m_2 - m_3}{V \cdot \rho_s} \cdot 100$ %	41,7
Indicele porilor	$e = \frac{n}{100 - n}$ -	0,71
Grad de umiditate	$S = \frac{w \cdot \rho_s}{e} \cdot \frac{1}{100}$ -	0,87


Descrierea materialului Argila profondă, coferiu-gălbuie, plastică consistentă,  
 cu calcar diseminat.

Data 22-04-2016

Responsabil de lucrare I. Mihaleanu

CURBA DE COMPRESIUNE - TASARE

STAS 8942/1-89



Rezultatele incercarii

$$\varepsilon = f(\sigma')$$

$\sigma'$ [kPa]	$\varepsilon$ [%]	e	M [kPa]	$m_v$ [1/kPa]	$a_v$ [1/kPa]	$C_c$ [%]	$i_{mp}$ [%]
200	3,00		6670	$1,5 \times 10^{-4}$	$2,6 \times 10^{-4}$		
300	4,50						

Tipul de incercare:

- pe epruveta
- cu umiditate naturală
- pe epruveta
- inundată la ..... kPa

Data ..... 22-04-2016

Operator ..... *Paula*

Sef colectiv .....


Sef laborator .....

UNIVERSITATEA BUCURESTI  
Facultatea de Geologie si Geofizica  
Laborator G.T.F.  
Gradul II

Lucrarea: VALEA VILOR  
Sondaj nr..... F<sup>1</sup>  
Proba nr..... 2,00  
Adancime (m): .....

Incercare de forfecare directa  
Tulburat / Netulburat  
STAS 1913/4-86

Consolidat drenat (CD)	Consolidat nedrenat (CU)	Neconsolidat nedrenat (UU)
C = ..... kPa	C <sub>cu</sub> = ..... kPa	C <sub>u</sub> = ..... 15 kPa
Φ' = ..... grade	Φ <sub>cu</sub> = ..... grade	Φ <sub>u</sub> = ..... 44°30' grade



Suprafata casetei 36 cm<sup>2</sup>.

Umiditatea

Viteza de forfecare: ..... mm/min.

Caseta Nr.	σ kPa	Citire pe comparator P 1/100mm	Constanta inel C	F = PC	τ <sub>f</sub> = F/S
1.	100	9		18,00	50,0
2.	200	14		27,92	77,6
3.	300	19		39,90	110,8

Caseta Nr.	UM	1	2	3
σ kPa	100	200	300	
W %	22,7	22,0	21,1	
W %				

Descrierea materialului: Argilă profonă, coleciv - gelificat, plastic, concisivat, coleric, folosință.

Responsabil de incercare:

22-04-2016

Verifier:

FISA COMPLEXA A FORAJULUI GEOTEHNIC F1

**Lucrarea:** Studiu geotehnic si expertiza fundatii cladire statie c.f.Valea Viilor


Scara: 1:100

Intocmit: ing. geolog Grossu C. *June C.*

Cladire noua

PV1 – la fundatia cladirii noi

0.00m Nivel Teren Actual




STUDIU GEOTEHNIC SI EXPERTIZA FUNDATII  
CLADIRE STATIA C.F. VALEA VIIOR

REPREZENTARE PV1 – la fundatia cladirii noi

Scara: 1:25

Intocmit: ing.geolog C.Grosu

*Gheorghe C.*



STUDIU GEOTEHNIC SI EXPERTIZA FUNDATII  
CLADIRE STATIA C.F. VALEA VIILOR

REPREZENTARE PV2 – la fundatia cladirii vechi

Scara: 1:25

Intocmit: ing.geolog C.Grosu

*Grosu*

**RELEVU PARTER**

**3**

**PV1**

**8**

**PV2**

**7**

**6**


**5**

**4**

**2**

**1**

**VALEA VILOR**



**LINII CF**

**= PUT DE VIZITARE**